

Antenne	Hauts-Bassins
Epicentre	Bobo-Dioulasso
Régions couvertes	- Hauts-Bassins - Cascades

# Groupe 1: Bâtiment et Infrastructures Sportives

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1	<b>BATIMENT EN REZ DE CHAUSSEE SIMPLE TOITURE LEGERE (ECOLE, CSPS, LOGEMENT, LATRINE, BATIMENT ADMINISTRATIF, ETC)</b>				
09.1.1.01	<b>INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER</b>				
09.1.1.01.001	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Ensemble	nd	nd	nd
09.1.1.01.002	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ensemble	nd	nd	nd
09.1.1.01.003	Panneaux de chantier	Unité	nd	nd	nd
09.1.1.02	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENT</b>				
09.1.1.02.001	Abattage d'arbres de diamètre sup 1m mesuré à 1m du sol	Unité	35 875	44 625	50 875
09.1.1.02.002	Débroussaillage décapage et nivellement	m <sup>2</sup>	360	460	510
09.1.1.02.003	Fouille en puits	m <sup>3</sup>	2 565	3 315	4 065
09.1.1.02.004	Fouille en rigole pour semelles filantes	m <sup>3</sup>	2 565	3 145	3 565
09.1.1.02.005	Fouille pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	2 565	3 395	4 065
09.1.1.02.006	Implantation de l'ouvrage	Forfait	192 190	244 270	304 690
09.1.1.02.007	Implantation de l'ouvrage	m <sup>2</sup>	1 540	2 120	2 540
09.1.1.02.008	Implantation de l'ouvrage a l'aid'un appareil topo	Forfait	333 125	420 625	508 125
09.1.1.02.009	Implantation de l'ouvrage a l'aid'un appareil topo	m <sup>2</sup>	3 330	3 830	4 580
09.1.1.02.0010	Nivellement	m <sup>2</sup>	360	440	510
09.1.1.02.0011	Remblai d'apport latéritique compacté	m <sup>3</sup>	2 565	3 490	4 065
09.1.1.02.0012	Remblai hydraulique	m <sup>3</sup>	4 100	5 265	6 600
09.1.1.02.0013	Remblai sans apport latéritique compacté	m <sup>3</sup>	1 540	1 830	2 040
09.1.1.03	<b>INFRASTRUCTURES</b>				
09.1.1.03.001	Barbotine dans les fouilles	m <sup>2</sup>	3 000	3 950	5 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.03.0.002	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour amorces de poteaux	m <sup>3</sup>	115 000	124 165	135 000
09.1.1.03.0.003	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chaînage bas	m <sup>3</sup>	115 000	124 165	135 000
09.1.1.03.0.004	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelles filantes	m <sup>3</sup>	113 335	123 890	135 000
09.1.1.03.0.005	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	120 000	125 415	135 000
09.1.1.03.0.006	Béton cyclopéen à lame orientable dosé à 250 kg/m <sup>3</sup> pour fondation	m <sup>3</sup>	86 665	106 110	120 000
09.1.1.03.0.007	Béton cyclopéen à lame orientable dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour dallage	m <sup>3</sup>	100 000	111 250	120 000
09.1.1.03.0.008	Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour fondation	m <sup>3</sup>	100 000	109 585	120 000
09.1.1.03.0.009	Béton de propreté dosé à 150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	40 000	56 110	65 000
09.1.1.03.0.010	Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> et socles d'épaisseur 0,08m y compris chape incorporée et bouchardée	m <sup>3</sup>	95 000	111 665	120 000
09.1.1.03.0.011	Fourniture et pose Film polyane sous dallage ép. 200 microns	m <sup>2</sup>	1 000	1 335	1 650
09.1.1.03.0.012	Maçonnerie en agglos pleins de 10x20x40 cm	m <sup>2</sup>	5 000	5 750	7 000
09.1.1.03.0.013	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 cm	m <sup>2</sup>	8 000	9 335	12 000
09.1.1.03.0.014	Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 cm	m <sup>2</sup>	8 500	10 460	12 500
09.1.1.03.0.015	Traitement anti-termite y compris film polyéthylène 180µm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m <sup>2</sup>	1 250	1 545	2 000
<b>09.1.1.04</b>	<b>SUPERSTRUCTURES MACONNERIES</b>				
09.1.1.04.0.001	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.002	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 000	129 165	140 000
09.1.1.04.0.003	Béton armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour appuis de baies	m <sup>3</sup>	110 000	122 085	140 000
09.1.1.04.0.004	Béton armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour marches d'accès et emmarchement	m <sup>3</sup>	100 000	119 585	135 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.04.0.005	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour couronnement	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.006	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chainage	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.007	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chainage d'arase	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.008	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour élément décoratif	m <sup>3</sup>	120 000	134 165	160 000
09.1.1.04.0.009	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour linteaux	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.010	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poteaux	m <sup>3</sup>	120 000	135 715	175 000
09.1.1.04.0.011	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poutres	m <sup>3</sup>	120 000	138 335	175 000
09.1.1.04.0.012	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour raidisseurs	m <sup>3</sup>	120 000	135 715	175 000
09.1.1.04.0.013	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.014	Béton armé pour chainage rampant dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 000	127 500	140 000
09.1.1.04.0.015	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	77 500	107 085	130 000
09.1.1.04.0.016	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97 500	112 915	130 000
09.1.1.04.0.017	Béton non armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour estrade et marche d'entrée	m <sup>3</sup>	97 500	111 250	120 000
09.1.1.04.0.018	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97 500	112 915	130 000
09.1.1.04.0.019	Chape lisse et bouchardé	m <sup>2</sup>	5 000	6 415	8 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.04.0.020	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	1 000	1 040	1 250
09.1.1.04.0.021	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 0,6 cm	m <sup>2</sup>	3 500	4 625	6 000
09.1.1.04.0.022	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m <sup>2</sup>	2 500	2 915	3 500
09.1.1.04.0.023	Enduit extérieur taloché	m <sup>2</sup>	2 000	2 415	3 000
09.1.1.04.0.024	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m <sup>2</sup>	2 000	2 415	3 000
09.1.1.04.0.025	Enduit intérieur taloché et lissé	m <sup>2</sup>	2 000	2 415	3 000
09.1.1.04.0.026	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m <sup>2</sup>	2 000	2 415	3 000
09.1.1.04.0.027	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	2 000	2 415	3 000
09.1.1.04.0.028	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	3 000	3 835	4 000
09.1.1.04.0.029	Enduit tyrolien extérieur	m <sup>2</sup>	1 500	1 960	2 500
09.1.1.04.0.030	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m <sup>2</sup>	2 000	2 335	3 000
09.1.1.04.0.031	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m <sup>2</sup>	2 000	2 335	3 000
09.1.1.04.0.032	Joint de dilatation en polystyrène de 0,10 cm	m <sup>2</sup>	1 000	1 200	1 500
09.1.1.04.0.033	Joint de dilatation en polystyrène de 0,10 cm avec couvre joint en alu	ml	7 500	8 750	10 000
09.1.1.04.0.034	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	ml	10 000	12 415	15 000
09.1.1.04.0.035	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	10 000	12 415	15 000
09.1.1.04.0.036	Joint de dilation en polystyrène de 2 cm	ml	1 750	2 125	2 500
09.1.1.04.0.037	Joint de dilation en polystyrène de 2,5 cm	m <sup>2</sup>	1 750	2 050	2 500
09.1.1.04.0.038	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m <sup>2</sup>	2 000	2 625	3 250
09.1.1.04.0.039	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m <sup>2</sup>	4 000	5 000	6 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.04.0.040	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m <sup>2</sup>	4 500	6 320	8 000
09.1.1.04.0.041	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m <sup>2</sup>	6 500	7 285	9 000
09.1.1.04.0.042	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m <sup>2</sup>	2 500	3 165	4 000
<b>09.1.1.05</b>	<b>MENUISERIE METALLIQUE BOIS</b>				
09.1.1.05.0.001	Fourniture et pose de Porte métallique (120 x220) en grille pour patio y compris toutes suggestion de pose	Unité	97 375	114 040	142 375
09.1.1.05.0.002	Fourniture et pose de Baie vitrée avec grille de protection 400x140 cm y compris toutes suggestion de pose	Unité	87 125	105 460	132 125
09.1.1.05.0.003	Fourniture et pose de Brise soleil métallique y compris toutes suggestion de pose	m <sup>2</sup>	24 600	32 765	40 600
09.1.1.05.0.004	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	Unité	61 500	85 280	101 500
09.1.1.05.0.005	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	Unité	97 375	112 875	132 375
09.1.1.05.0.006	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	Unité	123 000	151 165	191 000
09.1.1.05.0.007	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	Unité	137 350	176 285	217 350
09.1.1.05.0.008	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection y compris toutes suggestions de pose	Unité	133 250	185 345	238 250
09.1.1.05.0.009	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	Unité	151 190	201 885	261 190
09.1.1.05.0.010	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 sans grille de protection y compris toutes suggestions de pose	Unité	28 700	40 065	48 700

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.05.0.011	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 y compris grille de protection	Unité	49 200	54 700	61 200
09.1.1.05.0.012	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection y compris toutes suggestion de pose	Unité	71 240	98 525	126 740
09.1.1.05.0.013	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 y compris grille de protection	Unité	92 250	130 165	162 250
09.1.1.05.0.014	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 pour paillasse	Unité	256 250	354 650	456 250
09.1.1.05.0.015	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	128 125	153 325	165 125
09.1.1.05.0.016	Fourniture et pose d'ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes suggestions de pose	m <sup>2</sup>	256 250	296 250	326 250
09.1.1.05.0.017	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	6 150	8 025	10 150
09.1.1.05.0.018	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	10 250	12 585	15 250
09.1.1.05.0.019	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	8 200	10 250	12 200
09.1.1.05.0.020	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	11 790	14 290	17 790
09.1.1.05.0.021	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5mm maillé de 80x80 avec solivage et toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	7 175	9 925	12 675

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.05.0.022	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persienne à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	69 190	91 315	116 690
09.1.1.05.0.023	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persienne à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	61 500	82 125	101 500
09.1.1.05.0.024	Fourniture et pose de Fenêtre à châssis métallique persienne à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	57 400	70 700	83 900
09.1.1.05.0.025	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140 cm	Unité	27 675	39 175	50 675
09.1.1.05.0.026	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100 x 60 (ép= 6 mm)	Unité	49 200	65 200	79 200
09.1.1.05.0.027	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	142 475	169 240	195 475
09.1.1.05.0.028	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	164 310	208 310	250 010
09.1.1.05.0.029	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	166 565	224 180	280 065
09.1.1.05.0.030	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	171 585	232 525	292 185
09.1.1.05.0.031	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	215 250	261 685	301 750
09.1.1.05.0.032	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	226 320	288 520	359 520

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.05.0.033	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	237 290	306 290	383 790
09.1.1.05.0.034	Fourniture et pose de Fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 (ép= 6 mm)	Unité	300 635	384 535	469 335
09.1.1.05.0.035	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	30 750	36 750	42 750
09.1.1.05.0.036	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée 120x120	Unité	123 000	138 250	148 000
09.1.1.05.0.037	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	143 500	155 700	177 500
09.1.1.05.0.038	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40	Unité	110 700	124 850	137 100
09.1.1.05.0.039	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	Unité	67 650	76 450	97 650
09.1.1.05.0.040	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée de 150x120	Unité	87 125	115 325	147 125
09.1.1.05.0.041	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	117 875	149 125	182 875
09.1.1.05.0.042	Fourniture et pose de Fenêtre métallique persiennée lame orientable ouvrant à la française 2x60x120	Unité	77 130	98 395	126 680
09.1.1.05.0.043	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 120x60 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30	Unité	30 750	42 400	48 750
09.1.1.05.0.044	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 160*120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160*60	Unité	101 680	115 160	131 480
09.1.1.05.0.045	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60	Unité	130 690	184 250	233 190

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.05.0.046	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 240x120 à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60	Unité	128 125	158 325	198 125
09.1.1.05.0.047	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 250x120 à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	152 215	167 465	205 215
09.1.1.05.0.048	Fourniture et pose de Fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	15 375	19 375	24 875
09.1.1.05.0.049	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	11 790	15 790	18 290
09.1.1.05.0.050	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	23 575	28 240	35 575
09.1.1.05.0.051	Fourniture et pose de Ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	461 250	627 915	761 250
09.1.1.05.0.052	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	141 965	192 590	248 465
09.1.1.05.0.053	Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	41 000	50 600	59 800
09.1.1.05.0.054	Fourniture et pose de Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	15 375	19 125	22 875
09.1.1.05.0.055	Fourniture et pose de Menuiserie pour placard des paillasses 270x80	Unité	100 970	143 190	185 405
09.1.1.05.0.056	Fourniture et pose de Menuiserie pour placard des paillasses 400x80	Unité	149 590	212 135	274 680
09.1.1.05.0.057	Fourniture et pose de Plaque signalétique de porte 30x12cm	Unité	2 565	3 065	3 565
09.1.1.05.0.058	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	126 280	179 080	231 880

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.05.0.059	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	Unité	94 710	134 310	173 910
09.1.1.05.0.060	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	42 690	60 540	78 390
09.1.1.05.0.061	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	53 310	75 600	97 890
09.1.1.05.0.062	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	84 305	119 555	154 805
09.1.1.05.0.063	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 140x220 à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60	Unité	239 850	297 850	355 850
09.1.1.05.0.064	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	344 400	351 400	358 400
09.1.1.05.0.065	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220	Unité	86 100	122 100	158 100
09.1.1.05.0.066	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	114 800	162 800	210 800
09.1.1.05.0.067	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	148 880	211 130	273 380
09.1.1.05.0.068	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP2) 80x220 à peindre	Unité	54 120	67 920	79 070
09.1.1.05.0.069	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP3) 150x220 à peindre	Unité	101 475	124 640	149 975

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.05.0.070	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 à peindre	Unité	86 100	107 300	125 600
09.1.1.05.0.071	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220	Unité	69 700	95 165	121 700
09.1.1.05.0.072	Fourniture et pose de Porte isoplane capitonnées de 120x220 cm pour salle de réunion	Unité	153 750	207 625	246 250
09.1.1.05.0.073	Fourniture et pose de Porte isoplane capitonnées de 80x220 cm	Unité	79 950	92 200	101 950
09.1.1.05.0.074	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 cm avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	126 075	139 290	163 075
09.1.1.05.0.075	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	78 415	89 115	101 915
09.1.1.05.0.076	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 cm avec hublot (vitre de vision) 15x40	Unité	105 065	124 940	152 565
09.1.1.05.0.077	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée (PMP) de (140x220)	Unité	82 000	115 120	144 000
09.1.1.05.0.078	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	Unité	61 500	76 240	91 500
09.1.1.05.0.079	Fourniture et pose de Porte métallique pleine	Unité	46 125	56 125	71 125
09.1.1.05.0.080	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 doubles faces avec tôle de 15/10	Unité	71 750	97 350	111 750
09.1.1.05.0.081	Fourniture et pose de Portes métalliques pleines double faces pour magasins de 80 x 220	Unité	66 370	94 120	121 870
09.1.1.05.0.082	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70	Unité	76 465	87 565	101 865
09.1.1.05.0.083	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70	Unité	148 625	157 375	166 125
09.1.1.05.0.084	Vernis sur faux plafond meublé	m <sup>2</sup>	1 795	2 145	2 545
<b>09.1.1.06</b>	<b>ELECTRCITE CLIMATISATION</b>				

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.001	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	ml	5 380	5 880	6 630
09.1.1.06.0.002	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm <sup>2</sup> ) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	ml	39 465	55 965	72 465
09.1.1.06.0.003	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	ml	3 075	3 325	3 575
09.1.1.06.0.004	Coffret électrique y compris tableau et toutes sujétions	Unité	205 000	255 000	305 000
09.1.1.06.0.005	Construction d'un local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Ens	922 500	1 222 500	1 522 500
09.1.1.06.0.006	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	61 500	70 750	80 000
09.1.1.06.0.007	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	2 565	3 065	3 565
09.1.1.06.0.008	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	2 565	3 565	4 565
09.1.1.06.0.009	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plan d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ensemble	128 125	153 125	178 125
09.1.1.06.0.010	Filerie, fourreautage, barrette de coupure y compris toutes sujétions de pose	Ensemble	1 025 000	1 275 000	1 525 000
09.1.1.06.0.011	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions de pose	Unité	25 625	35 625	45 625
09.1.1.06.0.012	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	7 690	10 690	12 690
09.1.1.06.0.013	Fourniture et installation plaque solaire 2 m <sup>2</sup> avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	128 125	168 125	208 125

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.014	Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement y compris toutes sujétions de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclairage	Ensemble	512 500	656 250	800 000
09.1.1.06.0.015	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	12 300	15 050	18 800
09.1.1.06.0.016	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	12 300	14 900	17 800
09.1.1.06.0.017	Fourniture et pose d'Armoire électrique avec les éléments de protection	Unité	461 250	611 250	761 250
09.1.1.06.0.018	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	233 190	244 440	255 690
09.1.1.06.0.019	Fourniture et pose de Bloc autonome d'ambiances	Unité	51 250	56 250	61 250
09.1.1.06.0.020	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité (45 lm, 1h)	Unité	51 250	56 250	61 250
09.1.1.06.0.021	Fourniture et pose de Bloc autonome lumineux	Unité	51 250	56 250	61 250
09.1.1.06.0.022	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	2 565	3 065	3 565
09.1.1.06.0.023	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	46 125	56 125	66 125
09.1.1.06.0.024	Fourniture et pose de câble informatique UTP	ml	2 255	2 905	3 555
09.1.1.06.0.025	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	768 750	793 750	818 750
09.1.1.06.0.026	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	Unité	222 095	263 755	305 415
09.1.1.06.0.027	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	Unité	283 585	315 250	346 915
09.1.1.06.0.028	Fourniture et pose de climatiseur système 2 CV	Unité	375 835	417 500	459 165
09.1.1.06.0.029	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	Unité	453 565	582 315	711 065
09.1.1.06.0.030	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	512 500	662 500	812 500
09.1.1.06.0.031	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	230 625	268 125	305 625

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.032	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité (dispositif avec cadenas)	Unité	256 250	306 250	356 250
09.1.1.06.0.033	Fourniture et pose d'accessoires d'installation (vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose)	ml	14 350	17 350	20 350
09.1.1.06.0.034	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité y compris toutes sujétions de pose	Unité	1 795	2 170	2 545
09.1.1.06.0.035	Fourniture et pose d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide 2x2, 5 mm <sup>2</sup> encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ensemble	1 230 000	1 630 000	2 030 000
09.1.1.06.0.036	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 100 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	76 875	101 025	125 175
09.1.1.06.0.037	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 150 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	102 500	129 150	155 800
09.1.1.06.0.038	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	153 750	170 000	186 250
09.1.1.06.0.039	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 250 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	179 375	198 125	216 875
09.1.1.06.0.040	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 300 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	256 250	283 750	311 250
09.1.1.06.0.041	Fourniture et pose de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	17 425	18 925	20 425
09.1.1.06.0.042	Fourniture et pose de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	12 300	12 550	12 800

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.043	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 100w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	128 125	165 625	203 125
09.1.1.06.0.044	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	146 065	174 815	203 565
09.1.1.06.0.045	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 200w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	179 375	229 375	279 375
09.1.1.06.0.046	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 230w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	235 750	270 750	305 750
09.1.1.06.0.047	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 250w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	287 000	309 500	332 000
09.1.1.06.0.048	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 280w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	307 500	395 000	482 500
09.1.1.06.0.049	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	333 125	413 125	493 125
09.1.1.06.0.050	Fourniture et pose de prise de courant avec terre étanche (P+T)	Unité	3 330	4 205	5 080
09.1.1.06.0.051	Fourniture et pose de régulateur de charge 30A-12V + toutes sujétion de pose	Unité	46 125	53 625	61 125
09.1.1.06.0.052	Fourniture et pose de télé rupteur	Unité	5 125	6 125	7 125
09.1.1.06.0.053	Fourniture et pose de ventilateur plafonnier	Unité	35 875	40 875	45 875
09.1.1.06.0.054	Fourniture et pose de ventilateur sur pieds	Unité	20 500	25 500	30 500
09.1.1.06.0.055	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	2 565	3 065	3 565
09.1.1.06.0.056	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	2 565	3 480	4 395
09.1.1.06.0.057	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN30 A	Unité	3 845	5 220	6 595
09.1.1.06.0.058	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	51 250	58 750	66 250
09.1.1.06.0.059	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	76 875	90 875	104 875

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.060	Fourniture et pose de Domino	Unité	155	205	255
09.1.1.06.0.061	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	666 250	791 250	916 250
09.1.1.06.0.062	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 912 500	18 412 500	19 912 500
09.1.1.06.0.063	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 937 500	20 112 500	22 287 500
09.1.1.06.0.064	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	666 250	766 250	866 250
09.1.1.06.0.065	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	768 750	893 750	1 018 750
09.1.1.06.0.066	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	1 281 250	1 406 250	1 531 250
09.1.1.06.0.067	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	1 691 250	2 316 250	2 941 250
09.1.1.06.0.068	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	1 845 000	2 445 000	3 045 000
09.1.1.06.0.069	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	461 250	561 250	661 250
09.1.1.06.0.070	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	8 943 125	9 993 125	11 043 125
09.1.1.06.0.071	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 812 500	14 412 500	16 012 500
09.1.1.06.0.072	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	15 887 500	17 137 500	18 387 500
09.1.1.06.0.073	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 887 500	17 887 500	19 887 500
09.1.1.06.0.074	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	189 625	217 960	234 625
09.1.1.06.0.075	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	189 625	217 960	234 625
09.1.1.06.0.076	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	189 625	217 960	234 625
09.1.1.06.0.077	Fourniture et pose d'Extincteur double allumage	Unité	3 590	4 590	5 090
09.1.1.06.0.078	Fourniture et pose d'Extincteur simple allumage	Unité	3 590	4 390	5 090
09.1.1.06.0.079	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	3 590	4 590	5 090
09.1.1.06.0.080	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	10 250	12 350	15 250
09.1.1.06.0.081	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques	Unité	15 375	15 975	18 375

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.082	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques étanches	Unité	17 680	22 280	25 430
09.1.1.06.0.083	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanches	Unité	20 500	22 700	25 500
09.1.1.06.0.084	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	8 200	10 700	12 700
09.1.1.06.0.085	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques	Unité	14 095	17 030	20 345
09.1.1.06.0.086	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques étanches	Unité	15 890	18 765	21 390
09.1.1.06.0.087	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanches	Unité	18 450	19 450	20 450
09.1.1.06.0.088	Fourniture et pose de Lustre	Unité	87 125	100 690	127 125
09.1.1.06.0.089	Fourniture et pose de poste de téléphone	Unité	8 200	10 200	12 200
09.1.1.06.0.090	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	4 355	5 170	6 105
09.1.1.06.0.091	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	6 150	8 650	10 150
09.1.1.06.0.092	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	6 405	8 095	10 155
09.1.1.06.0.093	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	7 690	8 750	10 190
09.1.1.06.0.094	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	7 690	8 690	10 190
09.1.1.06.0.095	Fourniture et pose de RIA DN 33x30 mètre	Unité	281 875	356 875	456 875
09.1.1.06.0.096	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	19 425	25 125	30 475
09.1.1.06.0.097	Fourniture et pose de Suppresseur incendie	Unité	1 845 000	1 945 000	2 045 000
09.1.1.06.0.098	Fourniture et pose de Switch 48 ports CISCO MANAGER y compris toutes sujétions	Unité	1 383 750	1 383 750	1 383 750
09.1.1.06.0.099	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	51 250	61 665	76 250

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.06.0.100	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	Ensemble	820 000	903 335	1 020 000
09.1.1.06.0.101	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	Ensemble	768 750	852 085	968 750
09.1.1.06.0.102	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	Ensemble	179 375	235 625	279 375
<b>09.1.1.07</b>	<b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>				
09.1.1.07.0.001	Dispositif de lave main	Unité	92 250	128 500	152 250
09.1.1.07.0.002	Distribution intérieur et extérieur (tube, cuivre, PVC, galva, raccordement au compteur ONEA)	Ensemble	461 250	527 915	611 250
09.1.1.07.0.003	Ensemble de réalisation fosse biomédicale y compris puisard, connecté au siphon biomédicale de la salle d'accouchement	Ensemble	717 500	825 835	992 500
09.1.1.07.0.004	Ensemble de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation raccordé aux appareils sanitaires en prévision (douche lavabo WC)	ml	3 945	4 750	5 360
09.1.1.07.0.005	Flexible arabe en caoutchouc	Unité	10 250	11 915	15 250
09.1.1.07.0.006	Flexible arabe en inox	Unité	8 715	12 045	15 215
09.1.1.07.0.007	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	102 500	127 500	152 500
09.1.1.07.0.008	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	128 125	165 625	203 125
09.1.1.07.0.009	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	135 815	169 565	203 315
09.1.1.07.0.010	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	307 500	357 500	407 500
09.1.1.07.0.011	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	140 940	172 190	203 440
09.1.1.07.0.012	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	307 500	382 500	457 500
09.1.1.07.0.013	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	205 000	211 250	217 500
09.1.1.07.0.014	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	64 065	82 815	101 565
09.1.1.07.0.015	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	205 000	230 000	255 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.07.0.016	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	84 565	96 230	102 065
09.1.1.07.0.017	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	205 000	224 165	262 500
09.1.1.07.0.018	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	102 500	121 665	152 500
09.1.1.07.0.019	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	256 250	297 915	331 250
09.1.1.07.0.020	Fourniture et pose cabine de douche y compris toutes sujétions	Unité	217 405	308 305	399 205
09.1.1.07.0.021	Fourniture et pose de Baignoire y compris toutes sujétions	Unité	430 500	610 500	790 500
09.1.1.07.0.022	Fourniture et pose de Bidet y compris toutes sujétions	Unité	69 955	99 205	128 455
09.1.1.07.0.023	Fourniture et pose de Colonne orientable de douche double y compris toutes sujétions	Unité	15 485	21 960	28 435
09.1.1.07.0.024	Fourniture et pose de Colonne orientable de douche y compris toutes sujétions	Unité	11 540	16 365	21 190
09.1.1.07.0.025	Fourniture et pose de Glace de lavabo y compris toutes sujétions	Unité	7 715	10 940	14 165
09.1.1.07.0.026	Fourniture et pose de Gouttière en PVC y compris toutes sujétions	ml	9 775	13 865	17 950
09.1.1.07.0.027	Fourniture et pose de jacuzzi y compris toutes sujétions	Unité	349 780	496 030	642 280
09.1.1.07.0.028	Fourniture et pose de lavabo complet y compris toutes sujétions	Unité	37 670	53 420	69 170
09.1.1.07.0.029	Fourniture et pose de lavabo complet sur console y compris toutes sujétions	Unité	112 410	159 410	206 410
09.1.1.07.0.030	Fourniture et pose de lavabo meuble complet y compris toutes sujétions	Unité	164 130	232 755	301 380
09.1.1.07.0.031	Fourniture et pose de Lavabo y compris toutes sujétions	Unité	26 905	38 155	49 405
09.1.1.07.0.032	Fourniture et pose de Lave-main double bac y compris toutes sujétions	Unité	62 780	89 030	115 280

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.07.0.033	Fourniture et pose de mitiger eau froide y compris toutes sujétions	Unité	11 660	16 535	21 410
09.1.1.07.0.034	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide y compris toutes sujétions	Unité	13 635	19 335	25 035
09.1.1.07.0.035	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique y compris toutes sujétions	Unité	1 975	2 800	3 625
09.1.1.07.0.036	Fourniture et pose de Porte savon y compris toutes sujétions	Unité	1 975	2 800	3 625
09.1.1.07.0.037	Fourniture et pose de Porte serviette y compris toutes sujétions	Unité	2 155	3 055	3 955
09.1.1.07.0.038	Fourniture et pose de receveur de douche y compris toutes sujétions	Unité	12 555	17 805	23 055
09.1.1.07.0.039	Fourniture et pose de siphon de sol y compris toutes sujétions	Unité	1 645	2 330	3 020
09.1.1.07.0.040	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos y compris toutes sujétions	Unité	62 780	89 030	115 280
09.1.1.07.0.041	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation y compris toutes sujétions	ml	895	1 270	1 645
09.1.1.07.0.042	Fourniture et pose de tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	8 970	12 720	16 470
09.1.1.07.0.043	Fourniture et pose d'Urinoir y compris toutes sujétions	Unité	39 165	55 540	71 915
09.1.1.07.0.044	Fourniture et pose de vidoirs y compris toutes sujétions	Unité	39 165	55 540	71 915
09.1.1.07.0.045	Fourniture et pose de WC au turc y compris toutes sujétions	Unité	45 440	64 440	83 440
09.1.1.07.0.046	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double y compris toutes sujétions	Unité	105 235	149 235	193 235
09.1.1.07.0.047	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple y compris toutes sujétions	Unité	60 985	86 490	111 990

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.07.0.048	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette y compris toutes sujétions	Unité	60 985	86 490	111 990
09.1.1.07.0.049	Fourniture et pose d'évier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	44 845	63 595	82 345
09.1.1.07.0.050	Fourniture et pose d'évier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	153 750	197 085	253 750
09.1.1.07.0.051	Fourniture et pose d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	35 875	48 375	60 875
09.1.1.07.0.052	Fourniture et pose d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	143 500	166 835	203 500
09.1.1.07.0.053	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé y compris toutes sujétions	Unité	30 750	33 250	35 750
09.1.1.07.0.054	Regard d'évacuation 100x100x50 cm en agglos pleins pleins de 10x20x40 avec couvercle en béton y compris toutes sujétions	Unité	15 375	19 750	25 375
09.1.1.07.0.055	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé y compris toutes sujétions	Unité	20 500	26 125	30 500
09.1.1.07.0.056	Tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses y compris toutes sujétions	ml	2 565	3 315	4 065
<b>09.1.1.08</b>	<b>REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE</b>				
09.1.1.08.0.001	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.002	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.003	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.004	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.005	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.006	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.08.0.007	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.008	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m <sup>2</sup>	9 995	11 755	14 245
09.1.1.08.0.009	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m <sup>2</sup>	14 045	17 020	20 345
09.1.1.08.0.010	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m <sup>2</sup>	15 205	21 335	25 370
09.1.1.08.0.011	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.012	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.013	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.014	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.015	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.016	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.017	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m <sup>2</sup>	15 205	19 835	25 370
09.1.1.08.0.018	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m <sup>2</sup>	12 815	14 875	18 315
09.1.1.08.0.019	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière de 40x40x4 pour bordures et y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	13 580	14 455	15 330
09.1.1.08.0.020	Fourniture et pose d'Étanchéité multicouche y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	15 375	16 375	17 375
09.1.1.08.0.021	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en Irène y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	15 375	19 710	25 375
09.1.1.08.0.022	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en paxa lumin de 40 y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	9 225	10 560	12 225
<b>09.1.1.09</b>	<b>CHARPENTE COUVERTURE</b>				
09.1.1.09.0.001	Confection, fourniture et pose des platines pour fixation des IPN y compris toute sujétion	Unité	7 945	10 275	12 695

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.09.0.002	Enduit extérieur esthétique sur armature constituée de grillage « à cage à poule» ou revêtements en quartz	m <sup>2</sup>	2 050	2 550	3 050
09.1.1.09.0.003	Fourniture et pose de crochet complet	Unité	180	195	230
09.1.1.09.0.004	Fourniture et pose de Tôle Faitière	m <sup>2</sup>	4 355	6 045	7 605
09.1.1.09.0.005	Fourniture et pose de bande feutre bitumineux sur panne	ml	615	800	1 015
09.1.1.09.0.006	Fourniture et pose de charpente bois rouge en chevron 8x8	ml	1 795	2 545	3 045
09.1.1.09.0.007	Fourniture et pose de charpente en acier	ml	10 250	11 500	12 750
09.1.1.09.0.008	Fourniture et pose de charpente en basting	ml	6 380	7 645	8 905
09.1.1.09.0.009	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 150	7 650	9 150
09.1.1.09.0.010	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	5 640	7 240	9 140
09.1.1.09.0.011	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 150	8 250	9 150
09.1.1.09.0.012	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 150	7 950	8 650
09.1.1.09.0.013	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	9 225	10 600	12 725
09.1.1.09.0.014	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	7 140	10 070	12 675
09.1.1.09.0.015	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	7 690	8 525	9 190
09.1.1.09.0.016	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	7 040	8 145	9 170

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.09.0.017	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	8 100	10 300	12 200
09.1.1.09.0.018	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	9 225	11 100	12 225
09.1.1.09.0.019	Fourniture et pose de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	13 840	18 505	22 340
09.1.1.09.0.020	Fourniture et pose de couverture en tôle ondulée y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	4 100	4 515	5 350
09.1.1.09.0.021	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	10 250	13 250	16 250
09.1.1.09.0.022	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	10 250	13 250	16 250
09.1.1.09.0.023	Fourniture et pose de couverture en tuile cuite	m <sup>2</sup>	15 375	18 040	22 375
09.1.1.09.0.024	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100 y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	16 400	17 485	18 400
09.1.1.09.0.025	Fourniture et pose de Faîtière en tôle translucide	Unité	6 150	6 235	6 315
09.1.1.09.0.026	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	ml	6 405	8 575	10 155
09.1.1.09.0.027	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité de l'antirouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.028	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	ml	6 150	7 150	8 150
09.1.1.09.0.029	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.030	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	ml	11 275	11 995	12 775
09.1.1.09.0.031	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.032	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	ml	15 375	15 595	16 040
09.1.1.09.0.033	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'antirouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.034	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	ml	7 005	8 780	10 170

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.1.09.0.035	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité de l'antirouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.036	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	ml	6 665	7 495	8 165
09.1.1.09.0.037	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.038	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	ml	10 560	11 525	12 760
09.1.1.09.0.039	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.040	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	ml	14 095	14 925	15 345
09.1.1.09.0.041	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'antirouille	kg	485	505	525
09.1.1.09.0.042	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 100x60 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 305	2 525	2 805
09.1.1.09.0.043	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x60 cm d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 050	2 175	2 300
09.1.1.09.0.044	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x80 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 360	2 435	2 560
09.1.1.09.0.045	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 80x40 d'épaisseur 3 mm traité de l'antirouille	ml	2 050	2 110	2 200
<b>09.1.1.10</b>	<b>PEINTURE</b>				
09.1.1.10.0.001	Enduit plâtre	m <sup>2</sup>	2 050	2 550	3 050
09.1.1.10.0.002	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m <sup>2</sup>	1 540	1 790	2 040
09.1.1.10.0.003	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	5 125	5 625	6 125
09.1.1.10.0.004	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m <sup>2</sup>	2 565	3 190	4 065
09.1.1.10.0.005	Peinture vinylique FOM	m <sup>2</sup>	6 150	8 150	10 150
09.1.1.10.0.006	Peinture vinylique FOM lavable	m <sup>2</sup>	1 540	2 040	2 540
09.1.1.10.0.007	Peinture décorative	m <sup>2</sup>	1 845	2 370	3 045
09.1.1.10.0.008	Revêtement mural alu cobond	m <sup>2</sup>	7 690	9 940	12 190

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2	<b>BATIMENT A NIVEAU (STRUCTURE EN BETON ARME COMPORTANT AU MOINS UN PLANCHER HAUT RDC</b>				
09.1.2.1	<b>REZ DE CHAUSSEE</b>				
09.1.2.1.1	<b>INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER</b>				
09.1.2.1.1.001	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Ensemble	nd	nd	nd
09.1.2.1.1.002	Etude d'exécution approuvée par BTC ou LNBTP	Ensemble	nd	nd	nd
09.1.2.1.1.003	Etude géotechnique	Ensemble	nd	nd	nd
09.1.2.1.1.004	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ensemble	nd	nd	nd
09.1.2.1.1.005	Panneaux de chantier	Unité	nd	nd	nd
09.1.2.1.2	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET TERRASSEMENTS</b>				
09.1.2.1.2.001	Abattage d'arbres de diamètre sup 1m mesuré à 1 m du sol	Unité	89 690	128 125	166 565
09.1.2.1.2.002	Débroussaillage décapage	m <sup>2</sup>	280	400	520
09.1.2.1.2.003	Fouille en puits	m <sup>3</sup>	2 870	4 100	5 330
09.1.2.1.2.004	Fouille en rigole pour semelles filantes	m <sup>3</sup>	2 270	3 245	4 220
09.1.2.1.2.005	Fouille pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	2 870	4 100	5 330
09.1.2.1.2.006	Implantation et piquetage	forfait	143 500	205 000	266 500
09.1.2.1.2.007	Nivellement	m <sup>2</sup>	305	435	565
09.1.2.1.2.008	Remblai d'apport latéritique compacté	m <sup>3</sup>	5 140	7 345	9 550

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.2.009	Remblai hydraulique	m <sup>3</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.1.2.010	Remblai sans apport latéritique compacté	m <sup>3</sup>	1 795	2 565	3 330
09.1.2.1.3	<b>INFRASTRUCTURES</b>				
09.1.2.1.3.001	Barbotine dans les fouilles	m <sup>3</sup>	4 000	5 500	6 500
09.1.2.1.3.002	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour amorces de poteaux	m <sup>3</sup>	125 000	135 000	150 000
09.1.2.1.3.003	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour longrine	m <sup>3</sup>	125 000	135 000	150 000
09.1.2.1.3.004	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées	m <sup>3</sup>	125 000	135 000	150 000
09.1.2.1.3.005	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelles filantes	m <sup>3</sup>	125 000	135 000	150 000
09.1.2.1.3.006	Béton cyclopéen dosé à 250 kg/m <sup>3</sup> pour fondation	m <sup>3</sup>	110 000	120 000	130 000
09.1.2.1.3.007	Béton cyclopéen dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour fondation	m <sup>3</sup>	95 000	110 000	125 000
09.1.2.1.3.008	Béton de propreté dosé à 150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45 000	53 335	60 000
09.1.2.1.3.009	Béton légèrement armé pour dallage dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> et socles d'épaisseur 10 cm y compris chape incorporée et bouchardée maille 25x25	m <sup>3</sup>	95 000	123 335	150 000
09.1.2.1.3.010	Film polyane sous dallage ép. 200 microns	m <sup>2</sup>	1 000	1 415	1 750
09.1.2.1.3.011	Maçonnerie en agglos pleins de 10x20x40 cm	m <sup>2</sup>	10 000	11 665	13 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.3.012	Maçonnerie en agglos pleins de 15x20x40 cm	m <sup>2</sup>	10 000	11 665	13 000
09.1.2.1.3.013	Maçonnerie en agglos pleins de 20x20x40 cm	m <sup>2</sup>	13 500	14 835	16 000
09.1.2.1.3.014	Radier en béton armé pour bêche	m <sup>3</sup>	125 000	158 335	200 000
09.1.2.1.3.015	Traitement anti-termite y compris film polyéthylène 180 µm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m <sup>2</sup>	2 000	2 500	3 000
09.1.2.1.4	<b>SUPERSTRUCTURES - MACONNERIE</b>				
09.1.2.1.4.001	Béton armé pour chaînage d'arase dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000
09.1.2.1.4.002	Béton armé pour chaînage intermédiaire dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000
09.1.2.1.4.003	Béton armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour appuis de baies	m <sup>3</sup>	95 000	116 665	130 000
09.1.2.1.4.004	Béton armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour marches d'accès et emmarchement	m <sup>3</sup>	95 000	116 665	130 000
09.1.2.1.4.005	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour couronnement	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000
09.1.2.1.4.006	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chaînage	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000
09.1.2.1.4.007	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chaînage d'arase	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000
09.1.2.1.4.008	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour élément décoratif	m <sup>3</sup>	125 000	138 335	150 000
09.1.2.1.4.009	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour linteaux	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.4.010	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poteaux	m <sup>3</sup>	115 000	135 000	150 000
09.1.2.1.4.011	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poutres	m <sup>3</sup>	125 000	138 335	150 000
09.1.2.1.4.012	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour raidisseurs	m <sup>3</sup>	110 000	133 335	150 000
09.1.2.1.4.013	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/ m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	115 000	135 000	150 000
09.1.2.1.4.014	Béton armé pour chaînage rampant dosé à 350kg/ m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	115 000	135 000	150 000
09.1.2.1.4.015	Béton armé pour escaliers dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 000	136 665	150 000
09.1.2.1.4.016	Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	125 000	138 335	150 000
09.1.2.1.4.017	Béton banché pour marche et rampe d'accès dosé à 250kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	100 000	123 335	150 000
09.1.2.1.4.018	Béton légèrement armé pour estrade dosé à 300kg/ m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	95 000	115 000	125 000
09.1.2.1.4.019	Béton non armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour estrade et marche d'entrée	m <sup>3</sup>	80 000	110 000	125 000
09.1.2.1.4.020	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300kg/ m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	80 000	110 000	125 000
09.1.2.1.4.021	Chape lisse et bouchardé	m <sup>2</sup>	75 000	81 665	90 000
09.1.2.1.4.022	Chape talochée pour les rampes d'accès	m <sup>2</sup>	75 000	81 665	90 000
09.1.2.1.4.023	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	2 500	3 165	4 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.4.024	Enduit-en sous face planché	m <sup>2</sup>	3 000	3 665	4 000
09.1.2.1.4.025	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 20 cm	m <sup>2</sup>	3 500	4 165	5 000
09.1.2.1.4.026	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m <sup>2</sup>	3 500	4 165	5 000
09.1.2.1.4.027	Enduit extérieur taloché	m <sup>2</sup>	3 500	4 165	5 000
09.1.2.1.4.028	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m <sup>2</sup>	3 500	4 665	6 000
09.1.2.1.4.029	Enduit intérieur taloché et lissé	m <sup>2</sup>	3 500	4 665	6 000
09.1.2.1.4.030	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m <sup>2</sup>	3 000	4 000	5 000
09.1.2.1.4.031	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	3 000	4 000	5 000
09.1.2.1.4.032	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	6 000	6 665	8 000
09.1.2.1.4.033	Enduit tyrolien extérieur	m <sup>2</sup>	2 000	2 165	2 500
09.1.2.1.4.034	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m <sup>2</sup>	2 500	3 165	4 000
09.1.2.1.4.035	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m <sup>2</sup>	2 500	3 165	4 000
09.1.2.1.4.036	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm	ml	1 000	1 150	1 300
09.1.2.1.4.037	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm avec couvre joint en alu	ml	14 000	15 000	16 000
09.1.2.1.4.038	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	ml	14 000	15 000	16 000
09.1.2.1.4.039	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	12 500	14 165	15 000
09.1.2.1.4.040	Joint de dilation en polystyrène de 2 cm	ml	2 500	3 000	3 500
09.1.2.1.4.041	Joint de dilation en polystyrène de 2,5 cm	ml	2 500	3 335	4 000
09.1.2.1.4.042	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m <sup>2</sup>	2 500	3 165	4 000
09.1.2.1.4.043	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m <sup>2</sup>	4 500	6 165	8 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.4.044	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m <sup>2</sup>	5 000	6 665	8 500
09.1.2.1.4.045	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m <sup>2</sup>	5 500	7 835	9 000
09.1.2.1.4.046	Plancher en hourdis corps creux de 15+5	m <sup>2</sup>	20 000	27 165	32 000
09.1.2.1.4.047	Plancher en hourdis corps creux de 16+4	m <sup>2</sup>	20 000	27 165	32 000
09.1.2.1.4.048	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m <sup>2</sup>	3 500	4 165	5 000
09.1.2.1.5	<b>MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				
09.1.2.1.5.001	Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	53 335	76 190	99 050
09.1.2.1.5.002	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m <sup>2</sup>	65 175	93 105	121 035
09.1.2.1.5.003	Fourniture et pose de baie vitrée avec grille de protection 400 x 140 cm	Unité	149 480	213 540	277 605
09.1.2.1.5.004	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m <sup>2</sup>	11 360	16 230	21 100
09.1.2.1.5.005	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	106 430	152 040	197 655
09.1.2.1.5.006	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	m <sup>2</sup>	185 355	264 790	344 230
09.1.2.1.5.007	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	242 155	345 940	449 720
09.1.2.1.5.008	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	111 215	158 875	206 540
09.1.2.1.5.009	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	134 530	192 190	249 845
09.1.2.1.5.010	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	216 445	309 210	401 970

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.011	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	m <sup>2</sup>	166 220	237 460	308 695
09.1.2.1.5.012	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	43 050	61 500	79 950
09.1.2.1.5.013	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	107 625	153 750	199 875
09.1.2.1.5.014	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	88 490	126 415	164 340
09.1.2.1.5.015	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	63 975	91 395	118 815
09.1.2.1.5.016	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40 cm	Unité	72 945	104 210	135 470
09.1.2.1.5.017	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 cm pour paillasse	Unité	142 305	203 290	264 280
09.1.2.1.5.018	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	167 415	239 165	310 915
09.1.2.1.5.019	Fourniture et pose d'Ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes suggestions de pose	m <sup>2</sup>	41 855	59 790	77 730
09.1.2.1.5.020	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	6 695	9 565	12 435
09.1.2.1.5.021	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	11 240	16 060	20 875

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.022	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	12 080	17 255	22 430
09.1.2.1.5.023	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	15 065	21 525	27 985
09.1.2.1.5.024	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5 mm maillé de 80x80 cm avec solivage et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	8 250	11 790	15 325
09.1.2.1.5.025	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	82 515	117 875	153 240
09.1.2.1.5.026	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm avec anti rouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	50 225	71 750	93 275
09.1.2.1.5.027	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	43 050	61 500	79 950
09.1.2.1.5.028	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40 cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	56 205	80 290	104 380
09.1.2.1.5.029	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m <sup>2</sup>	126 760	181 085	235 410
09.1.2.1.5.030	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140	Unité	114 800	164 000	213 200
09.1.2.1.5.031	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100x60 cm (ép= 6 mm)	Unité	51 420	73 460	95 495
09.1.2.1.5.032	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	171 005	244 290	317 580

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.033	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	218 840	312 625	406 415
09.1.2.1.5.034	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	228 405	326 290	424 180
09.1.2.1.5.035	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	235 580	336 540	437 505
09.1.2.1.5.036	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	257 105	367 290	477 480
09.1.2.1.5.037	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	269 065	384 375	499 690
09.1.2.1.5.038	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	258 300	369 000	479 700
09.1.2.1.5.039	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	258 300	369 000	479 700
09.1.2.1.5.040	Fourniture et pose de fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	23 915	34 165	44 415
09.1.2.1.5.041	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	37 070	52 960	68 845
09.1.2.1.5.042	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40 cm	Unité	57 400	82 000	106 600
09.1.2.1.5.043	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	Unité	51 420	73 460	95 495
09.1.2.1.5.044	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée de 150x120 cm	Unité	63 380	90 540	117 705

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.045	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	84 905	121 290	157 680
09.1.2.1.5.046	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lames orientables ouvrant à la française 2x60x120 cm	Unité	71 750	102 500	133 250
09.1.2.1.5.047	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 120x60 cm à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30 cm	Unité	66 965	95 665	124 365
09.1.2.1.5.048	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	65 770	93 960	122 145
09.1.2.1.5.049	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	126 760	181 085	235 410
09.1.2.1.5.050	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 240x120 cm à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60 cm	Unité	135 130	193 040	250 955
09.1.2.1.5.051	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 250x120 cm à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	127 955	182 790	237 630
09.1.2.1.5.052	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	47 835	68 335	88 835
09.1.2.1.5.053	Fourniture et pose de ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	101 645	145 210	188 770
09.1.2.1.5.054	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 270x80 cm	Unité	89 690	128 125	166 565
09.1.2.1.5.055	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 400x80 cm	Unité	105 235	150 335	195 435
09.1.2.1.5.056	Fourniture et pose de plaque signalétique de porte 30x12 cm	Unité	9 805	14 010	18 210
09.1.2.1.5.057	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	98 060	140 085	182 110

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.058	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	78 925	112 750	146 575
09.1.2.1.5.059	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m <sup>2</sup>	53 815	76 875	99 940
09.1.2.1.5.060	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	57 400	82 000	106 600
09.1.2.1.5.061	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	107 625	153 750	199 875
09.1.2.1.5.062	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m <sup>2</sup>	129 150	184 500	239 850
09.1.2.1.5.063	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	150 675	215 250	279 825
09.1.2.1.5.064	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	76 535	109 335	142 135
09.1.2.1.5.065	Fourniture et pose de porte alu vitrée de 140x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60 cm	Unité	322 875	461 250	599 625

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.066	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	304 940	435 625	566 315
09.1.2.1.5.067	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220 cm	Unité	127 955	182 790	237 630
09.1.2.1.5.068	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	127 955	182 790	237 630
09.1.2.1.5.069	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis occulus	Unité	138 715	198 165	257 615
09.1.2.1.5.070	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP2) 80x220 cm à peindre	Unité	68 165	97 375	126 590
09.1.2.1.5.071	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP3) 150x220 cm à peindre	Unité	112 410	160 585	208 760
09.1.2.1.5.072	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 cm à peindre	Unité	90 885	129 835	168 785
09.1.2.1.5.073	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220 cm	Unité	117 190	167 415	217 640
09.1.2.1.5.074	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220 pour salle de réunion	Unité	176 985	252 835	328 685
09.1.2.1.5.075	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	131 540	187 915	244 290
09.1.2.1.5.076	Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	86 100	123 000	159 900
09.1.2.1.5.077	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	Unité	57 400	82 000	106 600
09.1.2.1.5.078	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée (PMP) de (140x220) cm	Unité	157 850	225 500	293 150
09.1.2.1.5.079	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	m <sup>2</sup>	40 660	58 085	75 510

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.5.080	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal déployé aux extrémités	Unité	50 225	71 750	93 275
09.1.2.1.5.081	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 cm doubles faces avec tôle de 15/10	m <sup>2</sup>	118 385	169 125	219 865
09.1.2.1.5.082	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris antirouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	118 385	169 125	219 865
09.1.2.1.5.083	Fourniture et pose de Portes métalliques pleines doubles faces pour magasins de 80x220 cm	Unité	174 590	249 415	324 240
09.1.2.1.5.084	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70 cm	Unité	112 410	160 585	208 760
09.1.2.1.5.085	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70 cm	Unité	142 305	203 290	264 280
09.1.2.1.5.086	Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	33 485	47 835	62 185
09.1.2.1.5.087	Vernis sur plafond meublé puis briquette	m <sup>2</sup>	2 390	3 415	4 440
09.1.2.1.6	<b>ELECTRICITE-CLIMATISATION</b>				
09.1.2.1.6.001	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	Unité	131 540	187 915	244 290
09.1.2.1.6.002	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	Unité	6 100	8 715	11 325
09.1.2.1.6.003	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Unité	340 815	486 875	632 940
09.1.2.1.6.004	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	22 420	32 030	41 640
09.1.2.1.6.005	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	2 510	3 590	4 665
09.1.2.1.6.006	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	7 890	11 275	14 660
09.1.2.1.6.007	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plan d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ensemble	322 875	461 250	599 625

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.6.008	Filerie, fourreautage, barrette de coupure y compris toutes sujétions	Unité	1 165 940	1 665 625	2 165 315
09.1.2.1.6.009	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions	Unité	13 900	19 860	25 815
09.1.2.1.6.010	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	3 535	5 050	6 565
09.1.2.1.6.011	Fourniture et installation plaque solaire 2 m2 avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	160 540	229 345	298 145
09.1.2.1.6.012	Fourniture et pose de Applique mural	Unité	1 149 075	1 641 540	2 134 000
09.1.2.1.6.013	Fourniture et pose de Applique sanitaire mural	Unité	9 150	13 070	16 990
09.1.2.1.6.014	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	9 685	13 840	17 990
09.1.2.1.6.015	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Unité	4 845	6 920	8 995
09.1.2.1.6.016	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	46 640	66 625	86 615
09.1.2.1.6.017	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	6 190	8 840	11 495
09.1.2.1.6.018	Fourniture et pose de Câble informatique UTP	ml	950 685	1 358 125	1 765 565
09.1.2.1.6.019	Fourniture et pose de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	185 360	264 795	344 235
09.1.2.1.6.020	Fourniture et pose de climatiseur armoire 5cv	Unité	221 230	316 040	410 855
09.1.2.1.6.021	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	unité	292 980	418 540	544 105
09.1.2.1.6.022	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	unité	409 870	585 530	761 190
09.1.2.1.6.023	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	unité	466 375	666 250	866 125
09.1.2.1.6.024	Fourniture et pose de climatiseur plit système 2,5 CV	unité	161 440	230 625	299 815
09.1.2.1.6.025	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	107 625	153 750	199 875

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.6.026	Fourniture et pose de climatiseur split système type solaire 1 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	14 350	20 500	26 650
09.1.2.1.6.027	Fourniture et pose de climatiseur split système type solaire 1,5 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	14 350	20 500	26 650
09.1.2.1.6.028	Fourniture et pose de climatiseur split système type solaire 2 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	98 655	140 940	183 220
09.1.2.1.6.029	Fourniture et pose de climatiseur split système type solaire 2,5 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	3 050	4 355	5 665
09.1.2.1.6.030	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	4 305	6 150	7 995
09.1.2.1.6.031	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	233 185	333 125	433 065
09.1.2.1.6.032	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	4 305	6 150	7 995
09.1.2.1.6.033	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	28 700	41 000	53 300
09.1.2.1.6.034	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	28 700	41 000	53 300
09.1.2.1.6.035	Fourniture et pose de Globe lumineux pour jardin	Unité	3 230	4 615	5 995
09.1.2.1.6.036	Fourniture et pose de globe plafonnier complet	Unité	3 945	5 640	7 330
09.1.2.1.6.037	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	60 985	87 125	113 265
09.1.2.1.6.038	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	71 750	102 500	133 250
09.1.2.1.6.039	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	556 065	794 375	1 032 690
09.1.2.1.6.040	Fourniture et pose de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	12 915 000	18 450 000	23 985 000
09.1.2.1.6.041	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	14 116 815	20 166 875	26 216 940
09.1.2.1.6.042	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques	Unité	538 125	768 750	999 375
09.1.2.1.6.043	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques étanches	Unité	627 815	896 875	1 165 940

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.6.044	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanches	Unité	986 560	1 409 375	1 832 190
09.1.2.1.6.045	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	1 632 315	2 331 875	3 031 440
09.1.2.1.6.046	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques	Unité	1 722 000	2 460 000	3 198 000
09.1.2.1.6.047	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques étanche	Unité	394 625	563 750	732 875
09.1.2.1.6.048	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanches	Unité	7 013 565	10 019 375	13 025 190
09.1.2.1.6.049	Fourniture et pose de Lustre	Unité	10 116 750	14 452 500	18 788 250
09.1.2.1.6.050	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	12 018 125	17 168 750	22 319 375
09.1.2.1.6.051	Fourniture et pose de prise de courant	Unité	12 556 250	17 937 500	23 318 750
09.1.2.1.6.052	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	9 330	13 325	17 325
09.1.2.1.6.053	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	9 330	13 325	17 325
09.1.2.1.6.054	Fourniture et pose de prise informatique	Unité	4 305	6 150	7 995
09.1.2.1.6.055	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	4 305	6 150	7 995
09.1.2.1.6.056	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	4 305	6 150	7 995
09.1.2.1.6.057	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	11 195	15 990	20 785
09.1.2.1.6.058	Fourniture et pose de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	15 675	22 395	29 115
09.1.2.1.6.059	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	15 930	22 755	29 580
09.1.2.1.6.060	Fourniture et pose de télé rupteur	Unité	7 535	10 765	13 990
09.1.2.1.6.061	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	11 975	17 105	22 235
09.1.2.1.6.062	Fourniture et pose de ventilateur plafonnier rotatif	Unité	13 185	18 835	24 485

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.6.063	Fourniture et pose de ventilateur sur pieds	Unité	13 635	19 475	25 320
09.1.2.1.6.064	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	10 765	15 375	19 990
09.1.2.1.6.065	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	167 715	239 595	311 470
09.1.2.1.6.066	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	7 890	11 275	14 660
09.1.2.1.6.067	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	7 890	11 275	14 660
09.1.2.1.6.068	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	8 970	12 815	16 655
09.1.2.1.6.069	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	8 970	12 815	16 655
09.1.2.1.6.070	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	5 025	7 175	9 330
09.1.2.1.6.071	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	32 285	46 125	59 965
09.1.2.1.6.072	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	12 555	17 940	23 320
09.1.2.1.6.073	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	30 495	43 565	56 630
09.1.2.1.6.074	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	8 970	12 815	16 655
09.1.2.1.6.075	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	484 310	691 875	899 440
09.1.2.1.6.076	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	591 940	845 625	1 099 315
09.1.2.1.6.077	Fourniture et pose Poste de téléphone	Unité	825 125	1 178 750	1 532 375
09.1.2.1.6.078	Prises de télévision	Unité	1 273 565	1 819 375	2 365 190
09.1.2.1.7	<b>INCENDIE SECURITE</b>				
09.1.2.1.7.001	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	unité	55 305	79 010	102 715
09.1.2.1.7.002	Fourniture et pose de Bloc d'ambiances	unité	55 305	79 010	102 715
09.1.2.1.7.003	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	119 585	170 835	222 085
09.1.2.1.7.004	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	114 800	164 000	213 200
09.1.2.1.7.005	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	123 170	175 960	228 745
09.1.2.1.7.006	Fourniture et pose de RIA DN 33 x 30 mètre	unité	292 980	418 540	544 105
09.1.2.1.7.007	Fourniture et pose de Suppresseur incendie	Unité	633 790	905 415	1 177 040

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.7.008	Local supprimeur et bache à eau	ens	2 272 085	3 245 835	4 219 585
09.1.2.1.8	<b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>				
09.1.2.1.8.001	Dispositif de lave main	Unité	111 215	158 875	206 540
09.1.2.1.8.002	Flexible arabe en caoutchouc	Unité	574 000	820 000	1 066 000
09.1.2.1.8.003	Flexible arabe en inox	Unité	717 500	1 025 000	1 332 500
09.1.2.1.8.004	Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	825 125	1 178 750	1 532 375
09.1.2.1.8.005	Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	878 940	1 255 625	1 632 315
09.1.2.1.8.006	Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	968 625	1 383 750	1 798 875
09.1.2.1.8.007	Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	5 560 625	7 943 750	10 326 875
09.1.2.1.8.008	Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 112 125	1 588 750	2 065 375
09.1.2.1.8.009	Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	358 750	512 500	666 250
09.1.2.1.8.010	Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 345 315	1 921 875	2 498 440
09.1.2.1.8.011	Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	394 625	563 750	732 875
09.1.2.1.8.012	Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	1 004 500	1 435 000	1 865 500
09.1.2.1.8.013	Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	538 125	768 750	999 375
09.1.2.1.8.014	Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	2 547 125	3 638 750	4 730 375
09.1.2.1.8.015	Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	645 750	922 500	1 199 250
09.1.2.1.8.016	Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Unité	107 625	153 750	199 875
09.1.2.1.8.017	Fourniture et pose de Baignoire	Unité	295 970	422 815	549 655
09.1.2.1.8.018	Fourniture et pose de Bidet	Unité	21 525	30 750	39 975
09.1.2.1.8.019	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	51 120	73 030	94 940
09.1.2.1.8.020	Fourniture et pose de Colonne de douche	Unité	43 050	61 500	79 950
09.1.2.1.8.021	Fourniture et pose de Colonne de douche double	Unité	116 595	166 565	216 530

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.8.022	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	129 150	184 500	239 850
09.1.2.1.8.023	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	125 560	179 375	233 190
09.1.2.1.8.024	Fourniture et pose de Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	7 890	11 275	14 660
09.1.2.1.8.025	Fourniture et pose de Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	14 710	21 015	27 315
09.1.2.1.8.026	Fourniture et pose de Glace de lavabo	Unité	3 228 750	4 612 500	5 996 250
09.1.2.1.8.027	Fourniture et pose de Gouttière en PVC	Unité	116 595	166 565	216 530
09.1.2.1.8.028	Fourniture et pose de jacuzzi	Unité	102 245	146 065	189 880
09.1.2.1.8.029	Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console	Unité	304 940	435 625	566 315
09.1.2.1.8.030	Fourniture et pose de Lavabo en porcelaine vitrifié	Unité	116 595	166 565	216 530
09.1.2.1.8.031	Fourniture et pose de lavabo meuble complet	Unité	14 350	20 500	26 650
09.1.2.1.8.032	Fourniture et pose de Lave-main double bac	Unité	62 780	89 690	116 595
09.1.2.1.8.033	Fourniture et pose de mitiger eau froide	Unité	3 230	4 615	5 995
09.1.2.1.8.034	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide	Unité	3 230	4 615	5 995
09.1.2.1.8.035	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique	Unité	3 945	5 640	7 330
09.1.2.1.8.036	Fourniture et pose de Porte savon	Unité	3 945	5 640	7 330
09.1.2.1.8.037	Fourniture et pose de Porte serviette	Unité	125 560	179 375	233 190
09.1.2.1.8.038	Fourniture et pose de siphon de sol	Unité	2 510	3 590	4 665
09.1.2.1.8.039	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au dessus des lavabos	Unité	59 195	84 565	109 930

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.8.040	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation	ml	71 750	102 500	133 250
09.1.2.1.8.041	Fourniture et pose de Urinoir	Unité	77 130	110 190	143 245
09.1.2.1.8.042	Fourniture et pose de vidoirs avec toutes les sujétions	Unité	134 530	192 190	249 845
09.1.2.1.8.043	Fourniture et pose de WC à la turc	Unité	68 165	97 375	126 590
09.1.2.1.8.044	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	60 985	87 125	113 265
09.1.2.1.8.045	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	1 470	2 100	2 730
09.1.2.1.8.046	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	20 630	29 470	38 310
09.1.2.1.8.047	Fourniture et pose tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses	ml	21 525	30 750	39 975
09.1.2.1.8.048	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé	Unité	25 115	35 875	46 640
09.1.2.1.8.049	Regard de visite avec dalles amovibles	Unité	21 525	30 750	39 975
09.1.2.1.8.050	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé	Unité	4 305	6 150	7 995
09.1.2.1.8.051	Tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	2 870	4 100	5 330
09.1.2.1.9	<b>REVETEMENT CARRELAGE</b>				
09.1.2.1.9.001	Cornière pour arrêt de carrelage et de marche	ml	1 531	2 187	2 843
09.1.2.1.9.002	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m <sup>2</sup>	12 198	17 425	22 653
09.1.2.1.9.003	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m <sup>2</sup>	12 915	18 450	23 985
09.1.2.1.9.004	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m <sup>2</sup>	12 915	18 450	23 985
09.1.2.1.9.005	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m <sup>2</sup>	12 198	17 425	22 653

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.9.006	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m <sup>2</sup>	12 198	17 425	22 653
09.1.2.1.9.007	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m <sup>2</sup>	12 556	17 938	23 319
09.1.2.1.9.008	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m <sup>2</sup>	12 676	18 108	23 541
09.1.2.1.9.009	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m <sup>2</sup>	13 752	19 646	25 540
09.1.2.1.9.010	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m <sup>2</sup>	13 274	18 963	24 651
09.1.2.1.9.011	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m <sup>2</sup>	12 676	18 108	23 541
09.1.2.1.9.012	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m <sup>2</sup>	13 393	19 133	24 873
09.1.2.1.9.013	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m <sup>2</sup>	12 676	18 108	23 541
09.1.2.1.9.014	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m <sup>2</sup>	14 350	20 500	26 650
09.1.2.1.9.015	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m <sup>2</sup>	15 068	21 525	27 983
09.1.2.1.9.016	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m <sup>2</sup>	13 633	19 475	25 318
09.1.2.1.9.017	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m <sup>2</sup>	11 002	15 717	20 432
09.1.2.1.9.018	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m <sup>2</sup>	11 480	16 400	21 320
09.1.2.1.9.019	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m <sup>2</sup>	12 676	18 108	23 541
09.1.2.1.9.020	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière lourd de 40x40x4 pour bordures et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	15 068	21 525	27 983
09.1.2.1.9.021	Revêtement mural	m <sup>2</sup>	11 958	17 083	22 208
09.1.2.1.10	<b>PEINTURE</b>				
09.1.2.1.10.001	Badigeon à la chaux vive	m <sup>2</sup>	430	615	800
09.1.2.1.10.002	Enduit plâtre	m <sup>2</sup>	2 270	3 245	4 220
09.1.2.1.10.003	Enduit tyrolien extérieur	m <sup>2</sup>	1 420	2 030	2 640
09.1.2.1.10.004	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m <sup>2</sup>	1 560	2 230	2 900
09.1.2.1.10.005	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m <sup>2</sup>	2 135	3 050	3 965
09.1.2.1.10.006	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m <sup>2</sup>	2 510	3 590	4 665

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.1.10.007	Peinture anti rouille	m <sup>2</sup>	1 820	2 595	3 375
09.1.2.1.10.008	Peinture décorative	m <sup>2</sup>	2 870	4 100	5 330
09.1.2.1.10.009	Peinture glycérophthalique sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	7 415	10 590	13 770
09.1.2.1.10.010	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m <sup>2</sup>	1 855	2 650	3 440
09.1.2.1.10.011	Peinture vinylique FOM lavable	m <sup>2</sup>	1 365	1 950	2 530
09.1.2.1.10.012	Peinture vinylique FOM	m <sup>2</sup>	93 275	133 250	173 225
09.1.2.1.10.013	Revêtement mural alu cobond	m <sup>2</sup>	13 455	19 220	24 985
<b>09.1.2.2</b>	<b>ETAGE R+1</b>				
09.1.2.2.1	SUPERSTRUCTURES - MACONNERIE				
09.1.2.2.1.001	Béton armé dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour appuis de baies	m <sup>3</sup>	97 500	108 750	120 000
09.1.2.2.1.002	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour couronnement	m <sup>3</sup>	120 000	141 665	163 335
09.1.2.2.1.003	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chainage	m <sup>3</sup>	125 000	144 165	163 335
09.1.2.2.1.004	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chainage d'arase	m <sup>3</sup>	125 000	144 165	163 335
09.1.2.2.1.005	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour élément décoratif	m <sup>3</sup>	135 000	149 165	163 335
09.1.2.2.1.006	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour linteaux	m <sup>3</sup>	125 000	144 165	163 335
09.1.2.2.1.007	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poteaux	m <sup>3</sup>	150 000	156 665	163 335
09.1.2.2.1.008	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poutres	m <sup>3</sup>	163 335	171 665	180 000
09.1.2.2.1.009	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour raidisseurs	m <sup>3</sup>	125 000	144 165	163 335
09.1.2.2.1.010	Béton armé pour acrotère (appui de tôle) dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 000	141 665	163 335
09.1.2.2.1.011	Béton armé pour chainage rampant dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	125 000	144 165	163 335
09.1.2.2.1.012	Béton armé pour escaliers dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	163 335	181 665	200 000
09.1.2.2.1.013	Béton armé pour poutres dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	163 335	181 665	200 000
09.1.2.2.1.014	Béton légèrement armé pour extrade dosé à 300kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97 500	108 750	120 000
09.1.2.2.1.015	Béton non armé pour marche et rampe dosé à 300kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	97 500	98 750	100 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.1.016	Chape lisse et bouchardé	m <sup>2</sup>	3 000	3 500	4 000
09.1.2.2.1.017	Claustras de ventilation munis de grillage anti insectes	Unité	1 000	1 000	1 000
09.1.2.2.1.018	Enduit en sous face plancher	m <sup>2</sup>	3 000	3 250	3 500
09.1.2.2.1.019	Enduit étanche pour tableau noir d'épaisseur 20 cm	m <sup>2</sup>	3 000	3 250	3 500
09.1.2.2.1.020	Enduit extérieur d'esthétique sur la façade	m <sup>2</sup>	2 835	2 915	3 000
09.1.2.2.1.021	Enduit extérieur taloché	m <sup>2</sup>	2 000	2 335	2 665
09.1.2.2.1.022	Enduit intérieur bicouche y compris raccordement	m <sup>2</sup>	3 500	3 585	3 665
09.1.2.2.1.023	Enduit intérieur taloché et lissé	m <sup>2</sup>	2 500	2 835	3 165
09.1.2.2.1.024	Enduit intérieur y compris raccordement et calfeutrement	m <sup>2</sup>	3 000	3 335	3 665
09.1.2.2.1.025	Enduit intérieur, extérieur lissé au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	2 500	2 835	3 165
09.1.2.2.1.026	Enduit lissé pour tableau y compris grillage poulailler dosé à 400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	3 500	3 665	3 835
09.1.2.2.1.027	Enduit tyrolien extérieur	m <sup>2</sup>	1 100	1 565	2 030
09.1.2.2.1.028	Enduits lisses sur murs intérieurs et extérieurs	m <sup>2</sup>	2 000	2 500	3 000
09.1.2.2.1.029	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs intérieurs	m <sup>2</sup>	2 000	2 175	2 350
09.1.2.2.1.030	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm	m <sup>2</sup>	1 600	1 990	2 375
09.1.2.2.1.031	Joint de dilatation en polystyrène de 10 cm avec couvre joint en alu	m <sup>2</sup>	1 600	1 990	2 375
09.1.2.2.1.032	Joint de dilatation en Polystyrène de 2 cm avec couvre joint en alu	m <sup>2</sup>	1 600	1 990	2 375
09.1.2.2.1.033	Joint de dilatation en Polystyrène de 2,5 cm avec couvre joint en alu	ml	1 600	1 990	2 375
09.1.2.2.1.034	Joint de dilation en polystyrène de 2 cm	ml	850	1 050	1 250
09.1.2.2.1.035	Joint de dilation en polystyrène de 2,5 cm	ml	800	1 025	1 250

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.1.036	Lit de sable sous dalle d'une épaisseur de 5 cm	m <sup>2</sup>	6 500	7 750	9 000
09.1.2.2.1.037	Maçonnerie d'agglos creux de 10x20x40 cm	m <sup>2</sup>	4 000	4 585	5 165
09.1.2.2.1.038	Maçonnerie d'agglos creux de 15x20x40 cm	m <sup>2</sup>	6 000	6 415	6 835
09.1.2.2.1.039	Maçonnerie d'agglos creux de 20x20x40 cm	m <sup>2</sup>	7 665	10 085	12 500
09.1.2.2.1.040	Plancher en hourdis corps creux de 15+5	m <sup>2</sup>	25 000	27 500	30 000
09.1.2.2.1.041	Plancher en hourdis corps creux de 16+4	m <sup>2</sup>	25 000	30 000	35 000
09.1.2.2.1.042	Raccordement et calfeutrement des ouvertures	m <sup>2</sup>	2 600	3 135	3 665
09.1.2.2.2	<b>MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				
09.1.2.2.2.001	Barautage en tube rond de diamètre 100	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.002	Barautage en tube rond de diamètre 20	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.003	Barautage en tube rond de diamètre 22	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.004	Barautage en tube rond de diamètre 25	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.005	Barautage en tube rond de diamètre 30	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.006	Barautage en tube rond de diamètre 33	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.007	Barautage en tube rond de diamètre 40	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.2.008	Fourniture et pose de baie vitrée avec grille de protection 400 x 140 cm	Unité	373 100	533 000	692 900
09.1.2.2.2.009	Fourniture et pose de Brise soleil métallique	m <sup>2</sup>	12 825	18 320	23 820
09.1.2.2.2.010	Fourniture et pose d'Ensemble placards de rangement sous la paillasse de la salle d'accouchement en contre-plaqué tranché de 20 mm avec un encadrement en bois rouge y compris toutes suggestions de pose	m <sup>2</sup>	25 115	35 875	46 640
09.1.2.2.2.011	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	4 710	6 725	8 745

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.2.012	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	5 830	8 330	10 825
09.1.2.2.2.013	Fourniture et pose de faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	6 905	9 865	12 825
09.1.2.2.2.014	Fourniture et pose de faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	8 880	12 685	16 490
09.1.2.2.2.015	Fourniture et pose de faux plafonds en contreplaqué 5mm maillé de 80x80 cm avec solivage et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	5 440	7 775	10 105
09.1.2.2.2.016	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m <sup>2</sup>	23 410	33 440	43 475
09.1.2.2.2.017	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	59 640	85 205	110 765
09.1.2.2.2.018	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames fixes ouvrant à la française (FCMPO.F.01) 120x120 cm avec anti rouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	33 185	47 405	61 630
09.1.2.2.2.019	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO.F-01) 120x120 cm compris anti rouille, toutes sujétions	Unité	38 865	55 520	72 175
09.1.2.2.2.020	Fourniture et pose de fenêtre à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 (FCMPO-01) 350x40 cm y compris anti rouilles toutes sujétions	Unité	60 090	85 845	111 595
09.1.2.2.2.021	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm sans grille de protection	m <sup>2</sup>	42 155	60 220	78 285
09.1.2.2.2.022	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 140x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	80 990	115 695	150 405

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.023	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré avec grille de protection de 60 x 140	Unité	56 055	80 080	104 100
09.1.2.2.024	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 100x60 cm (ép= 6 mm)	Unité	62 065	88 665	115 260
09.1.2.2.025	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 170 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	85 385	121 975	158 570
09.1.2.2.026	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 200x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	149 780	213 970	278 160
09.1.2.2.027	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 210 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	103 140	147 345	191 545
09.1.2.2.028	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 220 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	143 500	205 000	266 500
09.1.2.2.029	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 250 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	161 440	230 625	299 815
09.1.2.2.030	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 285 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	180 450	257 790	335 125
09.1.2.2.031	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 300x120 cm (ép= 6 mm)	Unité	192 290	274 700	357 110
09.1.2.2.032	Fourniture et pose de fenêtre alu vitré coulissante avec grille de protection de 385 x 120 cm (ép= 6 mm)	Unité	236 845	338 355	439 860
09.1.2.2.033	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm sans grille de protection	m <sup>2</sup>	47 085	67 265	87 445
09.1.2.2.034	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	98 030	140 040	182 055

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.2.035	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	42 065	60 090	78 120
09.1.2.2.2.036	Fourniture et pose de fenêtre alu vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	50 675	72 390	94 110
09.1.2.2.2.037	Fourniture et pose de fenêtre métallique persienne 60x60 cm	Unité	13 575	19 390	25 205
09.1.2.2.2.038	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée 120x120 cm avec grille de protection carrée de 10 mm	Unité	41 615	59 450	77 285
09.1.2.2.2.039	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames fixes de 340x40 cm	Unité	41 300	59 000	76 700
09.1.2.2.2.040	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée à lames orientables de 120x120 cm ouvrant à la française avec un cadre e H 70	m <sup>2</sup>	41 855	59 790	77 730
09.1.2.2.2.041	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée de 150x120 cm	Unité	44 575	63 680	82 780
09.1.2.2.2.042	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable 350x60 cm	Unité	43 050	61 500	79 950
09.1.2.2.2.043	Fourniture et pose de fenêtre métallique persiennée lame orientable ouvrant à la française 2x60x120 cm	Unité	45 740	65 345	84 945
09.1.2.2.2.044	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y compris grille de protection	m <sup>2</sup>	43 500	62 140	80 785
09.1.2.2.2.045	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 180x120 cm y sans grille de protection	m <sup>2</sup>	47 245	67 495	87 745
09.1.2.2.2.046	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 120x60 cm à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 120x30 cm	Unité	119 140	170 200	221 260

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.2.047	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x120 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	140 130	200 185	260 235
09.1.2.2.2.048	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 160x220 à 2 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 160x60 cm	Unité	109 635	156 620	203 605
09.1.2.2.2.049	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 240x120 cm à 3 vantaux égaux avec barreaudage plus imposte de 240x60 cm	Unité	117 815	168 305	218 795
09.1.2.2.2.050	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 250x120 cm à 2 vantaux avec barreaudage	Unité	139 915	199 875	259 840
09.1.2.2.2.051	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 à 1 vantail	Unité	19 730	28 190	36 645
09.1.2.2.2.052	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm sans grille de protection	Unité	42 155	60 220	78 285
09.1.2.2.2.053	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée de 60x60 cm y compris grille de protection	Unité	42 155	60 220	78 285
09.1.2.2.2.054	Fourniture et pose de ferme métallique de 10 ml de porté	Unité	281 620	402 315	523 005
09.1.2.2.2.055	Fourniture et pose de Fourniture et pose de fenêtres métalliques persienne 180x120 cm	Unité	49 435	70 625	91 810
09.1.2.2.2.056	Fourniture et pose de Fourniture et pose de porte métallique 70x210 cm	Unité	52 915	75 595	98 270
09.1.2.2.2.057	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 270x80 cm	Unité	55 250	78 925	102 605
09.1.2.2.2.058	Fourniture et pose de menuiserie pour placard des paillasses 400x80 cm	Unité	118 385	169 125	219 865
09.1.2.2.2.059	Fourniture et pose de plaque signalétique de porte 30x12 cm	Unité	11 480	16 400	21 320

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.060	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	64 935	92 765	120 590
09.1.2.2.061	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	Unité	60 090	85 845	111 595
09.1.2.2.062	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique deux battants persiennée à lames fixes (PCMPF-01) 90x220 cm y compris anti rouille toutes sujétions	m <sup>2</sup>	30 675	43 820	56 965
09.1.2.2.063	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique persiennée à lames orientables d'épaisseur 10/10 ouvrant à la française (FCMPO.F-01) 120x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	45 310	64 730	84 145
09.1.2.2.064	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 80x220 cm compris antirouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	39 465	56 375	73 290
09.1.2.2.065	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toute sujétion munie d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	Unité	79 605	113 725	147 840
09.1.2.2.066	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique pleine en tôle de 15/10è doubles faces (PCMP-01) 90x220 cm compris antirouille, toutes sujétions muni d'une barre de sécurité en cornière de 40 avec cadenas	m <sup>2</sup>	41 525	59 320	77 120

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.2.067	Fourniture et pose de Porte à châssis métallique un battant persiennée à lames fixes (PCMPF-02) 80x220 cm compris anti-rouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	30 495	43 565	56 630
09.1.2.2.2.068	Fourniture et pose de porte alu vitrée de 140x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 140x60 cm	Unité	311 610	445 160	578 705
09.1.2.2.2.069	Fourniture et pose de Porte alu vitrée de 160x220 cm à 2 vantaux égaux va et vient plus imposte de 160x60	Unité	323 205	461 720	600 240
09.1.2.2.2.070	Fourniture et pose de Porte en aggloméré de bois stratifié de 90x220 cm	Unité	100 180	143 115	186 050
09.1.2.2.2.071	Fourniture et pose de Porte en bois massif va et vient de 120x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis oculus	Unité	122 550	175 070	227 590
09.1.2.2.2.072	Fourniture et pose de Porte en bois massif va-et-vient de 160x220 cm comportant 2 vantaux égaux munis oculus	Unité	158 315	226 165	294 015
09.1.2.2.2.073	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP2) 80x220 cm à peindre	Unité	47 210	67 445	87 680
09.1.2.2.2.074	Fourniture et pose de Porte isoplane (PIP3) 150x220 cm à peindre	Unité	89 865	128 380	166 895
09.1.2.2.2.075	Fourniture et pose de Porte isoplane 120x220 cm à peindre	Unité	77 455	110 650	143 845
09.1.2.2.2.076	Fourniture et pose de Porte isoplane à peindre (PIP1) de 140x220 cm	Unité	88 270	126 100	163 930
09.1.2.2.2.077	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220 pour salle de réunion	Unité	165 850	236 930	308 005
09.1.2.2.2.078	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	99 375	141 965	184 550
09.1.2.2.2.079	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40 cm	Unité	95 070	135 815	176 555

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.2.080	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220 cm	Unité	49 030	70 040	91 055
09.1.2.2.2.081	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40 cm	Unité	82 515	117 875	153 240
09.1.2.2.2.082	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 cm avec séparation en contre-plaqué de 20 cm pour paillasse	Unité	197 315	281 875	366 440
09.1.2.2.2.083	Fourniture et pose de Porte métallique en grille pour patio	m <sup>2</sup>	12 110	17 295	22 485
09.1.2.2.2.084	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée (PMP) de (140x220) cm	Unité	77 850	111 215	144 575
09.1.2.2.2.085	Fourniture et pose de Porte métallique persiennée un battant 90x220 cm à lame fixe de 8/10 y compris anti rouille et toute sujétion	m <sup>2</sup>	51 770	73 955	96 140
09.1.2.2.2.086	Fourniture et pose de Porte métallique pleine avec métal déployé aux extrémités	Unité	57 760	82 515	107 265
09.1.2.2.2.087	Fourniture et pose de Porte métallique pleine de 90x220 cm doubles faces avec tôle de 15/10	m <sup>2</sup>	33 185	47 405	61 630
09.1.2.2.2.088	Fourniture et pose de Porte métallique pleine en tôle de deux faces 90x220 cm en tôle noir de 15/10 y compris antirouille, toutes sujétions	m <sup>2</sup>	36 505	52 145	67 790
09.1.2.2.2.089	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 cm y compris grille de protection	Unité	137 220	196 030	254 840
09.1.2.2.2.090	Fourniture et pose de Portes métalliques pleines doubles faces pour magasins de 80x220 cm	Unité	60 700	86 715	112 730
09.1.2.2.2.091	Fourniture et pose de Rangement bas de 260x70 cm	Unité	53 345	76 210	99 070
09.1.2.2.2.092	Fourniture et pose de Rangement bas de 500x70 cm	Unité	102 245	146 065	189 880

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.2.093	Fourniture et pose de serrure de qualité	Unité	12 690	18 125	23 565
09.1.2.2.2.094	Main courante en tube bois bété	ml	24 215	34 595	44 970
09.1.2.2.2.095	Main courante en tube inox	ml	14 170	20 245	26 315
09.1.2.2.2.096	Vernis sur plafond meublé	m <sup>2</sup>	1 975	2 820	3 665
09.1.2.2.3	<b>ELECTRICITE-CLIMATISATION</b>				
09.1.2.2.3.001	Branchement au local compteur SONABEL/TGBT	Unité	152 250	186 085	228 375
09.1.2.2.3.002	Câble informatique y compris goulotte et toutes surjetions	Unité	7 610	8 630	6 595
09.1.2.2.3.003	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Unité	355 250	482 125	609 000
09.1.2.2.3.004	Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	25 375	31 720	40 600
09.1.2.2.3.005	Disjoncteur DPN de 10A	Unité	3 300	3 550	4 570
09.1.2.2.3.006	Disjoncteur DPN de 16A	Unité	10 150	11 165	12 180
09.1.2.2.3.007	Elaboration des documents techniques de l'installation solaire (plan d'électricité, circuit encastré, disposition des différents appareils, coffret, plaque etc.) conformément aux instructions suivant du contrôle	Ensemble	406 000	456 750	355 250
09.1.2.2.3.008	Filerie, fourreautage, barrette de coupure y compris toutes sujétions	Unité	1 522 500	1 649 375	1 776 250
09.1.2.2.3.009	Fourniture et pose de caisson de protection batterie y compris toutes sujétions	Unité	16 495	19 665	22 835
09.1.2.2.3.010	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	4 415	5 000	5 580
09.1.2.2.3.011	Fourniture et installation plaque solaire 2 m2 avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	200 460	227 105	253 750
09.1.2.2.3.012	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	1 522 500	1 625 520	1 728 545
09.1.2.2.3.013	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	12 180	12 940	13 700

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.3.014	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris toutes sujétions de pose	Unité	203 000	228 375	279 125
09.1.2.2.3.015	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité	Unité	12 180	13 700	15 225
09.1.2.2.3.016	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	6 090	6 850	7 610
09.1.2.2.3.017	Fourniture et pose de Brasseur d'air + rhéostat	Unité	55 825	65 975	76 125
09.1.2.2.3.018	Fourniture et pose de Câble informatique UTP	ml	8 375	8 755	9 135
09.1.2.2.3.019	Fourniture et pose de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	126 875	152 250	152 250
09.1.2.2.3.020	Fourniture et pose de climatiseur armoire 5cv	Unité	1 167 250	1 344 875	1 522 500
09.1.2.2.3.021	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	unité	219 925	262 215	304 500
09.1.2.2.3.022	Fourniture et pose de climatiseur r split système 1,5 CV	unité	280 815	312 960	345 100
09.1.2.2.3.023	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	unité	372 165	414 460	456 750
09.1.2.2.3.024	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	unité	449 135	579 820	710 500
09.1.2.2.3.025	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	507 500	659 750	812 000
09.1.2.2.3.026	Fourniture et pose de climatiseur split système type solaire 1 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	609 000	685 125	761 250
09.1.2.2.3.027	Fourniture et pose de climatiseur r split système type solaire 1,5 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	659 750	837 375	1 015 000
09.1.2.2.3.028	Fourniture et pose de climatiseur r split système type solaire 2 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	964 250	1 167 250	1 268 750
09.1.2.2.3.029	Fourniture et pose de climatiseur split système type solaire 2,5 CV y compris toutes sujétions de pose	Unité	1 979 250	1 801 625	2 030 000
09.1.2.2.3.030	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	3 550	4 570	5 580
09.1.2.2.3.031	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	4 570	5 580	6 090

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.3.032	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	76 125	86 275	96 425
09.1.2.2.3.033	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	86 275	101 500	116 725
09.1.2.2.3.034	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	12 180	13 195	15 225
09.1.2.2.3.035	Fourniture et pose de Globe lumineux pour jardin	Unité	15 225	13 195	15 225
09.1.2.2.3.036	Fourniture et pose de globe plafonnier complet	Unité	18 270	20 300	15 225
09.1.2.2.3.037	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	5 580	6 090	7 105
09.1.2.2.3.038	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	5 075	6 090	7 105
09.1.2.2.3.039	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	5 075	6 090	7 105
09.1.2.2.3.040	Fourniture et pose de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	15 225	20 300	17 765
09.1.2.2.3.041	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	15 225	15 835	18 270
09.1.2.2.3.042	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques	Unité	17 510	22 180	25 375
09.1.2.2.3.043	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques étanche	Unité	20 300	22 535	25 375
09.1.2.2.3.044	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanches	Unité	8 120	10 655	12 685
09.1.2.2.3.045	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	13 955	16 940	20 300
09.1.2.2.3.046	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques	Unité	15 730	18 650	21 315
09.1.2.2.3.047	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques étanche	Unité	18 270	19 285	20 300
09.1.2.2.3.048	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanche	Unité	11 165	15 225	12 180
09.1.2.2.3.049	Fourniture et pose de Lustre	Unité	220 760	237 255	253 750

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.3.050	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toutes sujétions de pose	Unité	101 500	139 565	177 625
09.1.2.2.3.051	Fourniture et pose de prise de courant	Unité	4 060	4 315	5 580
09.1.2.2.3.052	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	10 150	11 165	12 180
09.1.2.2.3.053	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	10 150	11 165	12 180
09.1.2.2.3.054	Fourniture et pose de prise informatique	Unité	5 075	6 090	7 105
09.1.2.2.3.055	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	10 150	12 685	15 225
09.1.2.2.3.056	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	10 150	12 685	15 225
09.1.2.2.3.057	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	10 150	7 105	9 135
09.1.2.2.3.058	Fourniture et pose de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	279 125	329 875	406 000
09.1.2.2.3.059	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	40 600	45 675	50 750
09.1.2.2.3.060	Fourniture et pose de télé rupteur	Unité	5 075	6 090	5 580
09.1.2.2.3.061	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	15 225	17 765	20 300
09.1.2.2.3.062	Fourniture et pose de ventilateur plafonnier rotatif	Unité	35 525	40 600	35 525
09.1.2.2.3.063	Fourniture et pose de ventilateur sur pieds	Unité	30 450	40 600	35 525
09.1.2.2.3.064	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	659 750	786 625	913 500
09.1.2.2.3.065	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	16 747 500	18 270 000	19 792 500
09.1.2.2.3.066	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	17 762 500	19 970 125	22 177 750
09.1.2.2.3.067	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	659 750	761 250	862 750
09.1.2.2.3.068	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	761 250	888 125	1 015 000
09.1.2.2.3.069	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	1 268 750	1 395 625	1 522 500
09.1.2.2.3.070	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	1 674 750	2 309 125	2 943 500
09.1.2.2.3.071	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	1 827 000	2 436 000	3 045 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.3.072	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	456 750	558 250	659 750
09.1.2.2.3.073	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	8 855 875	9 921 625	10 987 375
09.1.2.2.3.074	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	12 687 500	14 311 500	15 935 500
09.1.2.2.3.075	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	15 732 500	17 001 250	18 270 000
09.1.2.2.3.076	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	15 732 500	17 762 500	19 792 500
09.1.2.2.3.077	Fourniture et pose Poste de téléphone	Unité	35 525	43 135	50 750
09.1.2.2.3.078	Prises de télévision	Unité	10 150	12 685	15 225
09.1.2.2.4	<b>INCENDIE SECURITE</b>				
09.1.2.2.4.001	Fourniture et pose de Bloc autonomes lumineux	unité	56 250	77 085	90 000
09.1.2.2.4.002	Fourniture et pose de Bloc d'ambiances	unité	56 250	77 085	90 000
09.1.2.2.4.003	Fourniture et pose d'Extincteur à CO2 de 2 kg	Unité	145 000	166 665	180 000
09.1.2.2.4.004	Fourniture et pose d'Extincteur à eau de 6 litres	Unité	145 000	160 000	175 000
09.1.2.2.4.005	Fourniture et pose de Extincteur à poudre ABC de 6 kg	Unité	145 000	171 665	195 000
09.1.2.2.4.006	Fourniture et pose de RIA DN 33 x 30 mètre	unité	375 000	408 335	450 000
09.1.2.2.4.007	Fourniture et pose de Suppresseur incendie	Unité	750 000	883 335	1 000 000
09.1.2.2.4.008	Local suppresseur et bâche à eau	Ensemble	2 500 000	3 166 665	4 000 000
09.1.2.2.5	<b>PLOMBERIE SANITAIRE</b>				
09.1.2.2.5.001	Distribution intérieur et extérieur (tube, cuivre, PVC, galva)	Ensemble	331 845	474 065	616 280
09.1.2.2.5.002	Ensemble de tuyauterie d'alimentation et d'évacuation raccordé aux appareils sanitaires en prévision (douche lavabo WC)	Ensemble	340 815	486 875	632 940
09.1.2.2.5.003	Fourniture et pose de Baignoire	Unité	234 085	334 405	434 730
09.1.2.2.5.004	Fourniture et pose de Bidet	Unité	101 795	145 420	189 050
09.1.2.2.5.005	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	197 315	281 875	366 440
09.1.2.2.5.006	Fourniture et pose de Colonne de douche	Unité	30 495	43 565	56 630

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.5.007	Fourniture et pose de Colonne de douche double	Unité	42 510	60 730	78 950
09.1.2.2.5.008	Fourniture et pose de d'évier un bac en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	44 845	64 065	83 280
09.1.2.2.5.009	Fourniture et pose de d'évier un bac en porcelaine y compris toutes sujétions	Unité	91 480	130 690	169 895
09.1.2.2.5.010	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	93 275	133 250	173 225
09.1.2.2.5.011	Fourniture et pose d'Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	90 585	129 405	168 230
09.1.2.2.5.012	Fourniture et pose de Glace de lavabo	Unité	11 390	16 270	21 155
09.1.2.2.5.013	Fourniture et pose de Gouttière en PVC	Unité	7 085	10 120	13 160
09.1.2.2.5.014	Fourniture et pose de jacuzzi	Unité	521 265	744 665	968 060
09.1.2.2.5.015	Fourniture et pose de lavabo complet en porcelaine vitrifié sur console	Unité	74 440	106 345	138 245
09.1.2.2.5.016	Fourniture et pose de Lavabo en porcelaine vitrifié	Unité	64 575	92 250	119 925
09.1.2.2.5.017	Fourniture et pose de lavabo meuble complet	Unité	116 595	166 565	216 530
09.1.2.2.5.018	Fourniture et pose de Lave-main double bac	Unité	57 400	82 000	106 600
09.1.2.2.5.019	Fourniture et pose de mitiger eau froide	Unité	10 585	15 120	19 655
09.1.2.2.5.020	Fourniture et pose de mitiger eau chaude eau froide	Unité	11 210	16 015	20 820
09.1.2.2.5.021	Fourniture et pose de Porte papier hygiénique	Unité	2 420	3 460	4 495
09.1.2.2.5.022	Fourniture et pose de Porte savon	Unité	2 420	3 460	4 495
09.1.2.2.5.023	Fourniture et pose de Porte serviette	Unité	2 420	3 460	4 495
09.1.2.2.5.024	Fourniture et pose de siphon de sol	Unité	2 420	3 460	4 495

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.5.025	Fourniture et pose de Tonnelet de 100 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	56 505	80 720	104 935
09.1.2.2.5.026	Fourniture et pose de tubes d'évacuation et d'alimentation	Unité	430	615	800
09.1.2.2.5.027	Fourniture et pose de Urinoir	Unité	52 465	74 955	97 440
09.1.2.2.5.028	Fourniture et pose de vidoirs avec toutes les sujétions	Unité	58 295	83 280	108 265
09.1.2.2.5.029	Fourniture et pose de WC à la turc	Unité	59 195	84 565	109 930
09.1.2.2.5.030	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	116 595	166 565	216 530
09.1.2.2.5.031	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	118 385	169 125	219 865
09.1.2.2.5.032	Fourniture et pose de WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	118 385	169 125	219 865
09.1.2.2.5.033	Fourniture et pose tuyaux PVC de Ø=100 avec grillage anti-moustiquaire pour ventilation des fosses	ml	5 025	7 175	9 330
09.1.2.2.5.034	Regard d'évacuation 100x100x50 cm avec couvercle en béton armé	Unité	19 730	28 190	36 645
09.1.2.2.5.035	Regard d'évacuation 100x100x50 cm en agglos pleins de 10x20x40 avec couvercle en béton	Unité	21 975	31 390	40 810
09.1.2.2.5.036	Regard de visite avec dalles amovibles	Unité	31 390	44 845	58 295
09.1.2.2.5.037	Regard de visite EU/EV 40x40x40 avec dalle de couverture en béton armé	Unité	25 025	35 745	46 470
09.1.2.2.5.038	Tuyauterie d'évacuation des eaux de pluie y compris toutes sujétions	Unité	5 025	7 175	9 330
09.1.2.2.6	<b>REVETEMENT CARRELAGE</b>				
09.1.2.2.6.001	Cornière pour arrêt de marche	ml	395	565	735
09.1.2.2.6.002	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.6.003	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.004	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.005	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.006	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 30x30	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.007	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 40x40	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.008	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 50x50	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.009	Fourniture et pose de carreaux grés cérame 60x60	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.010	Fourniture et pose de carreaux grés cérame antidérapant	m <sup>2</sup>	10 765	15 375	19 990
09.1.2.2.6.011	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 10x60	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.012	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x20	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.013	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 30x30	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.014	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 50x50	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.015	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 60x60	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.016	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 15x15	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.017	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 20x30	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.018	Fourniture et pose de carreaux grés cérame polis 40x40	m <sup>2</sup>	15 785	22 550	29 315
09.1.2.2.6.019	Fourniture et pose de carreaux grés cérames pour plinthes	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.020	Fourniture et pose de carreaux grés cérames plinthe au sol avec cornière lourd de 40x40x4 pour bordures et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	8 970	12 815	16 655
09.1.2.2.6.021	Revêtement mural	m <sup>2</sup>	17 940	25 625	33 315
09.1.2.2.7	<b>PEINTURE</b>				
09.1.2.2.7.001	Badigeon à la chaux vive	m <sup>2</sup>	895	1 280	1 665
09.1.2.2.7.002	Enduit plâtre	m <sup>2</sup>	4 305	6 150	7 995
09.1.2.2.7.003	Enduit tyrolien extérieur	m <sup>2</sup>	1 075	1 540	2 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.7.004	Enduit tyrolien sur les murs extérieurs	m <sup>2</sup>	1 075	1 540	2 000
09.1.2.2.7.005	Enduits tyroliens au ciment blanc écrasés sur murs	m <sup>2</sup>	1 435	2 050	2 665
09.1.2.2.7.006	Peinture à huile sur les menuiseries métallique	m <sup>2</sup>	2 155	3 075	4 000
09.1.2.2.7.007	Peinture décorative	m <sup>2</sup>	2 155	3 075	4 000
09.1.2.2.7.008	Peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique	m <sup>2</sup>	8 610	12 300	15 990
09.1.2.2.7.009	Peinture plastique (marmorex) y compris fixateur	m <sup>2</sup>	1 435	2 050	2 665
09.1.2.2.7.010	Peinture vinylique FOM	m <sup>2</sup>	2 155	3 075	4 000
09.1.2.2.7.011	Peinture vinylique FOM lavable	m <sup>2</sup>	16 145	23 065	29 980
09.1.2.2.7.012	Revêtement mural alu cobond	m <sup>2</sup>	4 665	6 665	8 660
09.1.2.2.8	<b>CHARPENTE COUVERTURE</b>				
09.1.2.2.8.001	Confection, fourniture et pose des platines pour fixation des IPN y compris toute sujétion	unité	4 425	6 320	8 215
09.1.2.2.8.002	Fourniture et pose Bande feutre bitumineux sur panne	ml	895	1 280	1 665
09.1.2.2.8.003	Fourniture et pose Charpente bois rouge en chevron 8x8	ml	1 965	2 805	3 650
09.1.2.2.8.004	Fourniture et pose Charpente en basting	ml	6 280	8 970	11 660
09.1.2.2.8.005	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	4 845	6 920	8 995
09.1.2.2.8.006	Fourniture et pose de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	4 845	6 920	8 995
09.1.2.2.8.007	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	4 845	6 920	8 995
09.1.2.2.8.008	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	4 845	6 920	8 995

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.8.009	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 460	9 225	11 995
09.1.2.2.8.010	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 635	9 480	12 325
09.1.2.2.8.011	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	5 275	7 535	9 795
09.1.2.2.8.012	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	5 025	7 175	9 330
09.1.2.2.8.013	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	5 775	8 250	10 725
09.1.2.2.8.014	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	5 595	7 995	10 395
09.1.2.2.8.015	Fourniture et pose de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	9 150	13 070	16 990
09.1.2.2.8.016	Fourniture et pose de couverture en tôle ondulée y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	2 010	2 870	3 730
09.1.2.2.8.017	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 815	9 740	12 660
09.1.2.2.8.018	Fourniture et pose de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	6 545	9 355	12 160
09.1.2.2.8.019	Fourniture et pose de couverture en tuile cuite	m <sup>2</sup>	10 225	14 605	18 990
09.1.2.2.8.020	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100 y compris toutes sujétions de pose	m <sup>2</sup>	15 120	21 600	28 080
09.1.2.2.8.021	Fourniture et pose de crochet complet	Unité	240	340	445
09.1.2.2.8.022	Fourniture et pose de faîtière en tôle translucide	Unité	14 980	21 395	27 815

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.8.023	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité à l'anti rouille	ml	5 290	7 560	9 825
09.1.2.2.8.024	Fourniture et pose de panne en IPE 100 traité à l'anti rouille	kg	430	615	800
09.1.2.2.8.025	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	ml	6 240	8 920	11 595
09.1.2.2.8.026	Fourniture et pose de panne en IPE 80 traité à l'anti rouille	kg	430	615	800
09.1.2.2.8.027	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	ml	6 235	8 905	11 575
09.1.2.2.8.028	Fourniture et pose de panne en IPE de 120 traité à l'anti rouille	kg	430	615	800
09.1.2.2.8.029	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'anti rouille	ml	7 980	11 405	14 825
09.1.2.2.8.030	Fourniture et pose de panne en IPE de 140 traité à l'anti rouille	kg	430	615	800
09.1.2.2.8.031	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité à l'anti rouille	ml	5 255	7 510	9 760
09.1.2.2.8.032	Fourniture et pose de panne en IPN 100 traité à l'anti rouille	kg	635	910	1 185
09.1.2.2.8.033	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	ml	4 395	6 280	8 160
09.1.2.2.8.034	Fourniture et pose de panne en IPN 80 traité à l'anti rouille	kg	635	910	1 185
09.1.2.2.8.035	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	ml	6 905	9 865	12 825
09.1.2.2.8.036	Fourniture et pose de panne en IPN de 120 traité à l'anti rouille	kg	635	910	1 185
09.1.2.2.8.037	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'anti rouille	ml	7 505	10 720	13 935
09.1.2.2.8.038	Fourniture et pose de panne en IPN de 140 traité à l'anti rouille	kg	970	1 385	1 800
09.1.2.2.8.039	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x60 d'épaisseur 3 mm traité à l'anti rouille	ml	2 555	3 650	4 745
09.1.2.2.8.040	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 60x80 d'épaisseur 3 mm traité à l'anti rouille	ml	2 350	3 355	4 365
09.1.2.2.8.041	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 80x40 d'épaisseur 3 mm traité à l'anti rouille	ml	3 480	4 970	6 465
09.1.2.2.8.042	Fourniture et pose de panne en tube métallique rectangulaire de 100x60 d'épaisseur 3 mm traité à l'anti rouille	ml	3 320	4 740	6 165

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.2.2.8.043	Fourniture et pose de tole faitière	ml	2 780	3 970	5 165
<b>09.1.3</b>	<b>REFECTION BATIMENT</b>				
<b>09.1.3.1</b>	<b>INSTALLATION GENERALE DE CHANTIER</b>				
09.1.3.1.0.001	Installation de chantier /Amenée et repli du matériel	Ens	nd	nd	nd
09.1.3.1.0.002	Panneaux de chantier	Unité	nd	nd	nd
<b>09.1.3.2</b>	<b>DEMOLITION ET DEPOSE</b>				
09.1.3.2.0.001	Décapage du carrelage existant	m <sup>2</sup>	770	900	1 020
09.1.3.2.0.002	Décapage du complexe d'étanchéité multicouche	m <sup>2</sup>	770	840	1 000
09.1.3.2.0.003	Décapage du relevé d'étanchéité au paxalumin	m <sup>2</sup>	770	775	800
09.1.3.2.0.004	Démolition de la maçonnerie	m <sup>2</sup>	615	840	1 015
09.1.3.2.0.005	Depose Baignoire	Unité	5 125	6 375	7 625
09.1.3.2.0.006	Depose Bidet	Unité	2 565	2 730	3 065
09.1.3.2.0.007	Depose cabine de douche	Unité	2 565	2 230	2 565
09.1.3.2.0.008	Depose Colonne de douche	Unité	1 025	1 075	1 225
09.1.3.2.0.009	Depose Colonne de douche double	Unité	1 025	1 090	1 275
09.1.3.2.0.010	Dépose de brasseur d'air plafonnier	Unité	1 540	1 975	2 540
09.1.3.2.0.011	Dépose de climatiseur split system	Unité	2 565	3 365	4 065
09.1.3.2.0.012	Dépose de faux plafond y compris ossature	m <sup>2</sup>	1 025	1 250	1 525
09.1.3.2.0.013	Dépose de lampe néon	Unité	310	410	510
09.1.3.2.0.014	Dépose de moquette existante	m <sup>2</sup>	515	665	765
09.1.3.2.0.015	Dépose de porte alu vitrée	Unité	1 025	1 275	1 525
09.1.3.2.0.016	Dépose de porte isoplane	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.017	Dépose de porte métallique	Unité	2 050	2 800	3 550
09.1.3.2.0.018	Dépose de porte métallique vitrée	Unité	2 050	2 800	3 550

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.2.0.019	Dépose de toutes les serrures pour portes de placard	Unité	280	395	505
09.1.3.2.0.020	Dépose de toutes les serrures pour portes isoplane et métalliques	Unité	280	395	505
09.1.3.2.0.021	Dépose des appareils électriques	Unité	410	485	510
09.1.3.2.0.022	Depose d'évier un bac en acier inoxydable	Unité	1 280	1 595	2 030
09.1.3.2.0.023	Depose d'évier un bac en porcelaine	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.024	Dépose du faux plafond y compris ossature	m <sup>2</sup>	1 025	1 090	1 275
09.1.3.2.0.025	Depose Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	1 025	1 275	1 525
09.1.3.2.0.026	Depose Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	1 025	1 275	1 525
09.1.3.2.0.027	Depose Glace de lavabo	Unité	515	540	615
09.1.3.2.0.028	Depose Gouttière en PVC	Unité	515	605	765
09.1.3.2.0.029	Depose jacuzzi	Unité	12 815	13 645	15 315
09.1.3.2.0.030	Depose Lavabo	Unité	2 050	2 550	3 050
09.1.3.2.0.031	Depose lavabo complet	Unité	1 540	2 165	2 540
09.1.3.2.0.032	Depose lavabo complet sur console	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.033	Depose lavabo meuble complet	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.034	Depose Lave-main double bac	Unité	1 025	1 190	1 525
09.1.3.2.0.035	Depose mitiger eau froide	Unité	1 025	1 225	1 525
09.1.3.2.0.036	Depose mitiger eau chaude eau froide	Unité	1 540	1 665	2 040
09.1.3.2.0.037	Depose Porte papier hygiénique	Unité	255	320	405
09.1.3.2.0.038	Depose Porte savon	Unité	255	305	355
09.1.3.2.0.039	Depose Porte serviette	Unité	255	305	355

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.2.0.040	Depose receveur de douche	Unité	1 025	1 025	1 025
09.1.3.2.0.041	Depose siphon de sol	Unité	155	215	255
09.1.3.2.0.042	Depose Tonnelet de 30 l avec robinet au-dessus des lavabos	Unité	1 025	1 275	1 525
09.1.3.2.0.043	Depose tubes d'évacuation et d'alimentation	ml	310	410	510
09.1.3.2.0.044	Depose Urinoir	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.045	Depose vidoirs	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.046	Depose WC au turc	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.047	Depose WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.048	Depose WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.2.0.049	Depose WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	1 540	1 915	2 040
<b>09.1.3.3</b>	<b>BETON - BETON ARME - MACONNERIE</b>				
09.1.3.3.0.001	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poteaux raidisseurs	m <sup>3</sup>	120 000	136 250	175 000
09.1.3.3.0.002	Bouchage de trou de climatiseur Windows	m <sup>2</sup>	3 000	3 750	4 250
09.1.3.3.0.003	Maçonnerie en agglo creux de 10x20x40 cm	m <sup>2</sup>	4 000	4 875	6 000
09.1.3.3.0.004	Maçonnerie en agglo creux de 15x20x40 cm	m <sup>2</sup>	5 000	5 750	6 000
09.1.3.3.0.005	Maçonnerie en agglo creux de 20x20x40 cm	m <sup>2</sup>	6 000	6 440	7 000
09.1.3.3.0.006	Maçonnerie en agglo creux de 7x20x40 cm	m <sup>2</sup>	3 500	3 665	4 000
09.1.3.3.0.007	Reprise d'enduit intérieur et extérieur	m <sup>2</sup>	1 500	2 000	2 250
09.1.3.3.0.008	Traitement anti-termites y compris film polyéthylène 180 µm posé par thermolaquage suivant le Protocole SBPS/BPC-TERMITES ou similaire	m <sup>2</sup>	1 250	1 690	2 000
09.1.3.3.0.009	Traitement spécial de toutes les fissures au mortier de ciment armé de grillage poulailler	Forfait	200 000	270 000	350 000
<b>09.1.3.4</b>	<b>MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.4.0.001	Fourniture et pose de butée de porte en métal	unité	2 050	2 550	3 050
09.1.3.4.0.002	Fourniture et pose de butée de porte en plastique	unité	1 025	1 090	1 275
09.1.3.4.0.003	Fourniture et pose de cadenas en acier à clé premier choix de grand format	Unité	4 100	4 435	5 100
09.1.3.4.0.004	Fourniture et pose de cadenas en acier à code premier choix de grand format	Unité	12 815	16 145	20 315
09.1.3.4.0.005	Fourniture et pose de cadenas en inox à clé premier choix de grand format	Unité	14 350	15 850	17 850
09.1.3.4.0.006	Fourniture et pose de cadenas en inox à code premier choix de grand format	Unité	23 065	23 895	25 565
09.1.3.4.0.007	Fourniture et pose de cadenas en laiton à code premier choix de grand format	Unité	18 965	23 575	30 465
09.1.3.4.0.008	Fourniture et pose de canon à serrure anti-copiage	Unité	28 190	30 690	33 190
09.1.3.4.0.009	Fourniture et pose de canon à serrure classique	Unité	3 590	3 755	4 090
09.1.3.4.0.010	Fourniture et pose de faux plafond en contre-plaqué de 5 mm y compris ossature	m <sup>2</sup>	7 175	8 425	10 175
09.1.3.4.0.011	Fourniture et pose de fenêtre métallique vitrée	Unité	41 000	43 500	46 000
09.1.3.4.0.012	Fourniture et pose de grille métallique en fer forgé	Unité	51 250	56 250	61 250
09.1.3.4.0.013	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré à clé	Unité	12 815	15 145	17 315
09.1.3.4.0.014	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré à condamnation et de condamnation	Unité	14 350	18 515	22 850
09.1.3.4.0.015	Fourniture et pose de poignée acier à béquille carré pleine	Unité	12 815	14 645	17 315
09.1.3.4.0.016	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible à clé	Unité	18 450	21 285	22 950
09.1.3.4.0.017	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible à condamnation et de condamnation	Unité	13 325	15 490	17 825

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.4.0.018	Fourniture et pose de poignée acier à béquille réversible pleine	Unité	14 350	15 850	17 850
09.1.3.4.0.019	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré à clé	Unité	12 300	14 635	17 800
09.1.3.4.0.020	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré à condamnation et de condamnation	Unité	15 375	17 875	20 375
09.1.3.4.0.021	Fourniture et pose de poignée inox à béquille carré pleine	Unité	15 375	20 375	25 375
09.1.3.4.0.022	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible à clé	Unité	12 815	13 980	15 315
09.1.3.4.0.023	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible à condamnation et de condamnation	Unité	13 840	15 340	16 840
09.1.3.4.0.024	Fourniture et pose de poignée inox à béquille réversible pleine	Unité	13 840	14 340	15 340
09.1.3.4.0.025	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré à clé	Unité	16 810	18 210	20 410
09.1.3.4.0.026	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré à condamnation et de condamnation	Unité	28 700	31 700	35 700
09.1.3.4.0.027	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille carré pleine	Unité	16 400	17 565	18 400
09.1.3.4.0.028	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible à clé	Unité	16 400	18 235	20 400
09.1.3.4.0.029	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible à condamnation et de condamnation	Unité	13 840	17 670	20 340
09.1.3.4.0.030	Fourniture et pose de poignée laiton à béquille réversible pleine	Unité	12 815	17 315	20 315
09.1.3.4.0.031	Fourniture et pose de porte isoplane	m <sup>2</sup>	46 125	53 125	59 125
09.1.3.4.0.032	Fourniture et pose de porte isoplane 120/220	Unité	82 000	92 000	102 000
09.1.3.4.0.033	Fourniture et pose de porte isoplane 60/220	Unité	49 970	52 770	61 220
09.1.3.4.0.034	Fourniture et pose de porte isoplane 70/220	Unité	51 250	60 700	71 250
09.1.3.4.0.035	Fourniture et pose de porte isoplane 80/220	Unité	51 250	62 185	71 250
09.1.3.4.0.036	Fourniture et pose de porte isoplane 90/220	Unité	51 250	65 905	81 250
09.1.3.4.0.037	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 120 x 220	Unité	143 500	191 100	228 500

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.4.0.038	Fourniture et pose de porte isoplane capitonnées de 80 x 220	Unité	128 125	156 125	188 125
09.1.3.4.0.039	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 140x220 avec hublot (vitre de vision) de 15x40	Unité	138 375	170 710	220 040
09.1.3.4.0.040	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 70x220	Unité	61 500	79 350	101 500
09.1.3.4.0.041	Fourniture et pose de porte isoplane pleine de 90x220 avec hublot (vitre de vision) 15x40	Unité	84 050	98 450	122 050
09.1.3.4.0.042	Fourniture et pose de porte isoplane pleine en planche de 400x228 avec séparation en contre-plaqué de 20 pour paillasse	Unité	307 500	367 500	432 500
09.1.3.4.0.043	Fourniture et pose de porte métallique en tôle pleine	m <sup>2</sup>	61 500	73 165	91 500
09.1.3.4.0.044	Fourniture et pose de porte métallique vitrée	m <sup>2</sup>	138 375	167 125	203 375
09.1.3.4.0.045	Fourniture et pose de porte métallique vitrée de 140x220 y compris grille de protection	Unité	184 500	207 000	229 500
09.1.3.4.0.046	Fourniture et pose de portes métalliques pleines double faces de 80x220	Unité	87 125	101 625	117 125
09.1.3.4.0.047	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à 3 points	Unité	17 940	22 440	27 940
09.1.3.4.0.048	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à 5 points	Unité	22 040	27 840	30 540
09.1.3.4.0.049	Fourniture et pose de serrure (à clé) à poignée à crémone	Unité	25 625	27 500	30 625
09.1.3.4.0.050	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à 3 points	Unité	20 500	24 665	30 500
09.1.3.4.0.051	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à 5 points	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.052	Fourniture et pose de serrure (à clé) carénée à crémone	Unité	23 575	26 575	30 575
09.1.3.4.0.053	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à 3 points	Unité	17 940	20 770	23 940
09.1.3.4.0.054	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à 5 points	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.055	Fourniture et pose de serrure (à clé) en applique à crémone	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.056	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à 3 points	Unité	23 065	26 395	30 565

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.4.0.057	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à 5 points	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.058	Fourniture et pose de serrure (à clé) encastrable à crémone	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.059	Fourniture et pose de serrure (à clé) pour porte en aluminium	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.060	Fourniture et pose de serrure de qualité supérieure	Unité	23 065	26 395	30 565
09.1.3.4.0.061	Fourniture et pose de vitre à motif 6 mm	m <sup>2</sup>	12 300	14 615	18 300
09.1.3.4.0.062	Fourniture et pose de vitre à motif 8 mm	m <sup>2</sup>	13 325	16 325	20 325
09.1.3.4.0.063	Fourniture et pose de vitre armée à motif 6 mm	m <sup>2</sup>	20 500	23 500	27 500
09.1.3.4.0.064	Fourniture et pose de vitre armée à motif 8 mm	m <sup>2</sup>	20 500	24 665	30 500
09.1.3.4.0.065	Fourniture et pose de vitre armée claire 6 mm	Unité	15 375	18 460	20 375
09.1.3.4.0.066	Fourniture et pose de vitre armée claire 8 mm	Unité	16 400	21 565	27 400
09.1.3.4.0.067	Fourniture et pose de vitre armée dépolie 6 mm	Unité	18 965	24 715	30 465
09.1.3.4.0.068	Fourniture et pose de vitre armée dépolie 8 mm	Unité	21 015	28 265	35 515
09.1.3.4.0.069	Fourniture et pose de vitre armée laminée 6 mm	Unité	19 730	26 105	32 480
09.1.3.4.0.070	Fourniture et pose de vitre armée laminée 8 mm	Unité	21 015	29 265	37 515
09.1.3.4.0.071	Fourniture et pose de vitre armée réfléchissante 6 mm	Unité	24 600	32 600	40 600
09.1.3.4.0.072	Fourniture et pose de vitre armée réfléchissante 8 mm	Unité	15 375	20 250	25 125
09.1.3.4.0.073	Fourniture et pose de vitre armée teintée 6 mm	Unité	15 375	17 500	19 625
09.1.3.4.0.074	Fourniture et pose de vitre armée teintée 8 mm	Unité	16 400	18 025	19 650
09.1.3.4.0.075	Fourniture et pose de vitre armée trempée 6 mm	Unité	14 865	17 240	19 615
09.1.3.4.0.076	Fourniture et pose de vitre armée trempée 8 mm	Unité	15 375	17 500	19 625
09.1.3.4.0.077	Fourniture et pose de vitre cathédrale 6 mm	m <sup>2</sup>	13 840	18 340	22 840
09.1.3.4.0.078	Fourniture et pose de vitre cathédrale 8 mm	m <sup>2</sup>	13 840	19 590	25 340
09.1.3.4.0.079	Fourniture et pose de vitre claire 6 mm	Unité	14 350	14 475	14 600
09.1.3.4.0.080	Fourniture et pose de vitre claire 8 mm	Unité	12 300	17 300	22 300

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.4.0.081	Fourniture et pose Faux plafond en contre-plaqué tranché y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	8 200	9 535	12 200
09.1.3.4.0.082	Fourniture et pose Faux plafond en élastomère y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	8 200	10 365	12 200
09.1.3.4.0.083	Fourniture et pose Faux plafond en staff décoratif y compris toute sujétion	m <sup>2</sup>	10 250	12 915	15 750
09.1.3.4.0.084	Fourniture et pose targette pour armoire	unité	2 180	2 680	3 055
09.1.3.4.0.085	Révision générale de toutes les portes isoplane et métallique y compris degrippage, graissage, réparations et toutes sujétions	Unité	5 125	6 960	8 125
<b>09.1.3.5</b>	<b>ELECTRICITE - CLIMATISATION</b>				
09.1.3.5.0.001	Branchement au local compteur SONABEL	ml	5 125	5 690	6 625
09.1.3.5.0.002	Câblage général, mise à la terre (cuivre de 22 mm <sup>2</sup> ) y compris piquet de terre, coffret de 6 modules avec un disjoncteur de tête de 32 A (circuit lumière, circuit prise, circuit brasseur d'air, circuit d'alimentation y compris toute sujétion)	ml	1 230 000	1 380 000	1 530 000
09.1.3.5.0.003	Câblage informatique y compris goulotte et toutes surjéctions	ml	3 075	3 325	3 575
09.1.3.5.0.004	Coffret électrique y compris tableau et toutes sujétions	Unité	205 000	255 000	305 000
09.1.3.5.0.005	Construction d'un Local groupe électrogène y compris toutes sujétions de pose	Ensemble	922 500	1 205 835	1 489 165
09.1.3.5.0.006	Filerie, fourreautage, barrette de coupure et toutes sujétions	Ensemble	1 025 000	1 275 000	1 525 000
09.1.3.5.0.007	Fourniture et pose de bloc autonome de sécurité 60 lumens complet	Unité	59 790	65 625	71 460
09.1.3.5.0.008	Fourniture et pose de brasseur d'air plafonnier complet	Unité	22 550	27 330	33 885
09.1.3.5.0.009	Fourniture et pose de caisson de protection batterie + toutes sujétions de pose	Unité	46 125	51 125	61 125

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.5.0.010	Fourniture et installation ampoule type solaire	Unité	4 130	4 130	4 130
09.1.3.5.0.011	Fourniture et installation plaque solaire 2 m <sup>2</sup> avec accessoires y compris toutes sujétions	Unité	128 125	168 125	208 125
09.1.3.5.0.012	Fourniture et pose Armoire électrique avec les éléments de protection	Unité	225 500	253 000	280 500
09.1.3.5.0.013	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie encastré y compris boîte de dérivation et d'encastrement et toute sujétion de pose pour les installations électriques et les amenés d'énergie au droit des interrupteur, d'appareils d'éclair	Ens	512 500	701 665	800 000
09.1.3.5.0.014	Fourniture et pose d'Applique mural	Unité	12 300	14 965	18 800
09.1.3.5.0.015	Fourniture et pose d'Applique sanitaire mural	Unité	12 300	14 175	15 300
09.1.3.5.0.016	Fourniture et pose d'Armoire électrique sans les éléments de protection	Unité	233 190	244 440	255 690
09.1.3.5.0.017	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 100 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	76 875	101 040	125 210
09.1.3.5.0.018	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 150 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	102 500	129 165	155 835
09.1.3.5.0.019	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 200 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	153 750	170 000	186 250
09.1.3.5.0.020	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 250 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	179 375	198 125	216 875
09.1.3.5.0.021	Fourniture et pose de batterie solaire sans entretien de 300 Ah-12V y compris sujétion de pose	Unité	256 250	283 750	311 250
09.1.3.5.0.022	Fourniture et pose de Bloc autonome d'éclairage de sécurité (45 lm, 1h)	Unité	51 250	57 085	61 250

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.5.0.023	Fourniture et pose de Bouton poussoir	Unité	2 565	3 065	3 565
09.1.3.5.0.024	Fourniture et pose de Brasseur d'air avec rhéostat	Unité	56 375	69 710	76 375
09.1.3.5.0.025	Fourniture et pose de Brasseur d'air sans rhéostat	ml	46 125	62 790	71 125
09.1.3.5.0.026	Fourniture et pose de câble informatique UTP	Unité	2 305	2 975	3 555
09.1.3.5.0.027	Fourniture et pose de caisson de protection du régulateur de charge toutes sujétions de pose	Unité	17 425	19 425	20 425
09.1.3.5.0.028	Fourniture et pose de climatiseur armoire	Unité	768 750	793 750	818 750
09.1.3.5.0.029	Fourniture et pose de climatiseur armoire 5 Cv		768 750	843 750	918 750
09.1.3.5.0.030	Fourniture et pose de climatiseur split système 1 CV	Unité	222 085	257 640	305 415
09.1.3.5.0.031	Fourniture et pose de climatiseur split système 1,5 CV	Unité	283 585	315 250	346 915
09.1.3.5.0.032	Fourniture et pose de climatiseur split système 2 CV	Unité	375 835	409 720	459 165
09.1.3.5.0.033	Fourniture et pose de climatiseur split système 2,5 CV	Unité	453 565	554 190	711 065
09.1.3.5.0.034	Fourniture et pose de climatiseur split système 3 CV	Unité	512 500	655 000	812 500
09.1.3.5.0.035	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable	Unité	230 625	267 290	305 625
09.1.3.5.0.036	Fourniture et pose de coffret électrique encastrable y compris fermeture de sécurité	Unité	210 125	290 125	355 125
09.1.3.5.0.037	Fourniture et pose de d'accessoires d'installation goulottes de 40x16 et 20x16 attaches, vis, dominos, boîte de dérivation y compris raccordement de l'ensemble des fileries avec toutes sujétions de pose	ml	14 350	17 350	20 350
09.1.3.5.0.038	Fourniture et pose de d'interrupteur étanche de haute qualité + toutes sujétions de pose	Unité	1 795	2 170	2 545
09.1.3.5.0.039	Fourniture et pose de d'un ensemble de fourreautage et filerie en câble souple ou rigide 2x2,5mm <sup>2</sup> encastré pour connexion des récepteurs y compris toute sujétion de pose	Ens	1 230 000	1 630 000	2 030 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.5.0.040	Fourniture et pose de Disjoncteur différentiel de 30A	Unité	61 500	72 610	79 835
09.1.3.5.0.041	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 10A	Unité	2 565	3 040	3 565
09.1.3.5.0.042	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 16A	Unité	2 565	3 460	4 395
09.1.3.5.0.043	Fourniture et pose de Disjoncteur DPN 30 A	Unité	3 845	5 115	6 595
09.1.3.5.0.044	Fourniture et pose de Disjoncteur monophasé différentiel 20A	Unité	51 250	57 915	66 250
09.1.3.5.0.045	Fourniture et pose de Disjoncteur triphasé différentiel 20A	Unité	76 875	87 625	104 875
09.1.3.5.0.046	Fourniture et pose de du coffret électrique d'alimentation et boitiers de dérivation selon prescription et schéma électrique	unité	256 250	314 585	406 250
09.1.3.5.0.047	Fourniture et pose de Globe lumineux	Unité	12 815	15 565	18 315
09.1.3.5.0.048	Fourniture et pose de globe plafonnier complet	Unité	20 500	23 500	25 500
09.1.3.5.0.049	Fourniture et pose d'Interrupteur double allumage	Unité	2 050	2 300	2 550
09.1.3.5.0.050	Fourniture et pose d'Interrupteur simple allumage	Unité	1 540	1 915	2 040
09.1.3.5.0.051	Fourniture et pose de Interrupteur Va et Vient	Unité	2 820	3 445	4 070
09.1.3.5.0.052	Fourniture et pose de lampe fluorescent 6W-12V de haute qualité toutes sujétions de pose	Unité	12 300	12 550	12 800
09.1.3.5.0.053	Fourniture et pose de lampe néon de 120 complet	Unité	770	895	1 020
09.1.3.5.0.054	Fourniture et pose de lampe néon de 60 complet	Unité	515	640	765
09.1.3.5.0.055	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120	Unité	10 250	13 875	17 750
09.1.3.5.0.056	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques	Unité	10 250	14 375	18 250
09.1.3.5.0.057	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 économiques étanches	Unité	12 300	16 990	20 300
09.1.3.5.0.058	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 120 étanches	Unité	9 225	12 225	15 225

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.5.0.059	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60	Unité	6 150	8 525	10 150
09.1.3.5.0.060	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques	Unité	14 095	17 595	20 345
09.1.3.5.0.061	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 économiques étanches	Unité	16 655	18 990	22 905
09.1.3.5.0.062	Fourniture et pose de Luminaire réglette complète de 60 étanches	Unité	12 300	15 300	18 300
09.1.3.5.0.063	Fourniture et pose de Lustre	Unité	76 875	101 875	126 875
09.1.3.5.0.064	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 150w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	146 065	167 730	203 565
09.1.3.5.0.065	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 200w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	179 375	233 540	279 375
09.1.3.5.0.066	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 230w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	235 750	278 250	305 750
09.1.3.5.0.067	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 250w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	287 000	312 835	332 000
09.1.3.5.0.068	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 280w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	307 500	382 500	482 500
09.1.3.5.0.069	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	307 500	382 500	457 500
09.1.3.5.0.070	Fourniture et pose de panneau solaire photo voltaïque 300w -12v y compris toute sujétion de pose	Unité	161 440	182 690	203 940
09.1.3.5.0.071	Fourniture et pose de Peigne		14 350	20 100	25 350
09.1.3.5.0.072	Fourniture et pose de poste de téléphone	Unité	3 330	4 500	5 080
09.1.3.5.0.073	Fourniture et pose de Prise de courant 2P +T	Unité	3 330	4 500	5 080
09.1.3.5.0.074	Fourniture et pose de Prise de courant 2p+t 10/16A	Unité	5 125	5 440	6 125

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.5.0.075	Fourniture et pose de prise de courant avec terre étanche (P+T)	Unité	5 125	6 460	8 125
09.1.3.5.0.076	Fourniture et pose de prise informatique	Unité	3 590	4 715	5 090
09.1.3.5.0.077	Fourniture et pose de Prises de téléphone	Unité	3 590	4 715	5 090
09.1.3.5.0.078	Fourniture et pose de Prises de télévision	Unité	4 100	4 850	5 100
09.1.3.5.0.079	Fourniture et pose de Prises informatiques RJ 45 complète	Unité	46 125	52 790	61 125
09.1.3.5.0.080	Fourniture et pose de régulateur de charge 30A-12V y compris toutes sujétion de pose	Unité	25 625	28 960	30 625
09.1.3.5.0.081	Fourniture et pose de Spot lumineux	Unité	1 219 750	1 729 750	2 239 750
09.1.3.5.0.082	Fourniture et pose de Switch 48 ports CISCO MANAGER y compris toutes sujétions	Unité	5 125	5 875	7 125
09.1.3.5.0.083	Fourniture et pose de télé rupteur	Unité	57 655	79 530	101 405
09.1.3.5.0.084	Fourniture et pose de Vasque encastrable	Unité	35 875	39 985	45 875
09.1.3.5.0.085	Fourniture et pose de ventilateur plafonnier	Unité	30 750	36 195	45 750
09.1.3.5.0.086	Fourniture et pose de ventilateur plafonnier rotatif	unité	20 500	24 250	30 500
09.1.3.5.0.087	Fourniture et pose de ventilateur sur pieds	Unité	666 250	782 915	916 250
09.1.3.5.0.088	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 10 KVA	Unité	16 912 500	18 412 500	19 912 500
09.1.3.5.0.089	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 100 KVA	Unité	17 937 500	20 104 165	22 270 835
09.1.3.5.0.090	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 120 KVA	Unité	666 250	766 250	866 250
09.1.3.5.0.091	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 15 KVA	Unité	768 750	893 750	1 018 750
09.1.3.5.0.092	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 20 KVA	Unité	1 281 250	1 406 250	1 531 250
09.1.3.5.0.093	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 25 KVA	Unité	1 691 250	2 316 250	2 941 250
09.1.3.5.0.094	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 30 KVA	Unité	1 845 000	2 445 000	3 045 000
09.1.3.5.0.095	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 40 KVA	Unité	461 250	561 250	661 250
09.1.3.5.0.096	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 5 KVA	Unité	8 943 125	9 993 125	11 043 125

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.5.0.097	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 50 KVA	Unité	12 812 500	14 395 835	15 979 165
09.1.3.5.0.098	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 70 KVA	Unité	15 887 500	17 137 500	18 387 500
09.1.3.5.0.099	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 80 KVA	Unité	15 887 500	17 970 835	20 054 165
09.1.3.5.0.100	Fourniture et pose d'un groupe électrogène 90 KVA	Unité	615 000	715 000	815 000
09.1.3.5.0.101	Fourniture, installation, branchement, fourreaux, accessoires d'installation du réseau informatique y compris toutes sujétions	Ensemble	820 000	982 500	1 145 000
09.1.3.5.0.102	Fourniture, installation, branchement des accessoires d'installation du réseau téléphonique y compris toutes sujétions	Ensemble	179 375	221 040	254 375
09.1.3.5.0.103	Mise à la terre (par piquet de terre/bouclage en fond de fouille)	Ensemble	1 537 500	2 037 500	2 537 500
09.1.3.5.0.104	Révision générale des tuyauteries, câblage, filerie, boîtiers, climatiseurs et appareils électriques	Forfait	1 500 000	2 000 000	2 500 000
<b>09.1.3.6</b>	<b>PLOMBERIE - SANITAIRES</b>				
09.1.3.6.0.001	Fourniture et pose Colonne de douche	Unité	12 300	16 385	20 300
09.1.3.6.0.002	Fourniture et pose Colonne de douche double	Unité	20 500	22 085	25 250
09.1.3.6.0.003	Fourniture et pose d'extincteur à poudre	Unité	143 500	161 000	178 500
09.1.3.6.0.004	Fourniture et pose de baignoire	Unité	430 500	610 500	790 500
09.1.3.6.0.005	Fourniture et pose de bidet	Unité	76 875	99 375	121 875
09.1.3.6.0.006	Fourniture et pose de cabine de douche	Unité	217 405	308 305	399 205
09.1.3.6.0.007	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en cuivre	Unité	7 390	10 480	13 570
09.1.3.6.0.008	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en inox	Unité	2 780	3 945	5 105
09.1.3.6.0.009	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en laiton	Unité	2 780	3 945	5 105
09.1.3.6.0.010	Fourniture et pose de flexible pour baignoire en plastique	Unité	2 330	3 305	4 280
09.1.3.6.0.011	Fourniture et pose de flexible pour evier en cuivre	Unité	7 390	10 480	13 570
09.1.3.6.0.012	Fourniture et pose de flexible pour evier en inox	Unité	2 780	3 945	5 105

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.6.0.013	Fourniture et pose de flexible pour evier en laiton	Unité	2 780	3 945	5 105
09.1.3.6.0.014	Fourniture et pose de flexible pour evier en plastique	Unité	2 330	3 305	4 280
09.1.3.6.0.015	Fourniture et pose de glace (miroir) biseautée en inox	Unité	8 200	10 950	13 700
09.1.3.6.0.016	Fourniture et pose de glace (miroir) biseautée en inox	m2	16 400	18 400	20 400
09.1.3.6.0.017	Fourniture et pose de glace (miroir) biseautée en plastique	Unité	7 175	8 175	9 175
09.1.3.6.0.018	Fourniture et pose de glace (miroir) biseautée en plastique	m2	13 580	15 955	18 330
09.1.3.6.0.019	Fourniture et pose de jacuzzi y compris toutes sujétions	Unité	358 750	496 250	633 750
09.1.3.6.0.020	Fourniture et pose de joint de plomberie 10	Unité	1 280	1 655	2 030
09.1.3.6.0.021	Fourniture et pose de joint de plomberie 12	Unité	1 590	1 815	2 040
09.1.3.6.0.022	Fourniture et pose de joint de plomberie 15	Unité	1 640	1 840	2 040
09.1.3.6.0.023	Fourniture et pose de joint de plomberie 16	Unité	1 640	1 840	2 040
09.1.3.6.0.024	Fourniture et pose de joint de plomberie 20	Unité	2 050	2 300	2 550
09.1.3.6.0.025	Fourniture et pose de joint de plomberie 22	Unité	2 050	2 300	2 550
09.1.3.6.0.026	Fourniture et pose de joint de plomberie 30	Unité	2 050	2 300	2 550
09.1.3.6.0.027	Fourniture et pose de joint de plomberie 34	Unité	2 180	2 365	2 555
09.1.3.6.0.028	Fourniture et pose de joint de plomberie 45	Unité	2 435	2 495	2 560
09.1.3.6.0.029	Fourniture et pose de joint de plomberie 8	Unité	1 280	1 405	1 530
09.1.3.6.0.030	Fourniture et pose de joint de plomberie 9	Unité	1 280	1 405	1 530
09.1.3.6.0.031	Fourniture et pose de lavabo avec tablette, porte-serviette et miroir	Unité	51 505	66 380	81 255
09.1.3.6.0.032	Fourniture et pose de porte papier pour WC	Unité	2 050	2 500	2 900
09.1.3.6.0.033	Fourniture et pose de receveur de douche y compris toutes sujétions	Unité	15 375	17 875	22 875
09.1.3.6.0.034	Fourniture et pose de reducteur en galva 12/17	Unité	565	645	765

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.6.0.035	Fourniture et pose de reducteur en galva 15/21	Unité	565	645	765
09.1.3.6.0.036	Fourniture et pose de reducteur en galva 5/10	Unité	565	645	765
09.1.3.6.0.037	Fourniture et pose de reducteur en galva 8/13	Unité	565	590	615
09.1.3.6.0.038	Fourniture et pose de reducteur en galva de 100	Unité	29 215	29 965	30 715
09.1.3.6.0.039	Fourniture et pose de reducteur en galva de 102/114	Unité	30 750	31 375	32 000
09.1.3.6.0.040	Fourniture et pose de reducteur en galva de 110	Unité	30 750	31 375	32 000
09.1.3.6.0.041	Fourniture et pose de reducteur en galva de 127/140	Unité	30 750	33 875	37 000
09.1.3.6.0.042	Fourniture et pose de reducteur en galva de 127/141	Unité	30 750	35 875	41 000
09.1.3.6.0.043	Fourniture et pose de reducteur en galva de 16	Unité	565	645	765
09.1.3.6.0.044	Fourniture et pose de reducteur en galva de 20/27	Unité	2 050	2 265	2 550
09.1.3.6.0.045	Fourniture et pose de reducteur en galva de 26/34	Unité	2 050	2 265	2 550
09.1.3.6.0.046	Fourniture et pose de reducteur en galva de 33/42	Unité	2 050	2 265	2 550
09.1.3.6.0.047	Fourniture et pose de reducteur en galva de 40	Unité	2 050	2 300	2 550
09.1.3.6.0.048	Fourniture et pose de reducteur en galva de 40/49	Unité	2 050	2 300	2 550
09.1.3.6.0.049	Fourniture et pose de reducteur en galva de 50	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.050	Fourniture et pose de reducteur en galva de 50/60	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.051	Fourniture et pose de reducteur en galva de 60/70	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.052	Fourniture et pose de reducteur en galva de 63	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.053	Fourniture et pose de reducteur en galva de 66/76	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.054	Fourniture et pose de reducteur en galva de 75	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.055	Fourniture et pose de reducteur en galva de 80/90	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.056	Fourniture et pose de reducteur en galva de 92/102	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.057	Fourniture et pose de reducteur en cuivre 12/17	Unité	1 795	1 920	2 045
09.1.3.6.0.058	Fourniture et pose de reducteur en cuivre 15/21	Unité	1 795	1 920	2 045

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.6.0.059	Fourniture et pose de reducteur en cuivre 5/10	Unité	2 050	2 175	2 300
09.1.3.6.0.060	Fourniture et pose de reducteur en cuivre 8/13	Unité	2 050	2 115	2 175
09.1.3.6.0.061	Fourniture et pose de reducteur en cuivre de 16	Unité	1 795	1 920	2 045
09.1.3.6.0.062	Fourniture et pose de tonnelet 100 l avec robinet au-dessus des lavabo	Unité	87 125	89 625	92 125
09.1.3.6.0.063	Fourniture et pose de tube d'évacuation et d'alimentation	Unité	123 000	148 000	183 000
09.1.3.6.0.064	Fourniture et pose de vidoir avec toutes les sujétions	Unité	25 625	29 375	33 125
09.1.3.6.0.065	Fourniture et pose de WC à la Turc	Unité	46 125	64 460	76 125
09.1.3.6.0.066	Fourniture et pose d'évier un bac en acier inoxydable	Unité	35 875	43 375	50 875
09.1.3.6.0.067	Fourniture et pose d'évier un bac en porcelaine	Unité	92 250	113 915	142 250
09.1.3.6.0.068	Fourniture et pose d'urinoir	Unité	48 690	55 770	61 190
09.1.3.6.0.069	Fourniture et pose Evier double bac pour cuisine en acier inoxydable avec accessoires	Unité	46 125	63 625	81 125
09.1.3.6.0.070	Fourniture et pose Evier double bac pour cuisine en porcelaine avec accessoires	Unité	128 125	148 125	183 125
09.1.3.6.0.071	Fourniture et pose Glace de lavabo	Unité	7 945	10 275	12 695
09.1.3.6.0.072	Fourniture et pose Gouttière en PVC	Unité	12 815	13 940	15 065
09.1.3.6.0.073	Fourniture et pose grillage d'avertisseur Couleur dans les tranchées de canalisation	ml	615	815	1 015
09.1.3.6.0.074	Fourniture et pose lavabo complet	Unité	43 565	53 565	63 565
09.1.3.6.0.075	Fourniture et pose lavabo complet sur console	Unité	133 250	159 915	193 250
09.1.3.6.0.076	Fourniture et pose lavabo meuble complet	Unité	230 625	234 375	238 125
09.1.3.6.0.077	Fourniture et pose Lave-main double bac	Unité	82 000	89 500	97 000
09.1.3.6.0.078	Fourniture et pose mitiger eau froide	Unité	15 890	16 640	17 390

**Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives**

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.6.0.079	Fourniture et pose mitiger eau chaude eau froide	Unité	16 400	19 400	22 400
09.1.3.6.0.080	Fourniture et pose Porte papier hygiénique	Unité	2 565	3 230	4 065
09.1.3.6.0.081	Fourniture et pose Porte savon	Unité	2 565	3 230	4 065
09.1.3.6.0.082	Fourniture et pose Porte serviette	Unité	2 565	2 815	3 065
09.1.3.6.0.083	Fourniture et pose siphon de lavabo	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.084	Fourniture et pose siphon de sol	Unité	1 665	2 330	2 790
09.1.3.6.0.085	Fourniture et pose siphon de sol métallique	Unité	2 565	2 690	2 815
09.1.3.6.0.086	Fourniture et pose siphon de sol plastique	Unité	1 640	2 325	2 790
09.1.3.6.0.087	Fourniture et pose tablette en plastique	Unité	2 870	4 070	5 270
09.1.3.6.0.088	Fourniture et pose tablette en porcelaine	Unité	12 300	13 635	15 300
09.1.3.6.0.089	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse poussoir double	Unité	128 125	149 790	188 125
09.1.3.6.0.090	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse poussoir simple	Unité	82 000	87 000	97 000
09.1.3.6.0.091	Fourniture et pose WC à l'anglaise chasse basse tirette	Unité	82 000	87 000	97 000
09.1.3.6.0.092	Révision générale des tuyauteries et appareils sanitaires avec débouchages, réparations et toutes sujétions	Forfait	220 375	277 040	355 375
09.1.3.6.0.093	Révision générale Fosse septique 10 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	102 500	127 500	152 500
09.1.3.6.0.094	Révision générale Fosse septique 12 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	128 125	165 625	203 125
09.1.3.6.0.095	Révision générale Fosse septique 15 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	135 815	169 565	203 315
09.1.3.6.0.096	Révision générale Fosse septique 150 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	307 500	357 500	407 500

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.6.0.097	Révision générale Fosse septique 20 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	140 940	172 190	203 440
09.1.3.6.0.098	Révision générale Fosse septique 200 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	307 500	382 500	457 500
09.1.3.6.0.099	Révision générale Fosse septique 30 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	205 000	211 250	217 500
09.1.3.6.0.100	Révision générale Fosse septique 4 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	64 065	82 815	101 565
09.1.3.6.0.101	Révision générale Fosse septique 40 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	205 000	230 000	255 000
09.1.3.6.0.102	Révision générale Fosse septique 6 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	84 565	96 230	102 065
09.1.3.6.0.103	Révision générale Fosse septique 60 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	205 000	224 165	262 500
09.1.3.6.0.104	Révision générale Fosse septique 8 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	102 500	121 665	152 500
09.1.3.6.0.105	Révision générale Fosse septique 90 usagers (fosse + drain + puisard)	Forfait	256 250	297 915	331 250
<b>09.1.3.7</b>	<b>REVETEMENT-CARRELAGE-ETANCHEITE</b>				
09.1.3.7.0.001	Fourniture et pose d'étanchéité multicouche	m <sup>2</sup>	15 375	16 375	17 375
09.1.3.7.0.002	fourniture et pose de carreaux grés cérame 10x60	m <sup>2</sup>	11 790	13 620	15 290
09.1.3.7.0.003	fourniture et pose de carreaux grés cérame 15x15	m <sup>2</sup>	11 790	13 620	15 290
09.1.3.7.0.004	fourniture et pose de carreaux grés cérame 2,5x2,5	m <sup>2</sup>	12 815	13 980	15 315
09.1.3.7.0.005	fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x20	m <sup>2</sup>	13 070	14 070	15 320
09.1.3.7.0.006	fourniture et pose de carreaux grés cérame 20x30	m <sup>2</sup>	13 070	14 070	15 320

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.7.0.007	fourniture et pose de carreaux grès cérame 2x2	m <sup>2</sup>	13 840	14 505	15 340
09.1.3.7.0.008	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 30x30	m <sup>2</sup>	13 840	14 340	15 340
09.1.3.7.0.009	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 40x40	m <sup>2</sup>	13 840	14 340	15 340
09.1.3.7.0.010	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 50x50	m <sup>2</sup>	13 840	14 590	15 340
09.1.3.7.0.011	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 5x5	m <sup>2</sup>	13 840	14 840	15 340
09.1.3.7.0.012	Fourniture et pose de carreaux grès cérame 60x60	m <sup>2</sup>	13 840	16 005	18 840
09.1.3.7.0.013	Fourniture et pose de carreaux grès cérame antidérapant	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.014	Fourniture et pose de carreaux grès cérame de 30x30 cm au sol	m <sup>2</sup>	13 840	15 060	16 005
09.1.3.7.0.015	Fourniture et pose de carreaux grès cérame de 30x30 cm au sol des terrasses y compris joint de rupture et cornière de rive pour arrêt de carrelage	m <sup>2</sup>	13 840	15 670	17 840
09.1.3.7.0.016	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 10x60 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.017	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 15x15 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.018	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 20x20 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.019	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 20x30 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.020	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 30x30 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.021	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 40x40 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 355	20 440
09.1.3.7.0.022	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 50x50 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 440	20 440
09.1.3.7.0.023	Fourniture et pose de carreaux grès cérame polis 60x60 cm	m <sup>2</sup>	17 940	19 770	20 940
09.1.3.7.0.024	Fourniture et pose de moquette	m <sup>2</sup>	15 375	20 375	25 375
09.1.3.7.0.025	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en Irène	m <sup>2</sup>	15 375	17 875	22 875
09.1.3.7.0.026	Fourniture et pose de Relevé d'étanchéité en paxalumin de 40	m <sup>2</sup>	6 405	7 905	9 155
09.1.3.7.0.027	Reprise du complexe d'étanchéité multicouche	m <sup>2</sup>	17 940	21 940	25 440
<b>09.1.3.8</b>	<b>PEINTURE</b>				

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.8.0.001	Application d'enduit tyrolien sur murs	m <sup>2</sup>	1 795	1 875	2 045
09.1.3.8.0.002	Grattage et nettoyage et reprise de vernis sous faux plafond meuble	m <sup>2</sup>	2 305	2 640	3 055
09.1.3.8.0.003	Grattage, nettoyage et reprise deux (2) couches de peinture glycérophtalique sur menuiserie métallique et bois	m <sup>2</sup>	2 565	2 895	3 065
09.1.3.8.0.004	Grattage, nettoyage et reprise deux (2) couches de peinture marmorex sur murs	m <sup>2</sup>	8 200	9 535	11 200
09.1.3.8.0.005	Grattage, nettoyage et reprise deux (2) couches de peinture vinylique sous faux plafond	m <sup>2</sup>	2 050	2 465	3 050
09.1.3.8.0.006	Grattage, nettoyage et reprise deux (2) couches de peinture vinylique sur murs intérieurs	m <sup>2</sup>	2 050	2 115	2 250
09.1.3.8.0.007	Nettoyage et reprise d'enduit tyrolien sur murs extérieurs	m <sup>2</sup>	1 540	1 830	2 040
09.1.3.8.0.008	Reprise de toutes les fissures sur murs, bouchage des trous et toutes sujétions	Forfait	512 500	655 835	762 500
09.1.3.8.0.009	Reprise de toutes les fissures sur murs, bouchage des trous et toutes sujétions	m <sup>2</sup>	2 050	2 465	3 050
<b>09.1.3.9</b>	<b>CHARPENTE COUVERTURE</b>				
09.1.3.9.0.001	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations	m <sup>2</sup>	12 300	15 135	17 800
09.1.3.9.0.002	Fourniture et pose de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations	m <sup>2</sup>	12 300	15 135	17 800
09.1.3.9.0.003	Fourniture et pose de couverture tuile métallique prelaquée 60/100	m <sup>2</sup>	16 400	17 565	18 400
09.1.3.9.0.004	Fourniture et reprise crochet complet	Unité	220	285	355
09.1.3.9.0.005	Fourniture et reprise de couverture en élastomère	m <sup>2</sup>	8 970	10 135	12 220

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.9.0.006	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac galva 35/100 quatre ondulations	m <sup>2</sup>	6 150	7 315	9 150
09.1.3.9.0.007	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac galva 35/100 trois ondulations	m <sup>2</sup>	6 150	7 315	9 150
09.1.3.9.0.008	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu 35/100 quatre ondulations	m <sup>2</sup>	7 175	8 175	9 175
09.1.3.9.0.009	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu 35/100 trois ondulations	m <sup>2</sup>	6 665	7 995	9 165
09.1.3.9.0.010	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu 60/100 trois ondulations	Unité	25 625	29 790	33 125
09.1.3.9.0.011	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 quatre ondulations	m <sup>2</sup>	8 970	9 135	9 220
09.1.3.9.0.012	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 35/100 trois ondulations	m <sup>2</sup>	8 970	9 135	9 220
09.1.3.9.0.013	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 quatre ondulations	Unité	7 225	9 525	12 175
09.1.3.9.0.014	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac alu zinc 60/100 trois ondulations	Unité	7 205	9 520	12 175
09.1.3.9.0.015	Fourniture et reprise de couverture en tôle bac translucide 60/100 quatre ondulations	Unité	12 300	14 965	19 300
09.1.3.9.0.016	Fourniture et reprise de couverture en tôle métallique	m <sup>2</sup>	10 765	12 095	13 265
09.1.3.9.0.017	Fourniture et reprise de couverture en tôle prelaquée 60/100 quatre ondulations	Unité	10 120	10 870	12 245
09.1.3.9.0.018	Fourniture et reprise de couverture en tôle prelaquée 60/100 trois ondulations	Unité	10 250	12 165	14 000

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.3.9.0.019	Fourniture et reprise de couverture en tôle translucide	m <sup>2</sup>	10 505	13 005	15 255
09.1.3.9.0.020	Fourniture et reprise de couverture en tuile cuite	m <sup>2</sup>	12 815	16 480	20 315
<b>09.1.4</b>	<b>INFRASTRUCTURE SPORTIVE</b>				
<b>09.1.4.1</b>	<b>TRAVAUX PREPARATOIRES ET FRAIS CONNEXES</b>				
09.1.4.1.0.001	Contrôle de la qualité et de la mise en œuvre des matériaux et des équipements (protocole d'accord avec un organisme agréé)	Forfait	nd	nd	nd
09.1.4.1.0.002	Décapage (profondeur 10cm) et nivellement général du terrain	m <sup>2</sup>	2 030	2 538	3 045
09.1.4.1.0.003	Démolition et abattage dessouchage d'arbres	Forfait	761 250	862 750	1 015 000
09.1.4.1.0.004	Dossiers des plans de récolement	unité	152 250	196 655	253 750
09.1.4.1.0.005	Evacuation des déblais à la décharge publique	Forfait	507 500	672 435	812 000
09.1.4.1.0.006	Implantation générale de tous les ouvrages	Forfait	304 500	393 310	507 500
09.1.4.1.0.007	Installation générale du chantier: amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
09.1.4.1.0.008	Note de calcul, etc. des volets BA/électricité courant fort et faible	Forfait	507 500	634 375	761 250
<b>09.1.4.2</b>	<b>TERRASSEMENT</b>				
09.1.4.2.0.001	Plafonde de mise en niveau du terrain par remblai d'apport latéritique (Ht. Moyenne =30cm), compacté à 95% de l'OPM, y compris étude topographique complète et toute autre sujétion	m <sup>2</sup>	3 805	4 465	5 580
09.1.4.2.0.002	Traitement des joints en mastic ASPHAX coulé à chaud y compris toutes autres sujétions	Forfait	304 500	406 000	507 500
<b>09.1.4.3</b>	<b>MARQUAGES</b>				

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.4.3.0.001	Marquage des aires de jeux (tracées règlementaires) par pulvérisation de peinture (acrylique) sans air à haute pression de GRACO (utilisation d'un traceur de terrain sans air (y compris toutes les sujétions))	Forfait	3 045	4 060	5 075
<b>09.1.4.4</b>	<b>FOOT BALL</b>				
09.1.4.4.0.001	Fourniture et pose de poteaux de buts, y compris toutes les sujétions	unité	355 250	507 500	659 750
09.1.4.4.0.002	Fourniture et pose d'une paire complète de filet, y compris toutes les sujétions	Ensemble	152 250	203 000	253 750
09.1.4.4.0.003	Fourniture de ballons de football règlementaire de chez TOVIO ou équivalents	unité	126 875	160 725	203 000
09.1.4.4.0.004	fourniture et pose de tapis de gazon synthétique type football, y compris tracé au sol des limites de terrain en gazon synthétique de couleur blanche, tapis de mousse anti choc, géotextile de séparation, lit de sable+ granulés de caoutchouc antidérapant, joint de tapis et toute autre sujétion	m <sup>2</sup>	203 000	253 750	304 500
<b>09.1.4.5</b>	<b>HANDBALL</b>				
09.1.4.5.0.001	Fourniture de ballons de handball règlementaire de chez TOVIO ou équivalents	unité	101 500	118 400	152 250
09.1.4.5.0.002	Fourniture et pose de poteaux de buts, de coins règlementaires de Handball, y compris toutes les sujétions	Forfait	253 750	304 500	355 250
09.1.4.5.0.003	Fourniture et pose d'une paire complète de filet, y compris toutes les sujétions	Ensemble	76 125	98 963	116 725
<b>09.1.4.6</b>	<b>BASKET BALL</b>				

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.4.6.0.001	Fourniture de ballons de Basketball règlementaire de chez TOVIO ou équivalents	unité	101 500	140 425	167 475
09.1.4.6.0.002	Fourniture et pose de panneaux règlementaires de Basketball y compris toutes les sujétions	Forfait	355 250	422 900	507 500
09.1.4.6.0.003	Fourniture et pose d'une chaise d'arbitre règlementaire de Basketball, y compris toutes les sujétions	unité	659 750	727 400	761 250
09.1.4.6.0.004	Fourniture et pose d'une paire complète de filet de Basketball, y compris toutes les sujétions	unité	101 500	143 775	177 625
<b>09.1.4.7</b>	<b>VOLLEY BALL</b>				
09.1.4.7.0.001	Fourniture de ballons de volleyball règlementaire de chez TOVIO ou équivalents	unité	172 550	184 375	203 000
09.1.4.7.0.002	Fourniture et pose d'une chaise d'arbitre règlementaire de volleyball, y compris toutes les sujétions	unité	101 500	126 875	152 250
09.1.4.7.0.003	Fourniture et pose d'une paire complète de filet de volleyball, y compris toutes les sujétions	Ensemble	152 250	177 625	203 000
09.1.4.7.0.004	Fourniture et pose d'une paire de poteaux règlementaires de Volleyball, y compris toutes les sujétions	Ensemble	507 500	625 900	761 250
<b>09.1.4.8</b>	<b>FRAIS GENERAUX</b>				
09.1.4.8.0.001	Construction d'un local comptage conformément aux descriptifs y compris toutes les sujétions	Ensemble	355 250	456 750	507 500
09.1.4.8.0.002	Frais de branchement et abonnement SONABEL (30A/triphasé)	Forfait	1 015 000	1 382 940	1 624 000
09.1.4.8.0.003	Mise à la terre des masses par confection de puits de terre (R inférieur à 20 ohms)	Ensemble	451 675	556 980	710 500

Groupe 1 : Bâtiment et Infrastructures Sportives

Code	Désignations/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.1.4.8.0.004	Tableau général basse tension conforme au descriptif et aux schémas électriques SCHELTGBT et toute autre sujétion	Ensemble	507 500	609 000	761 250
<b>09.1.4.9</b>	<b>EQUIPEMENTS ELECTRIQUES POUR PLATAUX DE HAND BALL, BASKET BALL ET VOLLEY BALL</b>				
09.1.4.9.0.001	Câble U 1000 R 02 V 3x4mm <sup>2</sup> y compris accessoires de fixation contre les supports et toutes sujétions de pose	ml	7 610	9 640	12 180
09.1.4.9.0.002	Liaison TGBT-CE-THB par câble U 1000 R 02 V 5x16mm <sup>2</sup> y compris trachée, buse, grillage avertisseur rouge et toute autre sujétion de pose	Ensemble	1 015 000	1 184 150	1 522 500
09.1.4.9.0.003	Support HEA 160/13m équipé d'une herse avec renfort et de 3 projecteurs SHP 400W type CONDOR de chez PHILIPS ou équivalents +accessoires	Ensemble	1 218 000	1 387 150	1 522 500
09.1.4.9.0.004	Tableau électrique conforme au descriptif et aux schémas électriques SCHELCETHB et toute autre sujétion	Ensemble	507 500	592 100	761 250
09.1.4.9.0.005	Trachée, buse, grillage avertisseur rouge y compris toutes les sujétions de pose	ml	1 520	1 880	2 030

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.2.1</b>	<b>Adduction d'eau potable simplifiée (AEPS)</b>				
<b>09.2.1.1</b>	<b>Déplacement-Installation</b>				
09.2.1.1.0.001	Amenée - repli de chantier y compris montage et démontage	Côut au km	1 060	1 515	1 970
09.2.1.1.0.002	Amenée - repli de chantier y compris montage et démontage	Forfait	212 100	303 000	393 900
<b>09.2.1.2</b>	<b>Exhaure/Refoulement</b>				
<b>09.2.1.2.1</b>	<b>Forage</b>				
09.2.1.2.1.001	Alésage en 12" 1/4	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.1.002	Alésage en 8"	ml	9 015	12 880	16 740
09.2.1.2.1.003	Analyses physico-chimiques et bactériologique	Unité	63 630	90 900	118 170
09.2.1.2.1.004	Cloture de forage (fondation en beton, grillage et portail en métal déployé 2 battants)	Unité	176 750	252 500	328 250
09.2.1.2.1.005	Développement du forage	Unité	95 445	136 350	177 255
09.2.1.2.1.006	Foration altération 9" 7/8	ml	8 485	12 120	15 755
09.2.1.2.1.007	Foration dans le socle 6" 1/2	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.1.008	Génie civil de la tête de forage suivant plan établi (G01)	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.1.009	Implantation géophysique	Unité	265 125	378 750	492 375
09.2.1.2.1.010	Mise en place cimentation en tete sur six (06) mètres	Unité	17 675	25 250	32 825
09.2.1.2.1.011	Mise en place du massif filtrant (2-4mm)	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.1.012	Mise en place joint d'isolation sur deux (02) mètres (quellon)	Unité	20 150	28 785	37 420
09.2.1.2.1.013	Mise en place PVC crépiné 6"	ml	5 835	8 335	10 830

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.1.014	Mise en place PVC plein 6"	ml	6 365	9 090	11 815
09.2.1.2.1.015	Mise en place tout venant	Unité	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.1.016	Pompage longue durée	Unité	699 930	999 900	1 299 870
09.2.1.2.1.017	Pompage par paliers	Unité	123 725	176 750	229 775
<b>09.2.1.2.2</b>	<b>Pompe-Electricité</b>				
09.2.1.2.2.001	Construction du local technique pouvant contenir les onduleurs, un régulateur de tension, les batteries d'accumulateur, l'armoire électrique des commandes et accessoires, y compris installation électrique intérieure (canalisation électrique, luminaire,	Unité	1 590 750	2 272 500	2 954 250
09.2.1.2.2.002	Eclairage du champ solaire, une batterie de 12V 120AH, un chargeur de batterie, un l'imitateur de décharge, un inter crépusculaire, un luminaire 11W y compris toutes sujétions	Unité	141 400	202 000	262 600
09.2.1.2.2.003	Fourniture et installation de pompe immergée de 5m <sup>3</sup> / h HMT 60, avec une puissance de 3 à 5 kW	Unité	989 800	1 414 000	1 838 200
09.2.1.2.2.004	Fourniture et installation : 13 panneaux photovoltaïque de 235 watt, kit de raccordement, cadre en alu des PV, câble de liaison et support métallique et toutes sujétion	Unité	1 414 000	2 020 000	2 626 000
09.2.1.2.2.005	Fourniture et installation de pièces conformes au plan établi pour l'équipement de la tête de forage: tuyau galva, clapet anti retour, y compris raccordement à la pompe (foraduc) et au réseau de tuyau PVC...	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.2.006	Fourniture et pose de câble panneau solaire 2x4 mm <sup>2</sup>	Unité	212 100	303 000	393 900

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.007	Fourniture et pose de convertisseur source: solaire/Sonabel	Unité	247 450	353 500	459 550
09.2.1.2.2.008	Fourniture et pose de pompe immergée par pompage solaire de 5m <sup>3</sup> /h y compris toute suggestion	Unité	1 626 100	2 323 000	3 019 900
09.2.1.2.2.009	Fourniture et pose d'électropompe débit: 4m <sup>3</sup> /heure, à 80m de HMT	Unité	1 060 500	1 515 000	1 969 500
09.2.1.2.2.010	Fourniture et pose d'inverseur de source solaire/GE	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.2.011	Fourniture et pose d'un Bac à sable de 50 l avec une pelle y compris toutes sujétions	Unité	70 700	101 000	131 300
09.2.1.2.2.012	Fourniture et pose d'un extincteur plus support de fixation	Unité	106 050	151 500	196 950
09.2.1.2.2.013	Fourniture et pose d'un groupe électrogène diesel de 11,5 KVA. 3 phases + neutre 400\230V 50HZ à démarrage électrique	Unité	1 131 200	1 616 000	2 100 800
09.2.1.2.2.014	Fourniture et pose d'un système de chloration(diffuseur ,pastille aux dérivées chlorés)	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.2.015	Fourniture et pose d'une électropompe de débit 5m <sup>3</sup> /h, de HMT45m (45m <sup>3</sup> /jour)	Unité	424 200	606 000	787 800
09.2.1.2.2.016	Fourniture et pose d'une station solaire complète de 3 kW (plateforme, panneaux photovoltaïques, régulateur de charge solaire, onduleurs sinusoïdaux de 3 kW câbles, accessoires, etc.), y compris toute sujétion	Unité	1 237 250	1 767 500	2 297 750

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.017	Fourniture et raccordement d'un coffret étanche équipé de borne de jonction pour le raccordement des câbles dans l'abri de la tête de forage câble 4x2,5 mm <sup>2</sup> y compris toutes sujétions	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.2.018	Fourniture pose d'une boîte de raccordement et pour le raccordement de l'électropompe du forage au câble de puissance y compris toutes sujétions	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.2.019	Fourniture pose et raccordement d'électro pompe immergées de 6m <sup>3</sup> /h HMT 53 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable y compris toute sujétion pour le forage		565 600	808 000	1 050 400
09.2.1.2.2.020	Fourniture pose et raccordement de sonde de détection de niveau dans le forage	Unité	159 075	227 250	295 425
09.2.1.2.2.021	Fourniture pose et raccordement des câbles d'électrode de niveau a immersion permanente de 1x1,5 mm <sup>2</sup> des électrodes dans le forage a la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage, y compris toutes sujétions	ml	6 540	9 345	12 145
09.2.1.2.2.022	Fourniture pose et raccordement d'un avertisseur sonore y compris toute sujétion	Unité	106 050	151 500	196 950
09.2.1.2.2.023	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique à immersion permanente 4*2 mm <sup>2</sup> pour l'alimentation de l'électro pompe a partir de la boîte de raccordement dans l'abri de forage y compris toutes sujétions	ml	7 070	10 100	13 130

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.024	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02 4*6 mm <sup>2</sup> sur chemin de câble pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir du groupe électrogène y compris toutes sujétions	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.025	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 3*1,5 mm <sup>2</sup> pour l'asservissement sur pression de l'électro pompe du pressostat à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	1 415	2 020	2 625
09.2.1.2.2.026	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 4*6 mm <sup>2</sup> pour raccordement onduleur-inverseur-groupe électrogène et Inverseur-coffret de commande y compris toute sujétion	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.027	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrique u 1000 r02v 5*2,5 mm <sup>2</sup> sur chemin de câble pour l'alimentation de l'armoire électrique a partir du groupe électrogène y compris toutes sujétion	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.028	Fourniture pose et raccordement d'un câble électrode u 1000 r02v de niveau a immersion permanente 1x1,5 mm <sup>2</sup> des électrodes dans le forage a la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	1 060	1 515	1 970
09.2.1.2.2.029	Fourniture pose et raccordement d'un pressostat double seuil pour l'asservissement de la surpression au forage y compris toutes sujétions	Unité	212 100	303 000	393 900

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.030	Fourniture pose et raccordement d'une cuve de 250 l équipé de pompe manuel type Japy y compris toutes sujétions	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.2.031	Fourniture pose et réglage d'un robinet flotteur sur le château d'eau pour le contrôle de la surpression, y compris toute sujétion	Unité	282 800	404 000	525 200
09.2.1.2.2.032	Fourniture pose raccordement et mise en service d'un groupe électrogène diesel triphasé non insonorisé de 7,5kva,3ph+n230/400v 50hz a démarrage électrique avec possibilité de démarrage par manivelle, y compris pièces de rechange et outillage spécifique et	Unité	583 275	833 250	1 083 225
09.2.1.2.2.033	Fourniture, pose et mise en service d'une électropompe immergée de 4, de type GRUNDFOS ou équivalent de 5 à 10 m3/h HMT 90 y compris boîte de jonction étanche, câble d'alimentation de la pompe à partir de la tête de forage et élingue de sécurité en acier	Unité	2 121 000	3 030 000	3 939 000
09.2.1.2.2.034	Fourniture, pose et mise en service d'un groupe électrogène diesel insonorisé de 12 à 15 KVA. 3 phases + neutre 400\230V 50HZ à démarrage électrique (avec possibilité de démarrage manuelle -manivelle) y compris pièce de rechange et outillage spécifique	Unité	1 484 700	2 121 000	2 757 300
09.2.1.2.2.035	Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques 2x10 mm <sup>2</sup> enterré entre la boîte de dérivation des PV et le convertisseur	ml	7 070	10 100	13 130

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.036	Fourniture, pose et raccordement de câblés électriques 5x6 mm <sup>2</sup> enterré entre le convertisseur et le coffret (armoire) de protection de électropompe	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.037	Fourniture, pose et raccordement de câbles électriques U 1000 R02V de 5x6 mm <sup>2</sup> pour l'alimentation de la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage à partir de l'armoire électrique	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.038	Fourniture, pose et raccordement de toutes les canalisations en PVC 60 ml avec raccordement (coude M/F, Te réduction, bride ronde filetée) et robinetterie selon les plans y compris toutes les sujétions	ml	7 425	10 605	13 785
09.2.1.2.2.039	Fourniture, pose et raccordement d'électropompes immergées de 5m <sup>3</sup> /h HMT 77 m y compris câble de sécurité en acier inoxydable et toute sujétion	Unité	1 201 900	1 717 000	2 232 100
09.2.1.2.2.040	Fourniture, pose et raccordement des sondes de détection de niveau dans le forage	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.2.041	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique souple à immersion permanent de 4x2, 5 mm <sup>2</sup> pour l'alimentation de l'électropompe du forage à partir de la boîte de raccordement dans l'abri de tête de forage y compris toute sujétion	ml	6 715	9 595	12 475

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.042	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 3x2,5 mm <sup>2</sup> pour l'alimentation du régulateur de charge et des onduleurs sinusoïdaux à partir de la boîte de raccordement des plaques solaires, y compris toute sujétion	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.043	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x6 mm <sup>2</sup> enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour le raccordement dans l'abri de tête de forage à partir de l'armoire électrique y compris toute sujétion	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.044	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 4x6 mm <sup>2</sup> pour l'alimentation de l'armoire électrique à partir des onduleurs sinusoïdaux y compris toute sujétion	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.045	Fourniture, pose et raccordement d'un câble électrique U1000 R02V de 5x1,5 mm <sup>2</sup> enterré sous PVC et signalé par grillage avertisseur pour les asservissements (surpression et manque d'eau du forage) de la boîte de raccordement dans l'abri de tête de forage	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.2.046	Fourniture, pose et raccordement d'une armoire électrique étanche d'automatisme équipé conformément au descriptif pour l'alimentation, la commande et l'asservissement de électropompe immergée du forage y toutes sujétions pour le forage	Unité	1 060 500	1 515 000	1 969 500

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.047	Fourniture, pose et raccordement d'une électropompe immergée de 5m <sup>3</sup> / h HMT 75m, y compris câble de sécurité en acier inoxydable et toutes sujétion pour le forage	Unité	1 237 250	1 767 500	2 297 750
09.2.1.2.2.048	Fourniture, pose raccordement d'un pressostat double seuil pour l'asservissement de la suppression y compris toutes sujétions	Unité	176 750	252 500	328 250
09.2.1.2.2.049	Fourniture, pose, raccordement de câbles d'électrodes de niveau à immersion permanente de 2x1,5 mm <sup>2</sup> dans le forage à la boîte de raccordement dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	ml	6 010	8 585	11 160
09.2.1.2.2.050	Fourniture, pose, raccordement de câbles électriques de 4x4 mm <sup>2</sup> entre le coffret de protection et le puits de forage	ml	6 365	9 090	11 815
09.2.1.2.2.051	Fourniture, pose, raccordement d'électropompe immergé de 5m <sup>3</sup> / h HMT 80m, y compris câble de sécurité en acier inoxydable y compris toutes sujétions	Unité	1 343 300	1 919 000	2 494 700
09.2.1.2.2.052	Fourniture, pose, raccordement d'un coffret étanche équipé de bornes de jonctions pour le raccordement des câbles dans l'abri tête de forage y compris toutes sujétions	Unité	65 395	93 425	121 455
09.2.1.2.2.053	Installation de robinet flotteur pour détection plein du château, câblé et grillage avertisseur	Unité	123 725	176 750	229 775
09.2.1.2.2.054	Installation électrique d'éclairage, câbles et canalisations, prises, réglettes et toute sujétion	Ensemble	212 100	303 000	393 900

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.2.055	Puits de terre équipé et mise à la terre du neutre du groupe électrogène et toute sujétion	Ensemble	159 075	227 250	295 425
09.2.1.2.2.056	Puits de terre des masses équipé et la mise à la terre des installations électriques des locaux techniques et du forage y compris toute sujétion	Ensemble	106 050	151 500	196 950
09.2.1.2.2.057	Puits de terre équipé et la mise à la terre des équipements électromécanique du forage y compris toute sujétion	Ensemble	141 400	202 000	262 600
09.2.1.2.2.058	Puits de terre équipé et la mise à la terre des masses des équipements électriques du local groupe y compris toute sujétion	Ensemble	212 100	303 000	393 900
<b>09.2.1.2.3</b>	<b>Tuyauterie et Divers</b>				
09.2.1.2.3.001	Essai de pression du réseau	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.3.002	Essai d'étanchéité	Unité	353 500	505 000	656 500
09.2.1.2.3.003	Essai général, rinçage et désinfection du réseau	Unité	1 060 500	1 515 000	1 969 500
09.2.1.2.3.004	Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC tout terrain confondu	ml	5 655	8 080	10 505
09.2.1.2.3.005	Exécution (ou fabrication)et pose de bornes de signalisation	Unité	3 535	5 050	6 565
09.2.1.2.3.006	Exécution des fouilles y compris en terrains dur	ml	3 535	5 050	6 565
09.2.1.2.3.007	Fourniture et pose de conduites en PVC 63	Unité	3 535	5 050	6 565
09.2.1.2.3.008	Fourniture et pose de conduites en PVC 90 PN 16	Unité	5 305	7 575	9 850
09.2.1.2.3.009	Fourniture et pose de conduites en PVC 110 ou 125 PN 10	Unité	5 655	8 080	10 505
09.2.1.2.3.010	Fourniture et pose de conduites en PVC 125 PN 11	Unité	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.3.011	Fourniture et pose de conduites en PVC 50 PN10	Unité	3 535	5 050	6 565

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.3.012	Fourniture et pose de cône à brides 100/50	Unité	6 715	9 595	12 475
09.2.1.2.3.013	Fourniture et pose de cône à brides 100/80	Unité	6 715	9 595	12 475
09.2.1.2.3.014	Fourniture et pose de cône à brides 80/50	Unité	6 010	8 585	11 160
09.2.1.2.3.015	Fourniture et pose de cône à emboitement 110/90	Unité	5 305	7 575	9 850
09.2.1.2.3.016	Fourniture et pose de cône à emboitement 90/63	Unité	4 950	7 070	9 190
09.2.1.2.3.017	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 90	Unité	2 120	3 030	3 940
09.2.1.2.3.018	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 110	Unité	2 120	3 030	3 940
09.2.1.2.3.019	Fourniture et pose de coude 1/16 à emboitement de 63	Unité	2 120	3 030	3 940
09.2.1.2.3.020	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 110	Unité	2 120	3 030	3 940
09.2.1.2.3.021	Fourniture et pose de coude 1/4 à emboitement de 90	Unité	2 120	3 030	3 940
09.2.1.2.3.022	Fourniture et pose de coude à brides DN 50	Unité	2 475	3 535	4 595
09.2.1.2.3.023	Fourniture et pose de robinet - vanne DN 50 à opercule de caoutchouc sur conduites d'alimentation DN 80, de distribution DN 80 et de vidange DN 40	Unité	8 485	12 120	15 755
09.2.1.2.3.024	Fourniture et pose de Té à emboitement 90/90/90	Unité	2 475	3 535	4 595
09.2.1.2.3.025	Fourniture et pose de tuyau de raccord de la colonne de distribution	Unité	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.3.026	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 110 PN 10,y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	6 715	9 595	12 475

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.3.027	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 63 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	6 010	8 585	11 160
09.2.1.2.3.028	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 90 PN 10, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement équipements de robinetterie, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	6 365	9 090	11 815
09.2.1.2.3.029	Fourniture, pose et raccordement de toutes les canalisations en PVC 60ml avec raccordement (coude M/F, Te réduction, bride ronde filetée) et robinetterie selon les plans y compris toutes les sujétions	ml	530 250	757 500	984 750
<b>09.2.1.2.4</b>	<b>Chateaux</b>				
09.2.1.2.4.001	Château d'eau métallique (20m <sup>3</sup> , hauteur radié 10m) +tour toutes sujétions comprises (équipement de robinetterie intérieure: robinet flotteur, crépine et extérieur: compteur au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne, échelle de lecture, peint	Unité	10 605 000	15 150 000	19 695 000
09.2.1.2.4.002	Construction et montage du château de 30m <sup>3</sup> hauteur 15m maximum	Unité	12 372 500	17 675 000	22 977 500
09.2.1.2.4.003	Construction et montage du château de 40m <sup>3</sup> hauteur 15m maximum	Unité	13 786 500	19 695 000	25 603 500
09.2.1.2.4.004	Etude géotechniques	Unité	212 100	303 000	393 900

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.4.005	Fabrication et pose de la cuve métallique (50m <sup>3</sup> , auteur radier 8m) toutes sujétions comprises (équipements de robinetterie intérieurs: robinet flotteur, crépines, et extérieurs: compteur au pied de l'ouvrage, clapet anti retour, robinet vanne; échelle de	Unité	15 554 000	22 220 000	28 886 000
09.2.1.2.4.006	Fourniture et pose de clapet anti retour DN 50	Unité	5 305	7 575	9 850
09.2.1.2.4.007	Fourniture et pose de clapet anti-retour sur tuyau DN 40	Unité	5 305	7 575	9 850
09.2.1.2.4.008	Fourniture et pose de crépine en acier galvanisé DN 80 pour fond de réservoir	Unité	17 675	25 250	32 825
09.2.1.2.4.009	Fourniture et pose d'une cuve métallique de 10m <sup>3</sup> repassant, fondation en béton armée avec hauteur sous radier 10m par rapport au sol, avec d'homme carré (50x50) comportant un couvercle rabattable y compris fouilles et fondation en béton armé dosé à 350kg	Unité	9 191 000	13 130 000	17 069 000
<b>09.2.1.2.5</b>	<b>Réseau de Distribution</b>				
09.2.1.2.5.001	Construction d'un regard au pied du château (by pass)	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.002	Essai général, rinçage et désinfection du réseau	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.5.003	Excavation et remblai pour pose de tuyau PVC tout terrain confondu	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.5.004	Exécution des fouilles y compris en terrains dur	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.5.005	Fourniture de clé à béquille pour vanne enterrées	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.006	Fourniture de manuels d'utilisation et d'entretien en cinq(5) exemplaires	Unité	212 100	303 000	393 900

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.5.007	Fourniture de pièces de rechange de l'entretien du réseau	Ensemble	707 000	1 010 000	1 313 000
09.2.1.2.5.008	Fourniture et pose d'accessoires de by-pass et vidange	Unité	318 150	454 500	590 850
09.2.1.2.5.009	Fourniture et pose de bouche à clé (tabernacle) tube de bouche et carré de béton	Unité	102 515	146 450	190 385
09.2.1.2.5.010	Fourniture et pose de bouche à clé pour robinet vanne	Unité	106 050	151 500	196 950
09.2.1.2.5.011	Fourniture et pose de bouchon de 63	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.012	Fourniture et pose de bout lisse de 110	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.013	Fourniture et pose de bout lisse de 63	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.014	Fourniture et pose de bout lisse de 90	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.015	Fourniture et pose de compteur DN 30	Unité	31 815	45 450	59 085
09.2.1.2.5.016	Fourniture et pose de compteur volumétrique DN 50	Unité	31 815	45 450	59 085
09.2.1.2.5.017	Fourniture et pose de conduite de refoulement de 63 PN 16	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.5.018	Fourniture et pose de manomètre 0-10 bars	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.1.2.5.019	Fourniture et pose de robinet vanne DN 50	Unité	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.5.020	Fourniture et pose de robinet vanne DN 60	Unité	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.5.021	Fourniture et pose de robinet vanne DN 80	Unité	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.5.022	Fourniture et pose de robinet -vanne sur PVC DE 90	Unité	7 070	10 100	13 130
09.2.1.2.5.023	Fourniture et pose de robinet-vanne sur PVC DE 63	Unité	21 210	30 300	39 390
09.2.1.2.5.024	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 75 PN 16, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	7 070	10 100	13 130

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.5.025	Fourniture et pose de tuyau PVC DN 90 PN16, y compris toutes sujétions (pièces spéciales de raccordement, lit de sable, grillage avertisseur...)	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.1.2.5.026	Fourniture et pose de vanne de sectionnement DN 50	Unité	45 955	65 650	85 345
09.2.1.2.5.027	Regards pour nœud	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.5.028	Regards pour ventouses	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.5.029	Regards pour vidange	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.1.2.5.030	Terrassement : exécution de tranchée pour conduites PVC ou galva y compris : piquetage du tracé, établissement des profils, déblai et nivellement du fond de fouille, remblaiement avec du matériel meuble et compactage	ml	8 840	12 625	16 415
<b>09.2.1.2.6</b>	<b>Borne Fontaine</b>				
09.2.1.2.6.001	Borne fontaine complète à 3 becs conformément au descriptif et schéma en vigueur avec numérotation	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.6.002	Branchement et construction de bornes fontaines sur réseau conformément au plan joint	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.6.003	Branchement particulier : branchement particulier situé a moins de 50 m du réseau selon les normes appliqué par l'ONEA	Unité	530 250	757 500	984 750

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.1.2.6.004	construction d'une fontaine y compris aménagement de la plate-forme d'assainissement et d'un puits perdu	Unité	530 250	757 500	984 750
09.2.1.2.6.005	Fourniture et pose de pièces de robinetterie et de raccordement de Borne Fontaine (collier de prise, réduction robinet d'arrêt bouche à clé, adaptateur galva PVC, tuyauteries galva, robinet vanne, compteur robinet de puisage ...)	Unité	106 050	151 500	196 950
<b>09.2.1.2.7</b>	<b>Construction de Locaux Divers</b>				
09.2.1.2.7.001	Construction de latrines type VIP deux postes	Ensemble	3 358 250	4 797 500	6 236 750
09.2.1.2.7.002	Construction d'un local technique contenant la tête de forage et les équipements électriques	Ensemble	2 828 000	4 040 000	5 252 000
09.2.1.2.7.003	Levée topo et excavation du réseau de conduite et pose de conduite plus accessoires	Unité	1 060 500	1 515 000	1 969 500
09.2.1.2.7.004	Local de service (bureau, magasin) (selon le plan retenu)	Ensemble	3 181 500	4 545 000	5 908 500
09.2.1.2.7.005	Local groupe électrogène (selon le plan retenu)	Ensemble	1 060 500	1 515 000	1 969 500
09.2.1.2.7.006	LOCAL GROUPE: gros œuvre ,menuiserie 20m <sup>2</sup> de couverture en tôle bac alu-zinc ,1porte métallique persiennée 80x220(tôle de 12/10min)5m <sup>2</sup> châssis métallique avec grille en métal déployé lourd ,peinture intérieure fom, tyrolienne extérieure, électricité(pose	Ensemble	1 060 500	1 515 000	1 969 500
<b>09.2.2</b>	<b>Forage à motricité humaine</b>				
<b>09.2.2.1</b>	<b>Déplacement Installation</b>				
09.2.2.1.0.001	Amené -repli de chantier	cout au km	1 060	1 515	1 970

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.2.1.0.002	Amené -repli de chantier	forfait	141 400	202 000	262 600
09.2.2.1.0.003	Déplacement de site en site	cout au km	1 060	1 515	1 970
09.2.2.1.0.004	Déplacement de site en site	forfait	35 350	50 500	65 650
09.2.2.1.0.005	Etude d'implantation	Unité	123 725	176 750	229 775
09.2.2.1.0.006	Installation, montage et démontage de l'atelier sur chaque site	Ensemble	61 860	88 375	114 890
09.2.2.1.0.007	Montage et démontage du dispositif air lift	Unité	17 675	25 250	32 825
<b>09.2.2.2</b>	<b>Exécution Forage</b>				
09.2.2.2.0.001	Alésage dans les formations d'altération (12"1/2min) et du socle(10"1/2min)	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.2.2.0.002	Alésage dans les terrains durs en 10"1/2	ml	8 485	12 120	15 755
09.2.2.2.0.003	Alésage en 12" 1/4	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.2.2.0.004	Alésage en 8"	ml	9 015	12 880	16 740
09.2.2.2.0.005	Fonçage en terrain tendre, diamètre minimum 12"	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.2.2.0.006	Fonçage en terrain tendre, diamètre minimum 9"	ml	8 485	12 120	15 755
09.2.2.2.0.007	Forage dans les formations d'altération 9"3/4	ml	8 485	12 120	15 755
09.2.2.2.0.008	Foration (altération et socle) profondeur moyenne 60m	Ensemble	707 000	1 010 000	1 313 000
09.2.2.2.0.009	Foration altération 9"7/8	ml	8 485	12 120	15 755
09.2.2.2.0.010	Foration dans le socle 6" 1/2	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.2.2.0.011	Fourniture et Mise en place de joints d'isolation en quillon	Unité	19 445	27 775	36 110
09.2.2.2.0.012	Fourniture pose et arrachage tubage provisoire 200 mm	Unité	68 935	98 475	128 020
09.2.2.2.0.013	Stand-by de l'atelier de forage pour une durée deux mois	Unité	1 414 000	2 020 000	2 626 000
09.2.2.2.0.014	Stand-by de l'atelier de forage pour une durée d'un mois	Unité	707 000	1 010 000	1 313 000

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.2.2.0.015	Stand-by de l'atelier de forage pour une durée d'une semaine	Unité	176 750	252 500	328 250
<b>09.2.2.3</b>	<b>Equipement</b>				
09.2.2.3.0.001	Cimentation de la tête de l'espace annulaire au laitier à densité 1,7/18 sur 6m	Unité	19 445	27 775	36 110
09.2.2.3.0.002	Fourniture et fixation de plaquette d'identification du forage	Unité	24 745	35 350	45 955
09.2.2.3.0.003	Fourniture et mise en place de tubes crépines en PVC Vissé DN 140/160mm	ml	5 655	8 080	10 505
09.2.2.3.0.004	Fourniture et mise en place de tubes pleins en PVC Vissé DN 140/160mm	ml	5 655	8 080	10 505
09.2.2.3.0.005	Fourniture et mise en place de tubes PVC pleins 110/125mm	ml	4 950	7 070	9 190
09.2.2.3.0.006	Fourniture et pose de bouchon de fond	Unité	8 485	12 120	15 755
09.2.2.3.0.007	Fourniture et pose de centreur 4"1/2	Unité	3 890	5 555	7 220
09.2.2.3.0.008	Fourniture et pose de centreur 6"1/2	Unité	5 305	7 575	9 850
09.2.2.3.0.009	Fourniture et pose de crépine en PVC DN 110/125	ml	4 950	7 070	9 190
09.2.2.3.0.010	Fourniture et pose de fermeture de tête	Unité	9 720	13 890	18 055
09.2.2.3.0.011	Fourniture et pose de gravier quartz roulé et calibré pour massif	ml	1 060	1 515	1 970
09.2.2.3.0.012	Fourniture et pose de tubage plein PVC plein 178/195mm	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.2.3.0.013	Mise en place d'un Parker ou bouchon d'argile	Unité	18 850	26 930	35 010

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.2.2.4</b>	<b>Développement</b>				
09.2.2.4.0.001	Développement	heure	35 350	50 500	65 650
09.2.2.4.0.002	Développement du forage jusqu'à l'obtention d'eau claire sans particules solides	Unité	141 400	202 000	262 600
<b>09.2.2.5</b>	<b>Essai de pompage</b>				
09.2.2.5.0.001	Essai de débit : descente	heure	24 745	35 350	45 955
09.2.2.5.0.002	Essai de débit : remontée	heure	10 605	15 150	19 695
09.2.2.5.0.003	Essai de pompage longue durée + remontée	Unité	565 600	808 000	1 050 400
09.2.2.5.0.004	Essai de pompage par pallier et observation de la remontée	Unité	141 400	202 000	262 600
<b>09.2.2.6</b>	<b>Analyse d'Eau</b>				
09.2.2.6.0.001	Analyse physico chimique, bactériologique et arsenic des échantillons d'eau	Unité	70 700	101 000	131 300
09.2.2.6.0.002	Analyse physico-chimique au laboratoire	Unité	53 025	75 750	98 475
09.2.2.6.0.003	Analyse physico-chimique in situ	Unité	21 210	30 300	39 390
09.2.2.6.0.004	Analyses physico-chimiques et bactériologique	Unité	56 560	80 800	105 040
09.2.2.6.0.005	Désinfection à l'hypochlorite de calcium	Unité	7 070	10 100	13 130
<b>09.2.2.7</b>	<b>Fourniture et pose de pompe</b>				
09.2.2.7.0.001	Fourniture et installation d'une colonne d'exhaure en matériau flexible de type foraduc	ml	8 840	12 625	16 415
09.2.2.7.0.002	Fourniture et installation sur la pompe d'une colonne d'exhaure en acier inox	ml	10 605	15 150	19 695
09.2.2.7.0.003	Pompe INDIA II	Unité	411 475	587 820	764 165

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.2.7.0.004	Pompe Kardia	Unité	848 400	1 212 000	1 575 600
09.2.2.7.0.005	Pompe Vergnet	Unité	742 350	1 060 500	1 378 650
09.2.2.7.0.006	Pompe Volonta	Unité	733 515	1 047 875	1 362 240
<b>09.2.2.8</b>	<b>Superstructure</b>				
09.2.2.8.0.001	Aménagement de surface suivant plan d'exécution	forfait	417 130	595 900	774 670
09.2.2.8.0.002	Canal + abreuvoir + anti bourbier	Unité	136 980	195 690	254 395
09.2.2.8.0.003	Construction d'abreuvoir	Unité	58 325	83 325	108 325
09.2.2.8.0.004	Construction de margelle	Unité	106 050	151 500	196 950
09.2.2.8.0.005	construction d'un mur de clôture	Unité	106 050	151 500	196 950
09.2.2.8.0.006	construction d'un trottoir anti-bourbier, canal d'évacuation, bassin de décantation, puits perdus y compris raccordement	Unité	123 725	176 750	229 775
09.2.2.8.0.007	Mur de clôture y compris perré maçonné	Unité	100 155	143 080	186 005
<b>09.2.2.9</b>	<b>Prestations Annexes</b>				
09.2.2.9.0.001	Caisse à outil de l'artisan réparateur (AR) pour l'installation d'une pompe	Unité	141 400	202 000	262 600
09.2.2.9.0.002	Formation des artisans réparateurs	Unité	28 280	40 400	52 520
09.2.2.9.0.003	Formation des mécaniciens villageois et frais de contrôle par le fournisseur	forfait	28 280	40 400	52 520
09.2.2.9.0.004	Rapport final	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.2.9.0.005	Trousseau de clés pour réparateurs villageois	Unité	14 140	20 200	26 260
<b>09.2.3</b>	<b>Construction de grand Barrage</b>				
<b>09.2.3.1</b>	<b>Installation générale de chantier</b>				
09.2.3.1.0.001	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.3.1.0.002	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
09.2.3.1.0.003	Installations du chantier	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.2.3.2</b>	<b>Tranchée d'ancrage et fondation</b>				
09.2.3.2.0.001	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m <sup>3</sup>	3 535	5 050	6 565
09.2.3.2.0.002	Plu value de transport de matériaux pour tranchée d'ancrage au-delà de 10km	m <sup>3</sup> xkm	3 535	5 050	6 565
09.2.3.2.0.003	Remblai aux engins pour tranchée d'ancrage		140	200	265
<b>09.2.3.3</b>	<b>Digue</b>				
09.2.3.3.0.001	Abattage d'arbres de circonférence = 1m	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.3.3.0.002	Béton cyclopéen pour butée amont	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.3.3.0.003	Béton cyclopéen pour mur parapet	m <sup>3</sup>	49 490	70 700	91 910
09.2.3.3.0.004	Déblai aux engins pour drain aval et buté amont	m <sup>3</sup>	3 535	5 050	6 565
09.2.3.3.0.005	Débroussaillage, décapage et abattage de petits arbres	m <sup>2</sup>	355	505	655
09.2.3.3.0.006	Fouille manuelle	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
09.2.3.3.0.007	Fourniture et mise en œuvre de filtre sable vertical y compris tranchée	m <sup>3</sup>	9 190	13 130	17 070
09.2.3.3.0.008	Fourniture et mise en œuvre de matériaux graveleux latéritique pour couche de pose sur talus amont et aval	m <sup>3</sup>	5 655	8 080	10 505
09.2.3.3.0.009	Fourniture et mise en œuvre de matériaux latéritique pour couche de couronnement de crête	m <sup>3</sup>	5 655	8 080	10 505
09.2.3.3.0.010	Fourniture et mise en œuvre enrochement pour butée et drain	m <sup>3</sup>	35 350	50 500	65 650

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.3.3.0.011	Fourniture et mise en œuvre filtre sable horizontal	m <sup>3</sup>	7 775	11 110	14 445
09.2.3.3.0.012	Fourniture et pose de tuyau PVC D 50 pour barbacanes du mur parapet	ml	1 060	1 515	1 970
09.2.3.3.0.013	Maçonnerie de moellons pour mur de crête aval	m <sup>3</sup>	9 190	13 130	17 070
09.2.3.3.0.014	Perré maçonné sur le talus amont	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695
09.2.3.3.0.015	Perré sec sur talus aval	m <sup>2</sup>	7 070	10 100	13 130
09.2.3.3.0.016	Plus-value de transport de matériaux latéritique au de la de 10 km	m <sup>3</sup> xkm	210	305	395
09.2.3.3.0.017	Plus-value de transport de matériaux latéritique au de la de 5 km	m <sup>3</sup> xkm	105	150	195
09.2.3.3.0.018	Remblai argileux compacté aux engins pour digue	m <sup>3</sup>	5 655	8 080	10 505
<b>09.2.3.4</b>	<b>Déversoir</b>				
09.2.3.4.0.001	Acier HA pour béton armé	kg	355	505	655
09.2.3.4.0.002	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	49 490	70 700	91 910
09.2.3.4.0.003	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	49 490	70 700	91 910
09.2.3.4.0.004	Béton dosé à 250 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56 560	80 800	105 040
09.2.3.4.0.005	Béton dosé à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84 840	121 200	157 560
09.2.3.4.0.006	Béton dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	120 190	171 700	223 210
09.2.3.4.0.007	Déblai à la main pour butée du talus amont et bèche du talus aval	m <sup>3</sup>	3 180	4 545	5 910
09.2.3.4.0.008	Déblai aux engins pour bassin de dissipation et enrochement	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940
09.2.3.4.0.009	Déblai grand masse aux engins de l'aval du déversoir	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.3.4.0.010	Déblai manuel à travers le remblai pour ancrages du déversoir	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
09.2.3.4.0.011	Fourniture et mise en œuvre de joints bitumineux	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.3.4.0.012	Fourniture et mise en œuvre de joints waterstop	ml	15 555	22 220	28 885
09.2.3.4.0.013	Fourniture et mise en œuvre tuyau PVC D50	Unité	6 365	9 090	11 815
09.2.3.4.0.014	Fourniture et pose de gabions	m <sup>3</sup>	21 915	31 310	40 705
09.2.3.4.0.015	Perré maçonné sur le talus amont	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695
<b>09.2.3.5</b>	<b>Signalisation et sécurité</b>				
09.2.3.5.0.001	Fourniture et pose de garde-corps métallique	ml	31 815	45 450	59 085
09.2.3.5.0.002	Fourniture et pose glissière de sécurité	ml	113 120	161 600	210 080
09.2.3.5.0.003	Fourniture et pose de balise	Unité	10 605	15 150	19 695
<b>09.2.3.6</b>	<b>Diguettes de protection</b>				
09.2.3.6.0.001	Couche de pose sur le talus amont et aval	m <sup>3</sup>	7 775	11 110	14 445
09.2.3.6.0.002	Déblai	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
09.2.3.6.0.003	Débroussaillage-décapage	m <sup>2</sup>	355	505	655
09.2.3.6.0.004	Fourniture et mise en œuvre de matériaux latéritique pour couche de couronnement de crête	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.3.6.0.005	Fourniture et mise en œuvre d'embrochement à la main pour butée et drain	m <sup>3</sup>	17 675	25 250	32 825
09.2.3.6.0.006	Perré maçonné sur talus amont	m <sup>3</sup>	24 745	35 350	45 955
09.2.3.6.0.007	Perré sec sur talus aval	m <sup>2</sup>	17 675	25 250	32 825
09.2.3.6.0.008	Remblai	m <sup>3</sup>	3 535	5 050	6 565

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.2.3.7</b>	<b>Ouvrage de prise et de vidange</b>				
09.2.3.7.0.001	Acier HA pour béton armé	kg	355	505	655
09.2.3.7.0.002	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.3.7.0.003	Béton dosé à 250 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56 560	80 800	105 040
09.2.3.7.0.004	Béton dosé à 300 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	63 630	90 900	118 170
09.2.3.7.0.005	Béton dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84 840	121 200	157 560
09.2.3.7.0.006	Déblai manuel	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
<b>09.2.3.8</b>	<b>Dispositif d'auscultation du barrage</b>				
09.2.3.8.0.001	Fourniture et pose de repères de nivellement de 50cmx50cmx40cm en béton ordinaire	Unité	15 150	20 200	25 250
09.2.3.8.0.002	Fourniture et pose d'échelle limnométrique par unité de 1 m fabriquée en usine	Unité	75 750	88 375	101 000
<b>09.2.4</b>	<b>Construction de petit Barrage</b>				
<b>09.2.4.1</b>	<b>Installation Générale de Chantier</b>				
09.2.4.1.0.001	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
09.2.4.1.0.002	Installation et fonctionnement du chantier	forfait	nd	nd	nd
<b>09.2.4.2</b>	<b>Tranché d'encrage et fondation</b>				
09.2.4.2.0.001	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940
09.2.4.2.0.002	Remblai aux engins pour tranchée d'ancrage	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220
<b>09.2.4.3</b>	<b>Digue</b>				
09.2.4.3.0.001	Abattage d'arbres (diamètre supérieur à 50 cm)	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.4.3.0.002	Couche de couronnement latéritique pour crête	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.4.3.0.003	Couche de pose sur le talus amont et aval	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.4.3.0.004	Déblai à la main à travers le remblai pour murs de crête aval et mur parapet	m <sup>3</sup>	1 770	2 525	3 285
09.2.4.3.0.005	Déblai aux engins pour drain aval et butée amont	m <sup>3</sup>	3 030	4 330	5 630
09.2.4.3.0.006	Débroussaillage, décapage (min 20 cm)	m <sup>2</sup>	210	305	395
09.2.4.3.0.007	Enrochement rangé à la main pour butée et drain	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.4.3.0.008	Fourniture et pose de tuyau PVC D50 pour barbacanes pour mur parapet	ml	1 060	1 515	1 970
09.2.4.3.0.009	Maçonnerie de moellons pour mur de crête aval et mur parapet	m <sup>3</sup>	7 775	11 110	14 445
09.2.4.3.0.010	Matériaux sableux calibré pour filtre	m <sup>3</sup>	9 190	13 130	17 070
09.2.4.3.0.011	Perré sec sur talus amont et talus aval	m <sup>2</sup>	7 070	10 100	13 130
09.2.4.3.0.012	Remblai compacté aux engins pour corps de digue	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220
<b>09.2.4.4</b>	<b>Déversoir</b>				
09.2.4.4.0.001	Béton armé coulé à plat dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelle du voile déversant et des bajoyers	m <sup>3</sup>	70 700	101 000	131 300
09.2.4.4.0.002	Béton armé coulé en élévation dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelle du voile déversant et des bajoyers	m <sup>3</sup>	84 840	121 200	157 560
09.2.4.4.0.003	Béton armé coulé en inclinaison dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour contreforts du voile déversant	m <sup>3</sup>	84 840	121 200	157 560
09.2.4.4.0.004	Béton de propreté pour voile déversant et bajoyers	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.4.4.0.005	Béton ordinaires dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour bassin de dissipation et blocs chicanes	m <sup>3</sup>	63 630	90 900	118 170
09.2.4.4.0.006	Déblai à la main pour bajoyers	m <sup>2</sup>	1 770	2 525	3 285
09.2.4.4.0.007	Déblai à la main pour voile déversant et ancrage	m <sup>3</sup>	1 770	2 525	3 285

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.4.4.0.008	Déblai aux engins pour bassin de dissipation et enrochements	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940
09.2.4.4.0.009	Déblai grand masse aux engins pour déversoir	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940
09.2.4.4.0.010	Filtre sable sous bassin de dissipation	m <sup>3</sup>	9 190	13 130	17 070
09.2.4.4.0.011	Fourniture et pose de gabions métalliques posés 2x1x0.50m y compris déblai	Unité	21 915	31 310	40 705
09.2.4.4.0.012	Fourniture et pose de joints bitumineux pour voile et bassin de dissipation	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.4.4.0.013	Fourniture et pose de joints waterstop pour voile et bajoyers	m <sup>3</sup>	15 555	22 220	28 885
09.2.4.4.0.014	Fourniture et pose de tuyaux PVC D50 pour barbacanes du bassin de dissipation et bajoyer	ml	1 060	1 515	1 970
09.2.4.4.0.015	Perré maçonné sur talus amont de la digue sur une largeur de 5 m de part et d'autres du déversoir	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695
<b>09.2.4.5</b>	<b>Diguettes et Protection</b>				
09.2.4.5.0.001	Couche de couronnement latéritique pour crête et revêtement du talus aval	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.4.5.0.002	Couche de pose sur talus amont et aval	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.4.5.0.003	Déblai aux engins pour drain aval et butée amont	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940
09.2.4.5.0.004	Débroussaillage-décapage (min=20cm)	m <sup>2</sup>	210	305	395
09.2.4.5.0.005	Enrochement à la main pour butée et drain	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.4.5.0.006	Perré maçonné sur talus amont	m <sup>3</sup>	10 605	15 150	19 695
09.2.4.5.0.007	Perré sec sur talus amont et talus aval	m <sup>3</sup>	7 070	10 100	13 130
09.2.4.5.0.008	Remblai compacté aux engins pour corps de diguettes	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.2.4.6</b>	<b>Piste et Radier à l'Aval du Déversoir</b>				
09.2.4.6.0.001	Béton de propreté non vibré dosé à 150kg/ m³	m³	42 420	60 600	78 780
09.2.4.6.0.002	Béton légèrement armé dosé à 300kg/m³ pour bèches et radiers	m³	63 630	90 900	118 170
09.2.4.6.0.003	Déblai à la main pour bêche du radier	m³	2 475	3 535	4 595
09.2.4.6.0.004	Déblai aux engins pour corps de radier	m³	4 240	6 060	7 880
09.2.4.6.0.005	Débroussaillage -décapage (min20 cm)	m²	210	305	395
09.2.4.6.0.006	Fourniture et pose de gabions métallique posés 2x1x0,50m y compris déblai	Unité	21 915	31 310	40 705
09.2.4.6.0.007	Remblai argileux aux engins pour couche de base de la piste	m³	3 535	5 050	6 565
09.2.4.6.0.008	Remblai latéritique aux engins pour couche de roulement de la piste	m³	7 070	10 100	13 130
<b>09.2.4.7</b>	<b>Ouvrages de Prises et de Vidanges</b>				
09.2.4.7.0.001	Béton armé vibré dosé à 350 kg/m³ coulé en élévation pour bac et écrans anti-ranards y compris coffrages et ferrallages	m³	84 840	121 200	157 560
09.2.4.7.0.002	Béton armé vibré dosé à 350kg/m³ coulé à plat pour bacs y compris coffrages et ferrallages	m³	70 700	101 000	131 300
09.2.4.7.0.003	Béton de propreté pour bac amont et aval conduite et écrans anti-renards	m³	42 420	60 600	78 780

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.4.7.0.004	Béton ordinaire vibré dosé à 300kg / m <sup>3</sup> pour enrobage de la conduite et massif sous son extrémité aval y compris coffrages	m <sup>3</sup>	63 630	90 900	118 170
09.2.4.7.0.005	Déblai à la main à travers le remblai pour conduite et écrans anti-renards	m <sup>3</sup>	2 475	3 535	4 595
09.2.4.7.0.006	Déblai à la main en terre meuble pour bac amont et aval et pour enrochement autour du bac amont et pour plate formes	m <sup>3</sup>	1 945	2 780	3 610
09.2.4.7.0.007	Enrochement rangé à la main autour du bac amont et plateformes amont et aval	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.4.7.0.008	Maçonnerie de moellons pour escaliers d'accès	m <sup>3</sup>	7 775	11 110	14 445
<b>09.2.4.8</b>	<b>Traitement du Marigot</b>				
09.2.4.8.0.001	Enrochement rangé à la main	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.4.8.0.002	Fourniture et pose de gabions métalliques posé 2x1x0,50 y compris déblai	Unité	21 915	31 310	40 705
<b>09.2.5</b>	<b>Travaux de Réhabilitation de Barrage</b>				
<b>09.2.5.1</b>	<b>Installation générale de chantier</b>				
09.2.5.1.0.001	Amenée et repli du matériel	forfait	nd	nd	nd
09.2.5.1.0.002	Installation de chantier	forfait	nd	nd	nd
<b>09.2.5.2</b>	<b>Digue</b>				
09.2.5.2.0.001	Abattage d'arbres et d'arbustes sur les talus de la digue	Unité	565	810	1 050
09.2.5.2.0.002	Déblai aux engins pour tranchée d'ancrage des prolongements de la digue	m <sup>3</sup>	3 535	5 050	6 565
09.2.5.2.0.003	Déblai manuel à travers le remblai pour muret de crête	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.5.2.0.004	Déblai manuel pour buté et drain pour l'ensemble de la digue	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
09.2.5.2.0.005	Décapage (ép. 0,20 m) dans l'emprise de la digue (prolongement en rive gauche)	m <sup>2</sup>	355	505	655
09.2.5.2.0.006	Enrochement pour butée de pied et drain de pied pour l'ensemble de la digue	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.5.2.0.007	Maçonnerie de moellons pour muret de crête	m <sup>3</sup>	10 605	15 150	19 695
09.2.5.2.0.008	Matériau graveleux sélectionné pour couche de pose sur les talus (y compris zone de prolongement)	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.5.2.0.009	Matériau graveleux-latéritique pour crête de digue (y compris zone de prolongement)	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.5.2.0.010	Perré sec pour talus amont de la zone de prolongement	m <sup>2</sup>	7 070	10 100	13 130
09.2.5.2.0.011	Remblai argileux compacté aux engins pour corps de digue pour prolongement rive gauche	m <sup>3</sup>	5 655	8 080	10 505
09.2.5.2.0.012	Remblai argileux compacté aux engins pour tranchée d'ancrage pour prolongement rive gauche et rives droite	m <sup>3</sup>	5 655	8 080	10 505
<b>09.2.5.3</b>	<b>Evacuateur de Crue</b>				
09.2.5.3.0.001	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour dalot semi submersible	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.5.3.0.002	Béton de propreté dosé à 150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.5.3.0.003	Fourniture et pose de joint water stop	ml	15 555	22 220	28 885
09.2.5.3.0.004	Fourniture et pose de joints bitumineux	ml	7 070	10 100	13 130

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.5.3.0.005	Gabions de blocage en aval du bassin de dissipation (2x1x0,5m)	Unité	21 915	31 310	40 705
09.2.5.3.0.006	Perré maçonné au voisinage du seuil	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695
09.2.5.3.0.007	Sable de rivière pour filtre	m <sup>3</sup>	9 190	13 130	17 070
<b>09.2.5.4</b>	<b>Ouvrage de Prise d'Eau</b>				
09.2.5.4.0.001	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.5.4.0.002	Béton de propreté dosé à 150 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.5.4.0.003	Maçonnerie de moellons	m <sup>3</sup>	7 775	11 110	14 445
09.2.5.4.0.004	Perré maçonné	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695
09.2.5.4.0.005	Remblai compacté pour comblement excavation de l'ouvrage de prise	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220
<b>09.2.5.5</b>	<b>Chenal d'Evacuation et Diguette de Protection</b>				
09.2.5.5.0.001	Déblai au engins manuel drain de pied aval et buté amont	m <sup>3</sup>	2 120	3 030	3 940
09.2.5.5.0.002	Déblai aux engins pour le chenal d'évacuation y compris tranchée des diguettes	m <sup>3</sup>	3 535	5 050	6 565
09.2.5.5.0.003	Décapage (ép. 0,20 m) dans l'emprise de la diguette	m <sup>2</sup>	355	505	655
09.2.5.5.0.004	Enrochement pour butée de pied amont et fossé de pied aval	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.5.5.0.005	Matériau graveleux-latéritique légèrement tassé pour la protection du talus aval	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.5.5.0.006	Matériau graveleux-latéritique pour couronnement de crête de la diguette	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.5.5.0.007	Perré maçonné talus amont	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.5.5.0.008	protection du fond du chenal en gabion (2x1x0,5m)	Unité	21 915	31 310	40 705
09.2.5.5.0.009	Remblai argileux compacté aux engins	m <sup>3</sup>	3 710	5 305	6 895
<b>09.2.6</b>	<b>Aménagement Hydro Agricole</b>				
<b>09.2.6.1</b>	<b>Installation Générale de chantier</b>				
09.2.6.6.1.001	Amené et repli du matériel	forfait	3 535 000	5 050 000	6 565 000
09.2.6.6.1.002	Installation de chantier	forfait	3 535 000	5 050 000	6 565 000
09.2.6.6.1.003	Implantation des réseaux (irrigation, drainage et pistes)	ha	53 025	75 750	98 475
09.2.6.6.1.004	Installation de chantier	forfait	nd	nd	nd
<b>09.2.6.2</b>	<b>Station de Pompage</b>				
<b>09.2.6.2.1</b>	<b>Bassin Béton comprimé au Rouleau (BCR)</b>				
09.2.6.2.1.001	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour bassin	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.6.2.1.002	Béton de propreté	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
<b>09.2.6.2.2</b>	<b>Bassin Béton Armé (BA)</b>				
09.2.6.2.2.001	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour bassin	m <sup>3</sup>	106 050	151 500	196 950
09.2.6.2.2.002	Béton de propreté	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
<b>09.2.6.2.3</b>	<b>Abri des motopompes</b>				
09.2.6.2.3.001	Béton armé dose à 450 kg/m <sup>3</sup> pour massif de pose des motopompes	m <sup>3</sup>	98 980	141 400	183 820
09.2.6.2.3.002	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour longrine de l'abri	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.6.2.3.003	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poutres	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.6.2.3.004	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour semelles	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.6.2.3.005	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour chaînage de l'abri	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.6.2.3.006	Béton armé dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour poteaux et raidisseur	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.6.2.3.007	Béton de propreté dosé à 150 kg/m <sup>3</sup> pour fondation de l'abri	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.6.2.3.008	Fouille en rigole et en puits pour fondation	m <sup>3</sup>	4 065	5 810	7 550
<b>09.2.6.3</b>	<b>Conduites, Motopompe et accessoires</b>				
09.2.6.3.0.001	Fourniture et Pose de clapet anti retour de diamètre 250	Unité	353 500	505 000	656 500
09.2.6.3.0.002	Fourniture et Pose de conduite PVC de diamètre 250 mm PN 16 (refoulement)	ml	5 870	8 385	10 900
09.2.6.3.0.003	Fourniture et Pose de coude en acier de diamètre 160 (refoulement)	Unité	28 280	40 400	52 520
09.2.6.3.0.004	Fourniture et Pose de coude en acier de diamètre 160 (aspiration)	Unité	28 280	40 400	52 520
09.2.6.3.0.005	Lit de pose de conduites de refoulement	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
<b>09.2.6.4</b>	<b>Réseau d'Irrigation</b>				
<b>09.2.6.4.1</b>	<b>Terrassement</b>				
09.2.6.4.1.001	Lit de pose en sable pour conduite PVC	m <sup>3</sup>	4 240	6 060	7 880
09.2.6.4.1.002	Plus-value pour déblais rocheux	m <sup>3</sup>	1 415	2 020	2 625
<b>09.2.6.4.2</b>	<b>Génie civil</b>				
09.2.6.4.2.001	Bassin de répartition	Unité	1 060 500	1 515 000	1 969 500
09.2.6.4.2.002	Ouvrages pour prises parcellaires simples	Unité	49 490	70 700	91 910
<b>09.2.6.4.3</b>	<b>Conduites PVC et accessoires</b>				
09.2.6.4.3.001	Fourniture et pose de conduite PVC PN 10 de diamètre 200 y compris toutes sujétions comprises	ml	7 425	10 605	13 785

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.6.4.3.002	Fourniture et pose de rehausse en PVC évacuation de diamètre 160 mm pour ouvrages de prises	ml	7 070	10 100	13 130
<b>09.2.6.5</b>	<b>Drainage/Protection</b>				
09.2.6.5.0.001	Cordon de protection stabilisé	m <sup>3</sup>	355	505	655
09.2.6.5.0.002	Déblai pour colature de ceinture	m <sup>3</sup>	4 950	7 070	9 190
<b>09.2.6.6</b>	<b>Pistes de Circulation</b>				
<b>09.2.6.6.1</b>	<b>Terrassement</b>				
09.2.6.6.1.001	Décapage de l'emprise des pistes	m <sup>2</sup>	355	505	655
09.2.6.6.1.002	Déblai mis en dépôt (purge)	m <sup>3</sup>	3 535	5 050	6 565
09.2.6.6.1.003	Plus-value pour déblais rocheux	m <sup>3</sup>	1 415	2 020	2 625
<b>09.2.6.6.2</b>	<b>Chaussée</b>				
09.2.6.6.2.001	Couche de roulement	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
<b>09.2.6.6.3</b>	<b>Ouvrages de Franchissement</b>				
09.2.6.6.3.001	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.6.6.3.002	Béton dosé à 250 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	63 630	90 900	118 170
09.2.6.6.3.003	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.6.6.3.004	Gabions	m <sup>3</sup>	21 915	31 310	40 705
09.2.6.6.3.005	Lit de pose en gravier calibré	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.6.6.3.006	maçonnerie de moellons	m <sup>3</sup>	7 775	11 110	14 445
09.2.6.6.3.007	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695
09.2.6.6.3.008	Plus-value pour fouilles en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	1 415	2 020	2 625
09.2.6.6.3.009	Remblais de raccordement d'ouvrages	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220
<b>09.2.6.7</b>	<b>Aménagements Terminaux</b>				

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.6.7.0.001	Abattage d'arbres e dessouchage d'arbres diamètre sup à 50 cm	Unité	35 350	50 500	65 650
09.2.6.7.0.002	Défrichage et débroussaillage	ha	212 100	303 000	393 900
09.2.6.7.0.003	Labour	ha	53 025	75 750	98 475
09.2.6.7.0.004	Nivellement et planage	ha	318 150	454 500	590 850
<b>09.2.7</b>	<b>Périmètre irrigué Goutte à Goutte</b>				
<b>09.2.7.1</b>	<b>Installation</b>				
09.2.7.1.0.001	Amené et repli du matériel	forfait	88 375	126 250	164 125
09.2.7.1.0.002	Installation chantier	forfait	88 375	126 250	164 125
<b>09.2.7.2</b>	<b>Station de pompage</b>				
<b>09.2.7.2.1</b>	<b>Terrassement</b>				
09.2.7.2.1.001	Béton armé pour écran anti renard	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.7.2.1.002	Fouille pour pose de conduite en béton	m <sup>3</sup>	4 065	5 810	7 550
09.2.7.2.1.003	Ouverture de digue pour pose de conduite en fonte et fermeture et recompactage après pose de conduites	m <sup>3</sup>	2 475	3 535	4 595
<b>09.2.7.2.2</b>	<b>Filtration lente sur sable</b>				
09.2.7.2.2.001	Déblai pour bassin de filtration	m <sup>3</sup>	1 945	2 780	3 610
09.2.7.2.2.002	Enrochement	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.7.2.2.003	Fouille pour câble	m <sup>3</sup>	4 065	5 810	7 550
09.2.7.2.2.004	Lit de pose en gravier	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.7.2.2.005	Lit de pose en sable grossier	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.7.2.2.006	Lit de pose en sable pour câble	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
<b>09.2.7.3</b>	<b>Réseau d'irrigation</b>				

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.2.7.3.1</b>	<b>Terrassement</b>				
09.2.7.3.1.001	Fouille en tranchée pour conduites et fermeture après pose	m <sup>3</sup>	4 065	5 810	7 550
09.2.7.3.1.002	Lit de pose en sable pour conduite PVC	m <sup>3</sup>	4 595	6 565	8 535
09.2.7.3.1.003	Plus-value pour déblais rocheux	m <sup>3</sup>	17 675	25 250	32 825
<b>09.2.7.4</b>	<b>Filtres, injecteurs et autres appareillage</b>				
09.2.7.4.0.001	Fourniture et pose de clapet anti retour de diamètre 225	Unité	353 500	505 000	656 500
<b>09.2.7.5</b>	<b>Drainage/Protection</b>				
09.2.7.5.0.001	Déblai pour colature de ceinture	m <sup>3</sup>	4 950	7 070	9 190
09.2.7.5.0.002	Déblais pour drains	m <sup>3</sup>	4 950	7 070	9 190
<b>09.2.7.6</b>	<b>Pistes de Circulation</b>				
<b>09.2.7.6.1</b>	<b>Terrassement</b>				
09.2.7.6.1.001	Couche de roulement	m <sup>3</sup>	14 140	20 200	26 260
09.2.7.6.1.002	Décapage de l'emprise des pistes	m <sup>2</sup>	2 120	3 030	3 940
<b>09.2.8</b>	<b>Aménagement hydro agricole gravitaire</b>				
<b>09.2.8.1</b>	<b>Installation générale de chantier</b>				
09.2.8.1.0.001	Amenée et repli du chantier	Forfait	3 535 000	5 050 000	6 565 000
09.2.8.1.0.002	Installation du chantier	Forfait	3 535 000	5 050 000	6 565 000
<b>09.2.8.2</b>	<b>Travaux préparatoires et terrassement</b>				
09.2.8.2.0.001	Déblai aux engins mécaniques pour canaux d'irrigation et colatures exécutés en terrain compact	m <sup>3</sup>	4 950	7 070	9 190
09.2.8.2.0.002	Déblai aux engins mécaniques pour canaux d'irrigation et colatures exécutés en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	4 950	7 070	9 190

## Groupe 2: Infrastructures hydrauliques

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.8.2.0.003	Déblai exécuté à la main à travers le remblai compacté pour canaux d'irrigation et ouvrages.	m <sup>3</sup>	2 475	3 535	4 595
09.2.8.2.0.004	Déblai pour canaux d'irrigation et colatures exécutés aux engins mécaniques en terrain meuble	m <sup>3</sup>	4 950	7 070	9 190
09.2.8.2.0.005	Implantation des ouvrages	Forfait	53 025	75 750	98 475
09.2.8.2.0.006	Remblai compacté aux engins en matériau sélectionné provenant des déblais pour endiguements	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220
09.2.8.2.0.007	Remblai compacté aux engins en matériau sélectionné provenant des zones d'emprunt pour canaux d'irrigation et ouvrages	m <sup>3</sup>	3 890	5 555	7 220
09.2.8.2.0.008	Sable de rivière tamisé pour pose de conduites et d'autres ouvrages	m <sup>3</sup>	9 190	13 130	17 070
<b>09.2.8.3</b>	<b>Travaux de bétonnage et de maçonnerie</b>				
09.2.8.3.0.001	Aciers doux et à haute adhérence pour béton armé.	kg	495	705	920
09.2.8.3.0.002	Béton dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour revêtement et autres ouvrages comprenant :	m <sup>3</sup>	49 490	70 700	91 910
09.2.8.3.0.003	Béton de propreté dosé à 150 kg/m <sup>3</sup> comprenant :	m <sup>3</sup>	42 420	60 600	78 780
09.2.8.3.0.004	Béton dosé à 300 kg/m <sup>3</sup> pour béton vibré légèrement armé de canaux et d'ouvrages y compris radiers et parois	m <sup>3</sup>	49 490	70 700	91 910
09.2.8.3.0.005	Béton dosé à 350 kg/m <sup>3</sup> pour béton vibré armé d'ouvrages y compris radiers et parois	m <sup>3</sup>	77 770	111 100	144 430
09.2.8.3.0.006	Gabion de protection	m <sup>3</sup>	21 915	31 310	40 705

**Groupe 2: Infrastructures hydrauliques**

Code	Désignation/Caractéristiques	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.2.8.3.0.007	Joints de dilatation et d'étanchéité de type bitumineux ou non.	ml	7 070	10 100	13 130
09.2.8.3.0.008	Lames d'étanchéité (joint waterstop)	ml	15 555	22 220	28 885
09.2.8.3.0.009	Perrés maçonnés au mortier de ciment dosé à 400 Kg/m <sup>3</sup> pour plate-forme talus de colatures et fondation d'ouvrages	m <sup>2</sup>	10 605	15 150	19 695

# Groupe 3: Infrastructures routière

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.3.1</b>	<b>Entretien courant des routes non revêtues</b>				
<b>09.3.1.1</b>	<b>Installation général de chantier</b>				
09.3.1.1.0.01	Installation général de chantier/amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.1.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.1.2.0.01	Débroussaillage manuel	m <sup>2</sup>	368	460	552
09.3.1.2.0.02	Abattage d'arbres	Unité	25 659	30 188	34 716
09.3.1.2.0.03	Elagage d'arbres	Unité	7 087	8 338	9 588
09.3.1.2.0.04	Curage manuel des fossés	Km	450 000	500 000	575 000
09.3.1.2.0.05	Curage mécanique des fossés et exutoires	Km	879 750	1 095 000	1 190 250
09.3.1.2.0.06	Création de fossés et exutoires au bull	Km	375 000	431 250	495 938
09.3.1.2.0.07	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	Km	317 688	373 750	429 813
09.3.1.2.0.08	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	785	950	1 093
09.3.1.2.0.09	Purges	m <sup>3</sup>	4 500	5 250	6 098
<b>09.3.1.3</b>	<b>Terrassement</b>				
09.3.1.3.0.01	Reprofilage léger	Km	183 000	215 000	247 250
09.3.1.3.0.02	Reprofilage lourd sans rechargement	Km	242 250	285 000	327 750
09.3.1.3.0.03	Reprofilage lourd avec rechargement	m <sup>2</sup>	850	1 000	1 150
09.3.1.3.0.04	Point à temps sur route non revêtue	m <sup>3</sup>	3 145	3 700	4 255
09.3.1.3.0.05	Désensablement	m <sup>3</sup>	1 955	2 300	2 645
<b>09.3.1.4</b>	<b>Assainissement</b>				
09.3.1.4.0.01	Curages de buses et dalots de section < 2 m2	Unité	19 550	23 000	26 450
09.3.1.4.0.02	Curage des dalots de section > 2 m2	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.1.4.0.03	Curages des ponts et ponceaux	m <sup>3</sup>	21 250	25 000	28 750
09.3.1.4.0.04	Fouilles en terrain meuble	m <sup>3</sup>	2 975	3 500	4 025
09.3.1.4.0.05	Fouilles en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	15 725	18 500	21 275
09.3.1.4.0.06	Aménagements amont et aval des ouvrages	m <sup>3</sup>	2 763	3 250	3 738

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.1.4.0.07	Démolition d'ouvrages en béton	m <sup>3</sup>	23 800	28 000	32 200
09.3.1.4.0.08	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m <sup>3</sup>	2 125	2 500	2 875
09.3.1.4.0.09	Démontage de buses béton ou métalliques	ml	39 950	47 000	54 050
09.3.1.4.0.10	Béton de propreté Q150	m <sup>3</sup>	56 100	66 000	75 900
09.3.1.4.0.11	Béton Q250	m <sup>3</sup>	102 000	120 000	138 000
09.3.1.4.0.12	Béton Q300	m <sup>3</sup>	170 000	200 000	230 000
09.3.1.4.0.13	Béton Q350	m <sup>3</sup>	170 000	200 000	230 000
09.3.1.4.0.14	Béton Q400	m <sup>3</sup>	195 500	230 000	264 500
09.3.1.4.0.15	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	82 450	97 000	111 550
09.3.1.4.0.16	Aciers HA pour béton armé	Kg	510	600	690
09.3.1.4.0.17	Curage et entretien des gargouilles	Unité	7 820	9 200	10 580
09.3.1.4.0.18	Réparation des joints de chaussée	ml	280 500	330 000	379 500
09.3.1.4.0.19	Reprise des corrosions d'armatures	m <sup>2</sup>	89 250	105 000	120 750
09.3.1.4.0.20	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m <sup>2</sup>	10 413	12 250	14 088
09.3.1.4.0.21	Fourniture de buses en béton armé de $\Phi$ 800 cm	ml	63 750	75 000	86 250
09.3.1.4.0.22	Fourniture et pose de buses métalliques de $\Phi$ 800 cm	ml	131 750	155 000	178 250
09.3.1.4.0.23	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de $\Phi$ 800 cm	ml	139 400	164 000	188 600
09.3.1.4.0.24	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m <sup>3</sup>	6 375	7 500	8 625
09.3.1.4.0.25	Perrés secs	m <sup>2</sup>	10 625	12 500	14 375
09.3.1.4.0.26	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	23 800	28 000	32 200
09.3.1.4.0.27	Enrochements	m <sup>3</sup>	23 800	28 000	32 200
09.3.1.4.0.28	Gabions	m <sup>3</sup>	34 213	40 250	46 288
09.3.1.4.0.29	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	31 748	37 350	42 953
09.3.1.4.0.30	Construction de murets 40x30 cm	m <sup>3</sup>	18 700	22 000	25 300
09.3.1.4.0.31	Réparation de garde corps	ml	31 450	37 000	42 550

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.1.4.0.32	Fourniture et pose de garde corps	ml	62 900	74 000	85 100
09.3.1.4.0.33	Colmatage de fissures isolées des Ouvrages	ml	1 063	1 250	1 438
09.3.1.4.0.34	Colmatage de fissures groupées des Ouvrages	ml	8 543	10 050	11 558
<b>09.3.1.5</b>	<b>Signalisation et sécurité routière</b>				
09.3.1.5.0.01	Fourniture et pose de balise	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.1.5.0.02	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.1.5.0.03	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	121 550	143 000	164 450
09.3.1.5.0.04	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	128 350	151 000	173 650
09.3.1.5.0.05	Réparation de glissière de sécurité	ml	8 075	9 500	10 925
09.3.1.5.0.06	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	39 950	47 000	54 050
09.3.1.5.0.07	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	4 335	5 100	5 865
09.3.1.5.0.08	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	4 633	5 450	6 268
09.3.1.5.0.09	Reprise de peinture de garde-corps	Unité	8 093	9 450	10 868
09.3.1.5.0.10	Reprise de peinture sur accessoires de barrières de pluie	Unité	227 800	268 000	308 200
09.3.1.5.0.11	Construction de guérites pour barrières de pluie	Unité	977 500	1 150 000	1 322 500
09.3.1.5.0.12	Fourniture et pose d'accessoire pour barrières de pluie	Unité	488 750	575 000	661 250
09.3.1.5.0.13	Marquage, identification des ouvrages	Unité	26 350	31 000	35 650
<b>09.3.1.4</b>	<b>Prestations du Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics</b>				
09.3.1.4.0.01	Prestation du laboratoire : essai de béton	Forfait	nd	nd	nd
09.3.1.4.0.02	Prestation du laboratoire : essai de densité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.1.4.0.03	Prestation du laboratoire : essai de qualité des matériaux	Forfait	nd	nd	nd
09.3.1.4.0.04	Prestation du laboratoire : inspection des ouvrages	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.2</b>	<b>Entretien courant des routes revêtues</b>				
<b>09.3.2.1</b>	<b>Installation général de chantier</b>				
09.3.2.1.0.01	Installation général de chantier/amené et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA		
			BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.3.2.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.2.2.0.01	Débroussaillage manuel	m <sup>2</sup>	344	405	466
09.3.2.2.0.02	Abattage d'arbres	Unité	25 670	30 200	34 730
09.3.2.2.0.03	Elagage d'arbres	Unité	17 106	20 125	23 144
09.3.2.2.0.04	Curage manuel des fossés	km	586 500	690 000	793 500
09.3.2.2.0.05	Curage mécanique des fossés et exutoires	km	684 250	805 000	925 750
09.3.2.2.0.06	Création de fossés et exutoires au bull	km	366 563	431 250	495 938
09.3.2.2.0.07	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	317 688	373 750	429 813
09.3.2.2.0.08	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	782	920	1 058
<b>09.3.2.3</b>	<b>Terrassement</b>				
09.3.2.3.0.01	Désensablement	m <sup>2</sup>	1 955	2 300	2 645
09.3.2.3.0.02	Scarification de la chaussée	m <sup>2</sup>	553	650	748
09.3.2.3.0.03	Rechargement ou exécution d'accotements	m <sup>3</sup>	1 955	2 300	2 645
09.3.2.3.0.04	Couche de fondation en matériaux latéritiques	m <sup>3</sup>	4 250	5 000	5 750
09.3.2.3.0.05	Couche de base en graveleux latéritiques	m <sup>3</sup>	5 610	6 600	7 590
09.3.2.3.0.06	Couche de base en concassés	m <sup>3</sup>	30 903	35 650	40 998
09.3.2.3.0.07	Couche de base en grave bitume	m <sup>3</sup>	141 738	166 750	191 763
09.3.2.3.0.08	Sablage cloutage des zones de ressuage	m <sup>2</sup>	1 955	2 300	2 645
09.3.2.3.0.09	Colmatage de fissures isolées	m <sup>2</sup>	978	1 150	1 323
09.3.2.3.0.10	Colmatage de fissures groupées (zones faïencées)	m <sup>2</sup>	8 555	10 065	11 575
09.3.2.3.0.11	Déflachage par enduit superficiel bicouche	m <sup>2</sup>	5 865	6 900	7 935
09.3.2.3.0.12	Déflachage par enrobés	m <sup>2</sup>	13 175	15 500	17 825
09.3.2.3.0.13	Réparation de nids de poule par enduit superficiel	m <sup>2</sup>	22 950	27 000	31 050
09.3.2.3.0.14	Réparation de nids de poule par enrobés	m <sup>2</sup>	181 050	213 000	244 950
09.3.2.3.0.15	Réparation d'épaufrures aux enrobés	m <sup>2</sup>	15 640	18 400	21 160
09.3.2.3.0.16	Imprégnation	m <sup>2</sup>	553	650	748

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.2.3.0.17	Enduit monocouche	m <sup>2</sup>	1 360	1 600	1 840
09.3.2.3.0.18	Enduit bicouche	m <sup>2</sup>	2 550	3 000	3 450
09.3.2.3.0.19	Couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	2 635	3 100	3 565
09.3.2.3.0.20	Enrobés bitumineux	m <sup>3</sup>	61 200	72 000	82 800
09.3.2.3.0.21	Plus value pour transport de graveleux pour couche de chaussée et accotements	m <sup>3</sup> /km	255	300	345
<b>09.3.2.4</b>	<b>Assainissement</b>				
09.3.2.4.0.01	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	20 099	23 575	27 111
09.3.2.4.0.02	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	23 460	27 600	31 740
09.3.2.4.0.03	Curages des ponts et ponceaux	Unité	21 505	25 300	29 095
09.3.2.4.0.04	Fouilles en terrain meuble	m <sup>3</sup>	2 444	2 875	3 306
09.3.2.4.0.05	Fouilles en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	6 120	7 200	8 280
09.3.2.4.0.06	Aménagements amont et aval des lits des ouvrages	m <sup>3</sup>	2 890	3 400	3 910
09.3.2.4.0.07	Démolition d'ouvrages en béton	m <sup>3</sup>	25 160	29 600	34 040
09.3.2.4.0.08	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m <sup>3</sup>	2 210	2 600	2 990
09.3.2.4.0.09	Démontage de buses béton ou métalliques	ml	40 800	48 000	55 200
09.3.2.4.0.10	Béton de propreté Q150	m <sup>2</sup>	56 100	66 000	75 900
09.3.2.4.0.11	Béton Q250	m <sup>3</sup>	102 638	120 750	138 863
09.3.2.4.0.12	Béton Q300	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.2.4.0.13	Béton Q350	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.2.4.0.14	Béton Q400	m <sup>3</sup>	202 831	238 625	274 419
09.3.2.4.0.15	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	83 088	97 750	112 413
09.3.2.4.0.16	Aciers HA pour béton armé	kg	489	575	661
09.3.2.4.0.17	Curage et entretien des gargouilles	Unité	7 820	9 200	10 580
09.3.2.4.0.18	Réparation des joints de chaussée	ml	281 091	330 625	380 219
09.3.2.4.0.19	Reprise des corrosions d'armatures	ml	12 219	14 375	16 531

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.2.4.0.20	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m <sup>2</sup>	10 753	12 650	14 548
09.3.2.4.0.21	Fourniture et pose de buses en béton armé de Ø800	ml	63 538	74 750	85 963
09.3.2.4.0.22	Fourniture et pose de buses métalliques de Ø800	ml	51 319	60 975	69 431
09.3.2.4.0.23	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de Ø800	ml	105 081	123 625	142 169
09.3.2.4.0.24	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m <sup>3</sup>	6 354	7 475	8 596
09.3.2.4.0.25	Perrés secs	m <sup>2</sup>	10 200	12 000	13 800
09.3.2.4.0.26	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	24 438	28 750	33 063
09.3.2.4.0.27	Enrochements	m <sup>2</sup>	24 438	28 750	33 063
09.3.2.4.0.28	Gabions	m <sup>3</sup>	34 213	40 250	46 288
09.3.2.4.0.29	Fossés bétonnés 40x40	ml	34 213	40 250	46 288
09.3.2.4.0.30	Fossés bétonnés 60x60	ml	51 319	60 975	69 431
09.3.2.4.0.31	Fossés maçonnés 130x65	ml	53 763	63 250	72 738
09.3.2.4.0.32	Construction de murets 0,4X0, 3	ml	19 061	22 425	25 789
09.3.2.4.0.33	Réparation de garde corps	ml	31 932	37 567	43 202
09.3.2.4.0.34	Fourniture et pose de garde corps	ml	68 425	80 500	92 575
09.3.2.4.0.35	Fourniture et pose de bordures	ml	6 588	7 750	8 913
09.3.2.4.0.36	Colmatage de fissures isolées des Ouvrages	m <sup>2</sup>	978	1 150	1 323
09.3.2.4.0.37	Colmatage de fissures groupées des Ouvrages	m <sup>2</sup>	8 560	10 070	11 581
<b>09.3.2.5</b>	<b>Signalisation et sécurité routière</b>				
09.3.2.5.0.01	Fourniture et pose de balise	Unité	22 971	27 025	31 079
09.3.2.5.0.02	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.2.5.0.03	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	122 188	143 750	165 313
09.3.2.5.0.04	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	128 350	151 000	173 650
09.3.2.5.0.05	Enlèvement des bornes	Unité	3 570	4 200	4 830
09.3.2.5.0.06	Réparation de glissière de sécurité	ml	8 075	9 500	10 925

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.2.5.0.07	Fourniture de glissière de sécurité	ml	40 800	48 000	55 200
09.3.2.5.0.08	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	3 910	4 600	5 290
09.3.2.5.0.09	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	3 910	4 600	5 290
09.3.2.5.0.10	Reprise de peinture de garde-corps	ml	3 910	4 600	5 290
09.3.2.5.0.11	Marquage au sol	m <sup>2</sup>	1 564	1 840	2 116
09.3.2.5.0.12	Marquage, identification des ouvrages	m <sup>2</sup>	26 350	31 000	35 650
<b>09.3.2.6</b>	<b>Prestations du LNBTP</b>				
09.3.2.6.0.01	Prestation du laboratoire : essai de béton	Forfait	nd	nd	nd
09.3.2.6.0.02	Prestation du laboratoire : essai de densité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.2.6.0.03	Prestation du laboratoire : essai de qualité des matériaux	Forfait	nd	nd	nd
09.3.2.6.0.04	Prestation du laboratoire : inspection des ouvrages	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.3</b>	<b>Entretien périodique des routes non revêtues</b>				
<b>09.3.3.1</b>	<b>Installation de chantier</b>				
09.3.3.1.0.01	Installation générale du chantier	Forfait	nd	nd	nd
09.3.3.1.0.02	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
09.3.3.1.0.03	Remise en état des installations	Forfait	nd	nd	nd
09.3.3.1.0.04	Réalisation de déviations	km	1 050 813	1 236 250	1 421 688
09.3.3.1.0.05	Entretien de déviations	mois	290 806	342 125	393 444
<b>09.3.3.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>		-	-	-
09.3.3.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence supérieure 1 m	Unité	25 659	30 188	34 716
09.3.3.2.0.02	Elagage d'arbres	Unité	19 550	23 000	26 450

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.3.2.0.03	Décapage de terre végétale	m <sup>2</sup>	370	435	500
09.3.3.2.0.04	Curage manuel des fossés	km	2 443 750	2 875 000	3 306 250
09.3.3.2.0.05	Curage mécanique des fossés et exutoires	km	2 346 000	2 760 000	3 174 000
09.3.3.2.0.06	Création de fossés et exutoires au bull	km	342 125	402 500	462 875
09.3.3.2.0.07	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	317 688	373 750	429 813
09.3.3.2.0.08	Création de fossés et exutoires au marteau piqueur	ml	978	1 150	1 323
09.3.3.2.0.09	Réparation ou construction de digues de protection	ml	15 884	18 688	21 491
09.3.3.2.0.10	Evacuation d'éboulement	m <sup>3</sup>	2 550	3 000	3 450
09.3.3.2.0.11	Purges	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258
09.3.3.2.0.12	Déblai meuble en dépôt	m <sup>3</sup>	3 145	3 700	4 255
09.3.3.2.0.13	Déblai rocheux	m <sup>3</sup>	9 520	11 200	12 880
09.3.3.2.0.14	Déblai en remblai	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.3.2.0.15	Remblais d'emprunts	m <sup>3</sup>	4 165	4 900	5 635
09.3.3.2.0.16	Plus-value de transport de matériaux	m <sup>3</sup> xkm	255	300	345
<b>09.3.3.3</b>	<b>Terrassement</b>				
09.3.3.3.0.01	Mise en forme de la plateforme	m <sup>2</sup>	255	300	345
09.3.3.3.0.02	Couche de roulement en matériau latéritique	m <sup>3</sup>	5 525	6 500	7 475
09.3.3.3.0.03	Désensablement	m <sup>2</sup>	1 955	2 300	2 645
09.3.3.3.0.04	Plus-value de transport pour distance au-delà de 5000m	m <sup>3</sup> xkm	255	300	345
09.3.3.3.0.05	Scarification de la chaussée	m <sup>2</sup>	536	630	725
<b>09.3.3.4</b>	<b>Assainissement</b>				
09.3.3.4.0.01	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	20 099	23 575	27 111
09.3.3.4.0.02	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	23 460	27 600	31 740
09.3.3.4.0.03	Curages des ponts et ponceaux	Unité	21 505	25 300	29 095
09.3.3.4.0.04	Fouilles en terrain meuble	m <sup>3</sup>	3 230	3 800	4 370
09.3.3.4.0.05	Fouilles en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	15 810	18 600	21 390

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.3.4.0.06	Aménagements amont et aval des ouvrages	m <sup>3</sup>	2 805	3 300	3 795
09.3.3.4.0.07	Démolition d'ouvrages en béton	m <sup>3</sup>	28 050	33 000	37 950
09.3.3.4.0.08	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	m <sup>3</sup>	3 273	3 850	4 428
09.3.3.4.0.09	Démontage de buses béton ou métalliques	Unité	40 800	48 000	55 200
09.3.3.4.0.10	Béton de propreté Q150	m <sup>3</sup>	56 100	66 000	75 900
09.3.3.4.0.11	Béton Q250	m <sup>3</sup>	102 638	120 750	138 863
09.3.3.4.0.12	Béton Q300	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.3.4.0.13	Béton Q350	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.3.4.0.14	Béton Q400	m <sup>3</sup>	202 831	238 625	274 419
09.3.3.4.0.15	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	83 088	97 750	112 413
09.3.3.4.0.16	Aciers HA pour béton armé	Kg	489	575	661
09.3.3.4.0.17	Curage et entretien des gargouilles	Unité	7 650	9 000	10 950
09.3.3.4.0.18	Réparation des joints de chaussée	ml	281 091	330 625	380 219
09.3.3.4.0.19	Remplacement des joints de dilatation	ml	90 419	106 375	122 331
09.3.3.4.0.20	Reprise des corrosions d'armatures	ml	87 975	109 500	119 025
09.3.3.4.0.21	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m <sup>2</sup>	11 050	13 000	14 950
09.3.3.4.0.22	Pose de buses en béton armé de Φ800	ml	63 538	74 750	85 963
09.3.3.4.0.23	Pose de buses en béton armé de Φ1000	ml	87 975	109 500	119 025
09.3.3.4.0.24	Pose de buses métalliques de Φ800	ml	51 319	60 975	69 431
09.3.3.4.0.25	Pose de buses métalliques de Φ1000	ml	80 644	94 875	109 106
09.3.3.4.0.26	pose de buses métalliques « arche » de Φ800	ml	69 891	82 225	94 559
09.3.3.4.0.27	Pose de buses métalliques « arche » de Φ1 000	ml	88 464	104 075	119 686
09.3.3.4.0.28	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	m <sup>3</sup>	6 333	7 450	8 568
09.3.3.4.0.29	Perrés secs	m <sup>2</sup>	10 264	12 075	13 886
09.3.3.4.0.30	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	24 438	28 750	33 063
09.3.3.4.0.31	Enrochements	m <sup>3</sup>	24 438	28 750	33 063

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.3.4.0.32	Gabions	m <sup>3</sup>	34 213	40 250	46 288
09.3.3.4.0.33	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	34 213	40 250	46 288
09.3.3.4.0.34	Fossés bétonnés 60x60 cm	ml	51 319	60 975	69 431
09.3.3.4.0.35	Fossés maçonnés 130x65 cm	ml	53 763	63 250	72 738
09.3.3.4.0.36	Construction de murets 40x30 cm	ml	19 061	22 425	25 789
09.3.3.4.0.37	réparation de garde-corps	ml	31 960	37 600	43 240
09.3.3.4.0.38	Fourniture et pose de garde-corps	ml	66 793	78 580	90 967
<b>09.3.3.5</b>	<b>Signalisation et sécurité routière</b>				
09.3.3.5.0.01	Fourniture et pose de balise	Unité	22 971	27 025	31 079
09.3.3.5.0.02	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.3.5.0.03	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	35 434	41 688	47 941
09.3.3.5.0.04	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	122 188	143 750	165 313
09.3.3.5.0.05	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	128 350	151 000	173 650
09.3.3.5.0.06	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 331	8 625	9 919
09.3.3.5.0.07	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	59 925	70 500	81 075
09.3.3.5.0.08	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	34 213	40 250	46 288
09.3.3.5.0.09	Construction de guérites pour barrières de pluie	Unité	977 500	1 150 000	1 322 500
09.3.3.5.0.10	Fourniture et pose d'accessoire pour Barrières de pluie	Unité	488 750	575 000	661 250
09.3.3.5.0.11	Marquage, identification des ouvrages	Unité	26 881	31 625	36 369
<b>09.3.3.6</b>	<b>Mesures compensatrices environnementale et sociale</b>		-	-	-
09.3.3.6.0.01	Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ou d'ombrage et entretien	Unité	3 145	3 700	4 255
09.3.3.6.0.02	Remise en état des emprunts	m <sup>2</sup>	2 380	2 800	3 220

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.3.6.0.03	Campagne d'information et de sensibilisation aux IST et VIH / SIDA et à la sécurité routière	Forfait/Cpgne	nd	nd	nd
<b>09.3.4</b>	<b>Entretien périodique des routes revêtues</b>				
<b>09.3.4.1</b>	<b>Installation de chantier</b>				
09.3.4.1.0.01	Installation générale du chantier	Forfait	nd	nd	nd
09.3.4.1.0.02	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
09.3.4.1.0.09	Remise en état des installations	Forfait	nd	nd	nd
09.3.4.1.0.04	Réalisation de déviations	km	879 750	1 095 000	1 190 250
09.3.4.1.0.05	Entretien de déviations	mois	290 806	342 125	393 444
<b>09.3.4.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.4.2.0.01	Abattage d'arbres de circonférence supérieure 1 m	Unité	25 670	30 200	34 730
09.3.4.2.0.02	Elagage d'arbres	Unité	19 550	23 000	26 450
09.3.4.2.0.09	Décapage de terre végétale	m <sup>2</sup>	298	350	403
09.3.4.2.0.04	Création de fossés et exutoires au bull	km	293 250	345 000	396 750
09.3.4.2.0.05	Création de fossés et exutoires à la niveleuse	km	219 938	258 750	297 563
09.3.4.2.0.06	Création de fossés et exutoire aux marteaux piqueurs	ml	935	1 100	1 265
09.3.4.2.0.07	Réparation ou construction de digues de protection	ml	15 895	18 700	21 505
09.3.4.2.0.08	Evacuation d'éboulement	m <sup>3</sup>	2 550	3 000	3 450
09.3.4.2.0.09	Purges	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258
09.3.4.2.0.10	Déblai meuble en dépôt	m <sup>3</sup>	3 060	3 600	4 140
09.3.4.2.0.11	Déblai rocheux	m <sup>3</sup>	9 482	11 155	12 828

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.4.2.0.12	Déblai en remblai	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.4.2.0.13	Remblais d'emprunts	m <sup>3</sup>	4 760	5 600	6 440
09.3.4.2.0.14	Plus-value de transport de matériaux	m <sup>3</sup> /km	255	300	345
<b>09.3.4.3</b>	<b>Terrassement</b>				
09.3.4.3.0.01	Mise en forme de la plateforme	km	2 883 625	3 392 500	3 901 375
09.3.4.3.0.02	Désensablement	m <sup>2</sup>	2 363	2 780	3 197
09.3.4.3.0.09	Plus-value de transport pour distance au-delà de 5 000 m	m <sup>3</sup>	255	300	345
09.3.4.3.0.04	Purges de chaussées	km	1 661 750	1 955 000	2 248 250
09.3.4.3.0.05	Scarification de la chaussée	km	3 225 750	3 795 000	4 364 250
09.3.4.3.0.06	Rechargement ou exécution d'accotements	km	2 101 625	2 472 500	2 843 375
09.3.4.3.0.07	Couche de fondation en matériaux latéritiques	m <sup>3</sup>	5 151	6 060	6 969
09.3.4.3.0.08	Couche de base graveleuse latéritique	m <sup>3</sup>	5 151	6 060	6 969
09.3.4.3.0.09	Couche de base en concassés	m <sup>3</sup>	17 106	20 125	23 144
09.3.4.3.0.10	Couche de base en grave bitume	m <sup>3</sup>	27 859	32 775	37 691
09.3.4.3.0.11	Sablage cloutage des zones de ressuage	m <sup>2</sup>	2 444	2 875	3 306
09.3.4.3.0.12	Déflachage par enduit superficiel bicouche	m <sup>2</sup>	5 865	6 900	7 935
09.3.4.3.0.13	Déflachage par enrobés	m <sup>2</sup>	8 651	10 178	11 704
09.3.4.3.0.14	Réparation de nids de poule par enduit superficiel	m <sup>2</sup>	9 286	10 925	12 564
09.3.4.3.0.15	Réparation de nids de poule par enrobés	m <sup>2</sup>	171 356	201 595	231 834
09.3.4.3.0.16	Réparation d'épaufrures aux enrobés	m <sup>2</sup>	14 960	17 600	20 240
09.3.4.3.0.17	Imprégnation	m <sup>2</sup>	587	690	794
09.3.4.3.0.18	Enduit monocouche	m <sup>2</sup>	1 466	1 725	1 984
09.3.4.3.0.19	Enduit bicouche	m <sup>2</sup>	2 635	3 100	3 565
09.3.4.3.0.20	Couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	2 593	3 050	3 508
09.3.4.3.0.21	Enrobés bitumineux	m <sup>3</sup>	70 890	83 400	95 910

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.4.3.0.22	Plus-value pour transport de graveleux pour couche de chaussée et accotements	m³xkm	272	320	368
<b>09.3.4.4</b>	<b>Assainissement</b>				
09.3.4.4.0.01	Curages de buses et dalots de section <2 m2.	Unité	20 099	23 575	27 111
09.3.4.4.0.02	Curage des dalots de section >=2 m2	Unité	23 460	27 600	31 740
09.3.4.4.0.09	Curages des ponts et ponceaux	Unité	21 505	25 300	29 095
09.3.4.4.0.04	Fouilles en terrain meuble	m³	3 094	3 640	4 186
09.3.4.4.0.05	Fouilles en terrain rocheux	m³	15 725	18 500	21 275
09.3.4.4.0.06	Aménagements amont et aval des ouvrages	m³	2 805	3 300	3 795
09.3.4.4.0.07	Démolition d'ouvrages en béton	m³	2 295	2 700	3 105
09.3.4.4.0.08	Démolition d'ouvrages en maçonnerie	ml	2 210	2 600	2 990
09.3.4.4.0.09	Démontage de buses béton ou métalliques	Unité	40 800	48 000	55 200
09.3.4.4.0.10	Béton de propreté Q150	m³	56 206	66 125	76 044
09.3.4.4.0.11	Béton Q250	m³	102 638	120 750	138 863
09.3.4.4.0.12	Béton Q300	m³	180 949	212 175	244 001
09.3.4.4.0.13	Béton Q350	m³	180 949	212 175	244 001
09.3.4.4.0.14	Béton Q400	m³	202 831	238 625	274 419
09.3.4.4.0.15	Béton cyclopéen	m³	83 088	97 750	112 413
09.3.4.4.0.16	Aciers HA pour béton armé	kg	489	575	661
09.3.4.4.0.17	Curage et entretien des gargouilles	ml	3 060	3 600	4 140
09.3.4.4.0.18	Réparation des joints de chaussée	ml	6 630	7 800	8 970
09.3.4.4.0.19	remplacement des joints de dilatation	ml	7 905	9 300	10 695
09.3.4.4.0.20	Reprise des corrosions d'armatures	ml	12 219	14 375	16 531
09.3.4.4.0.21	Reprise de chape d'étanchéité de tablier	m²	11 730	13 800	15 870
09.3.4.4.0.22	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ800	ml	61 094	71 875	82 656
09.3.4.4.0.23	Fourniture et pose de buses en béton armé de Φ1000	ml	83 088	97 750	112 413

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.4.4.0.24	Fourniture et pose de buses métalliques de $\Phi$ 800	ml	80 644	94 875	109 106
09.3.4.4.0.25	Fourniture et pose de buses métalliques de $\Phi$ 1000	ml	94 010	110 600	127 190
09.3.4.4.0.26	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de $\Phi$ 800	ml	105 081	123 625	142 169
09.3.4.4.0.27	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de $\Phi$ 1 000	ml	119 744	140 875	162 006
09.3.4.4.0.28	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	ml	5 058	5 950	6 843
09.3.4.4.0.29	Perrés secs	m <sup>2</sup>	7 820	9 200	10 580
09.3.4.4.0.30	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	14 450	17 000	19 550
09.3.4.4.0.31	Enrochements	m <sup>3</sup>	22 100	26 000	29 900
09.3.4.4.0.32	Gabions	m <sup>3</sup>	24 650	29 000	33 350
09.3.4.4.0.33	Fossés bétonnés 40x40 cm	ml	34 000	40 000	46 000
09.3.4.4.0.34	Fossés bétonnés 60x60 cm	ml	51 000	60 000	69 000
09.3.4.4.0.35	Fossés maçonnés 130x65 cm	ml	53 763	63 250	72 738
09.3.4.4.0.36	Construction de murets 40x30 cm	ml	20 400	24 000	27 600
09.3.4.4.0.37	Réparation de garde-corps	ml	24 650	29 000	33 350
09.3.4.4.0.38	Fourniture et pose de garde-corps	ml	66 300	78 000	89 700
09.3.4.4.0.39	Fourniture et pose de bordures	ml	5 993	7 050	8 108
<b>09.3.4.5</b>	<b>Signalisation et sécurité routière</b>				
09.3.4.5.0.01	Fourniture et pose de balise	Unité	22 971	27 025	31 079
09.3.4.5.0.02	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.4.5.0.09	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	34 850	41 000	47 150
09.3.4.5.0.04	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	109 650	129 000	148 350
09.3.4.5.0.05	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	109 650	129 000	148 350
09.3.4.5.0.06	Réparation de glissière de sécurité	ml	7 310	8 600	9 890
09.3.4.5.0.07	Pose de glissière de sécurité	ml	4 590	5 400	6 210

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.4.5.0.08	Fourniture de glissière de sécurité	ml	36 550	43 000	49 450
09.3.4.5.0.09	Reprise de peinture et calligraphie sur panneau	Unité	3 421	4 025	4 629
09.3.4.5.0.10	Reprise de peinture sur bornes et balises	Unité	2 380	2 800	3 220
09.3.4.5.0.11	Reprise de peinture de garde-corps	ml	935	1 100	1 265
09.3.4.5.0.12	Marquage, identification des ouvrages	Unité	17 000	20 000	23 000
<b>09.3.4.6</b>	<b>Mesures compensatrices environnementale et sociale</b>				
09.3.4.6.0.01	Fourniture et plantation d'arbres d'alignement ou d'ombrage et entretien	Unité	4 420	5 200	5 980
09.3.4.6.0.02	Remise en état des emprunts	m <sup>2</sup>	935	1 100	1 265
09.3.4.6.0.09	Campagne d'information et de sensibilisation aux IST et VIH / SIDA et à la sécurité routière	Forfait/Campagne	nd	nd	nd
<b>09.3.5</b>	<b>Réhabilitation/ renforcement des routes revêtues</b>				
<b>09.3.5.1</b>	<b>Installations générales et repli du chantier</b>				
09.3.5.1.0.01	Installation de chantier	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.02	Amenée et repli de matériel	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.09	Etude d'exécution et élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.04	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.05	Élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.06	Établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.07	Etablissement du Plan d'assurance qualité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.08	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.5.1.0.09	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.1.0.10	Installations centrale à béton	Forfait.	nd	nd	nd
<b>09.3.5.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.5.2.0.01	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m <sup>2</sup>	366	430	495
09.3.5.2.0.02	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1 m	Unité	25 585	30 100	34 615
09.3.5.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en béton non armé	m <sup>3</sup>	22 950	27 000	31 050
09.3.5.2.0.04	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m <sup>3</sup>	24 650	29 000	33 350
09.3.5.2.0.05	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m <sup>3</sup>	2 125	2 500	2 875
09.3.5.2.0.06	Démolition de buses hydrauliques métalliques	Unité	39 950	47 000	54 050
09.3.5.2.0.07	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	19 550	23 000	26 450
09.3.5.2.0.08	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	23 460	27 600	31 740
09.3.5.2.0.09	Curages de fossés revêtus	ml	13 685	16 100	18 515
09.3.5.2.0.10	Curages de fossés en terre	ml	8 500	10 000	11 500
09.3.5.2.0.11	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	635 375	747 500	859 625
09.3.5.2.0.12	entretien des déviations et pistes de service	Km * mois	290 700	342 000	393 300
09.3.5.2.0.13	Scarification de la chaussée existante	m <sup>2</sup>	553	650	748
09.3.5.2.0.14	Réparation provisoire des dégradations de la chaussée existante	m <sup>2</sup>	587	690	794
09.3.5.2.0.15	Décapage de la terre végétale	m <sup>2</sup>	315	370	426
<b>09.3.5.3</b>	<b>Terrassement</b>				
09.3.5.3.0.01	Déblai meuble mis en dépôt provisoire	m <sup>3</sup>	3 145	3 700	4 255
09.3.5.3.0.02	Déblai meuble mis en dépôt définitif	m <sup>3</sup>	3 400	4 000	4 600
09.3.5.3.0.09	Déblai rocheux	m <sup>3</sup>	7 565	8 900	10 235
09.3.5.3.0.04	Déblais de la couche de base existante et du revêtement	m <sup>3</sup>	4 497	5 290	6 084

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.3.0.05	Déblai du revêtement existant mis en dépôt	m <sup>2</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.5.3.0.06	Purge	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258
09.3.5.3.0.07	Remblais provenant de déblai pour travaux en chaussée complète	m <sup>3</sup>	4 590	5 400	6 210
09.3.5.3.0.08	Remblais provenant de déblai pour élargissement des accotements	m <sup>3</sup>	4 590	5 400	6 210
09.3.5.3.0.09	Remblais provenant d'emprunts pour travaux en chaussée complète	m <sup>3</sup>	4 888	5 750	6 613
09.3.5.3.0.10	Remblais provenant d'emprunts pour élargissement des accotements	m <sup>3</sup>	4 888	5 750	6 613
09.3.5.3.0.11	Remblai de terre végétale pour terre-plein central	m <sup>3</sup>	4 545	5 348	6 150
09.3.5.3.0.12	Mise en forme et compactage de la plate-forme ou de l'arase des terrassements	m <sup>2</sup>	391	460	529
09.3.5.3.0.13	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 5 km	m <sup>3</sup> xkm	238	280	322
09.3.5.3.0.14	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 10 km	m <sup>3</sup> xkm	391	460	529
<b>09.3.5.4</b>	<b>Chaussée et revêtement</b>				
09.3.5.4.0.01	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique naturel pour couche de forme	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258
09.3.5.4.0.02	Réalisation de redans	ml	4 335	5 100	5 865
09.3.5.4.0.09	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour couche de fondation	m <sup>3</sup>	5 143	6 050	6 958
09.3.5.4.0.04	Fourniture et mise en œuvre de la latérite améliorée au ciment pour couche de fondation	m <sup>3</sup>	7 331	8 625	9 919

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.4.0.05	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche de fondation	m <sup>3</sup>	7 331	8 625	9 919
09.3.5.4.0.06	Recyclage de la chaussée existante pour fondation	m <sup>3</sup>	8 309	9 775	11 241
09.3.5.4.0.07	Recyclage de la chaussée existante amélioré au ciment pour fondation	m <sup>3</sup>	7 820	9 200	10 580
09.3.5.4.0.08	Recyclage de la chaussée existante amélioré au concassé pour fondation (litho stabilisation)	m <sup>3</sup>	7 331	8 625	9 919
09.3.5.4.0.09	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour de couche de base	m <sup>3</sup>	7 310	8 600	9 890
09.3.5.4.0.10	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche base	m <sup>3</sup>	7 820	9 200	10 580
09.3.5.4.0.11	Fourniture et mise en œuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche base (litho stabilisation)	m <sup>3</sup>	7 310	8 600	9 890
09.3.5.4.0.12	Recyclage de la chaussée existante et amélioration au ciment pour couche de base	m <sup>3</sup>	9 265	10 900	12 535
09.3.5.4.0.13	Recyclage de la chaussée existante et amélioration au concassé pour couche de base	m <sup>3</sup>	7 225	8 500	9 775
09.3.5.4.0.14	Fourniture et mise en œuvre de gave bitume épaisseur 8cm pour couche de base	m <sup>3</sup>	9 520	11 200	12 880
09.3.5.4.0.15	Fourniture et mise en œuvre de gave bitume épaisseur 10cm pour couche de base	m <sup>3</sup>	9 945	11 700	13 455
09.3.5.4.0.16	Remise à niveau d'accotements par apport de matériaux	m <sup>3</sup>	4 888	5 750	6 613
09.3.5.4.0.17	Fourniture et mise en œuvre de graveleux latéritique pour accotement	m <sup>3</sup>	4 760	5 600	6 440
09.3.5.4.0.18	Fourniture et mise en œuvre de la latéritique amélioré au ciment pour accotement	m <sup>3</sup>	5 610	6 600	7 590

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.4.0.19	Fourniture et mise en œuvre de la latérite améliorée au concassé pour accotement	m <sup>3</sup>	5 100	6 000	6 900
09.3.5.4.0.20	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 5 km	m <sup>3</sup> x km	255	300	345
09.3.5.4.0.21	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 km	m <sup>3</sup> x km	391	460	529
09.3.5.4.0.22	Fourniture et mise en œuvre de l'imprégnation au Cut-Back 0/1	m <sup>2</sup>	1 075	1 265	1 455
09.3.5.4.0.23	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel monocouche	m <sup>3</sup>	1 466	1 725	1 984
09.3.5.4.0.24	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel bicouche	m <sup>3</sup>	2 686	3 160	3 634
09.3.5.4.0.25	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel tri couche	m <sup>3</sup>	2 975	3 500	4 025
09.3.5.4.0.26	Fourniture et mise en œuvre de grille en fibre de verre (geogrid)	m <sup>2</sup>	10 753	12 650	14 548
09.3.5.4.0.27	Mise en œuvre de couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	2 550	3 000	3 450
09.3.5.4.0.28	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m <sup>2</sup>	3 145	3 700	4 255
09.3.5.4.0.29	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 4cm	m <sup>3</sup>	4 008	4 715	5 422
09.3.5.4.0.30	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 5cm	m <sup>3</sup>	4 692	5 520	6 348
09.3.5.4.0.31	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 6cm	m <sup>3</sup>	5 100	6 000	6 900
09.3.5.4.0.32	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 7cm	m <sup>3</sup>	5 100	6 000	6 900

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.4.0.33	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants	m <sup>2</sup>	7 565	8 900	10 235
09.3.5.4.0.34	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	7 820	9 200	10 580
09.3.5.4.0.35	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	9 010	10 600	12 190
09.3.5.4.0.36	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	12 155	14 300	16 445
09.3.5.4.0.37	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 12 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	17 000	20 000	23 000
09.3.5.4.0.38	Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé pour trottoir	m <sup>3</sup>	90 100	106 000	121 900
09.3.5.4.0.39	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour couche de roulement	m <sup>3</sup>	90 100	106 000	121 900
09.3.5.4.0.40	Point à temps : réparation d'épaufrures	m <sup>2</sup>	14 450	17 000	19 550
09.3.5.4.0.41	Point à temps : scellement de fissures isolées	ml	978	1 150	1 323
09.3.5.4.0.42	Point à temps : colmatage de zones faïencées	m <sup>2</sup>	8 500	10 000	11 500
09.3.5.4.0.43	Point à temps : réparation de nids de poules	m <sup>2</sup>	5 695	6 700	7 705
09.3.5.4.0.44	Point à temps : réfection localisée du corps de chaussée	m <sup>2</sup>	5 695	6 700	7 705
09.3.5.4.0.45	Fourniture et pose de bordure T 1	ml	8 500	10 000	11 500
09.3.5.4.0.46	Fourniture et pose de bordure T 2	ml	10 753	12 650	14 548
09.3.5.4.0.47	Fourniture et pose de bordure T3	ml	12 708	14 950	17 193
09.3.5.4.0.48	Fourniture et pose de bordure T 4	ml	11 535	13 570	15 606
09.3.5.4.0.49	Fourniture et pose de bordure de séparation de voix type A2	ml	10 753	12 650	14 548
09.3.5.4.0.50	Fourniture et pose de bordure P1 d'épaulement de rive	ml	8 798	10 950	11 903
09.3.5.4.0.51	Fourniture et pose de bordure de caniveau de type CC2	ml	25 415	29 900	34 385

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.4.0.52	Fourniture et pose de bordure T2+CS2	ml	23 949	28 175	32 401
09.3.5.4.0.53	Fourniture et pose de bordure de type DBA	ml	44 965	52 900	60 835
09.3.5.4.0.54	Fourniture et pose de bordure de type GBA	ml	51 850	61 000	70 150
09.3.5.5	<b>Assainissement</b>				
09.3.5.5.0.01	Fouilles pour ouvrages	m <sup>3</sup>	3 230	3 800	4 370
09.3.5.5.0.02	Remblai d'ouvrage	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.5.5.0.09	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56 100	66 000	75 900
09.3.5.5.0.04	Béton dosé à 250kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	102 638	120 750	138 863
09.3.5.5.0.05	Béton dosé à 300kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.5.5.0.06	Béton dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.5.5.0.07	Béton dosé à 400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	202 831	238 625	274 419
09.3.5.5.0.08	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	83 088	97 750	112 413
09.3.5.5.0.09	Acier HA pour béton	kg	489	575	661
09.3.5.5.0.10	Fourniture et mise en œuvre de coffrage	m <sup>2</sup>	11 050	13 000	14 950
09.3.5.5.0.11	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	12 750	15 000	17 250
09.3.5.5.0.12	Exécution de fossés triangulaire	ml	106	125	144
09.3.5.5.0.13	Exécution de fossés trapézoïdaux ou triangulaires bétonné	m <sup>2</sup>	102 850	121 000	139 150
09.3.5.5.0.14	Fossé revêtues en maçonnerie de moellons	m <sup>2</sup>	10 965	12 900	14 835
09.3.5.5.0.15	Fourniture et pose de descentes d'eau	ml	37 400	44 000	50 600
09.3.5.5.0.16	Caniveau bétonné ouvert 60 cm x 60 cm	ml	59 500	70 000	80 500
09.3.5.5.0.17	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 60 cm	ml	64 600	76 000	87 400
09.3.5.5.0.18	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 80 cm	ml	75 650	89 000	102 350
09.3.5.5.0.19	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 80 cm	ml	90 950	107 000	123 050
09.3.5.5.0.20	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 100 cm	ml	100 900	118 000	135 700
09.3.5.5.0.21	Caniveau en béton ouvert 120cm x 100 cm	ml	118 150	139 000	159 850
09.3.5.5.0.22	Caniveau en béton ouvert 120 x 120	ml	123 250	145 000	166 750

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.5.0.23	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 100 cm	ml	147 050	173 000	198 950
09.3.5.5.0.24	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 120 cm	ml	175 100	206 000	236 900
09.3.5.5.0.25	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 140 cm	ml	181 050	213 000	244 950
09.3.5.5.0.26	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 60x60	ml	26 350	31 000	35 650
09.3.5.5.0.27	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 80x60	ml	39 589	46 575	53 561
09.3.5.5.0.28	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 80x80	ml	44 200	52 000	59 800
09.3.5.5.0.29	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 100x80	ml	47 600	56 000	64 400
09.3.5.5.0.30	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 100x100	ml	54 400	64 000	73 600
09.3.5.5.0.31	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 120x100	ml	66 300	78 000	89 700
09.3.5.5.0.32	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 120x120	ml	67 150	79 000	90 850
09.3.5.5.0.33	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 140x100	ml	72 250	85 000	97 750
09.3.5.5.0.34	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 140x120	ml	83 300	98 000	112 700
09.3.5.5.0.35	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 140x140	ml	85 000	100 000	115 000
09.3.5.5.0.36	Dalot de traversée de section 80x80	ml	153 850	181 000	208 150
09.3.5.5.0.37	Dalot de traversée de section 100x80	ml	180 200	212 000	243 800
09.3.5.5.0.38	Dalot de traversée de section 100x100	ml	201 450	237 000	272 550

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.5.0.39	Dalot de traversée de section 120x100	ml	215 050	253 000	290 950
09.3.5.5.0.40	Dalot de traversée de section 120x120	ml	234 600	276 000	317 400
09.3.5.5.0.41	Dalot de traversée de section 140x100	ml	256 700	302 000	347 300
09.3.5.5.0.42	Dalot de traversée de section 140x120	ml	284 750	335 000	385 250
09.3.5.5.0.43	Dalot de traversée de section 140x140	ml	335 750	395 000	454 250
09.3.5.5.0.44	Aménagements amont et aval des ouvrages (Calibrage et rectification de lit de cours d'eau)	m <sup>3</sup>	2 805	3 300	3 795
09.3.5.5.0.45	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m <sup>3</sup>	26 350	31 000	35 650
09.3.5.5.0.46	Fourniture et mise en œuvre d'enrochements de protection	m <sup>3</sup>	22 100	26 000	29 900
09.3.5.5.0.47	Etalement du tablier lors du coulage du béton	ml	28 900	34 000	39 100
09.3.5.5.0.48	Fourniture et mise en œuvre d'une chape d'étanchéité	m <sup>2</sup>	9 350	11 000	12 650
09.3.5.5.0.49	Fourniture et pose d'appareils d'appui en élastomère fretté	dm <sup>3</sup>	4 008	4 715	5 422
09.3.5.5.0.50	Fourniture et mise en œuvre de joints de chaussée	ml	7 820	9 200	10 580
09.3.5.5.0.51	Fourniture et mise en œuvre de joints de trottoir associés aux joints de chaussée	ml	15 810	18 600	21 390
09.3.5.5.0.52	Fourniture et mise en œuvre de joint de dilatation	ml	15 445	18 170	20 896
09.3.5.5.0.53	Badigeonnage des parties enterrées des ouvrages d'art	m <sup>2</sup>	2 210	2 600	2 990
09.3.5.5.0.54	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ml	87 975	109 500	119 025
09.3.5.5.0.55	Fourniture et mise en œuvre d'avaloirs avec gargouilles	Ensemble	180 838	212 750	244 663
09.3.5.5.0.56	Fourniture et mise en œuvre de fourreaux PVC de réservation	ml	3 740	4 400	5 060
09.3.5.5.0.57	Fourniture et mise en œuvre de séparateurs en béton type GBA	ml	52 530	61 800	71 070
09.3.5.5.0.58	Fourniture et installation d'une échelle limnométrique	ml	200 988	235 750	271 113

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.3.5.6</b>	<b>Sécurité -signalisation</b>				
09.3.5.6.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	178 394	209 875	241 356
09.3.5.6.0.02	Fourniture et mise en oeuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	80 644	94 875	109 106
09.3.5.6.0.09	Marquage en peinture axiale continu	ml	587	690	794
09.3.5.6.0.04	Marquage en peinture axiale discontinu	ml	442	520	598
09.3.5.6.0.05	Marquage en peinture de rive continue	ml	612	720	828
09.3.5.6.0.06	Marquage en peinture de rive discontinue	ml	442	520	598
09.3.5.6.0.07	Marquage en peinture spéciale	m <sup>2</sup>	7 055	8 300	9 545
09.3.5.6.0.08	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	96 050	113 000	129 950
09.3.5.6.0.09	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	96 050	113 000	129 950
09.3.5.6.0.10	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	96 050	113 000	129 950
09.3.5.6.0.11	Balise en béton	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.5.6.0.12	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.5.6.0.13	Fourniture et pose de balise en beton pour ouvrage d'assainissement	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.5.6.0.14	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.5.6.0.15	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	34 850	41 000	47 150
09.3.5.6.0.16	Dépose de glissière de sécurité	ml	3 145	3 700	4 255
09.3.5.6.0.17	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	51 000	60 000	69 000
09.3.5.6.0.18	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	nd	nd	nd
09.3.5.6.0.19	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	nd	nd	nd
09.3.5.6.0.20	Plantation d'arbre d'alignement et entretien	Unité	2 688	3 163	3 637
09.3.5.6.0.21	Remise en état des zones d'emprunt (latérite)	ha	830 875	977 500	1 124 125

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.5.6.0.22	Provision pour campagnes de sensibilisation aux IST-VIH et à la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
<b>09.3.5.7</b>	<b>Plan d'actions de réinstallation</b>				
09.3.5.7.0.01	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	30 600	36 000	41 400
09.3.5.7.0.02	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	15 300	18 000	20 700
09.3.5.7.0.09	Indemnisation des sites maraichers	ha	450 500	530 000	609 500
09.3.5.7.0.04	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc)	m <sup>2</sup>	2 975	3 500	4 025
09.3.5.7.0.05	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.5.8</b>	<b>Concessionnaires</b>				
09.3.5.8.0.01	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.8.0.02	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.8.0.09	Réservations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.8.0.04	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.8.0.05	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
09.3.5.8.0.06	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.6</b>	<b>Construction de routes bitumées</b>				
<b>09.3.6.1</b>	<b>Installations générales et repli du chantier</b>				
09.3.6.1.0.01	Installation de chantier	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.02	Amenée et repli de matériel	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.09	Etude d'exécution et élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.04	Études d'exécution	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.05	Élaboration du dossier de récolement	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.06	Établissement du Plan de Gestion Environnemental et Social	Forfait	nd	nd	nd

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.1.0.07	Etablissement du Plan d'assurance qualité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.08	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.09	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.6.1.0.10	Installations centrale à beton	Forfait.	nd	nd	nd
<b>09.3.6.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.6.2.0.01	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m <sup>2</sup>	366	430	495
09.3.6.2.0.02	Abattage d'arbres de circonférence ≥ 1 m	Unité	25 670	30 200	34 730
09.3.6.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en béton non armé	m <sup>3</sup>	22 950	27 000	31 050
09.3.6.2.0.04	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m <sup>3</sup>	24 650	29 000	33 350
09.3.6.2.0.05	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m <sup>3</sup>	2 125	2 500	2 875
09.3.6.2.0.06	Démolition de buses hydrauliques métalliques	Unité	39 950	47 000	54 050
09.3.6.2.0.07	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	19 550	23 000	26 450
09.3.6.2.0.08	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	23 460	27 600	31 740
09.3.6.2.0.09	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	1 050 813	1 236 250	1 421 688
09.3.6.2.0.10	entretien des déviations et pistes de service	Km * mois	290 806	342 125	393 444
09.3.6.2.0.11	Décapage de la terre végétale	m <sup>2</sup>	370	435	500
<b>09.3.6.3</b>	<b>Terrassements</b>				
09.3.6.3.0.01	Déblai meuble mis en dépôt provisoire	m <sup>3</sup>	3 145	3 700	4 255
09.3.6.3.0.02	Déblai meuble mis en dépôt définitif	m <sup>3</sup>	3 446	4 054	4 662
09.3.6.3.0.09	Déblai rocheux	m <sup>3</sup>	7 565	8 900	10 235
09.3.6.3.0.04	Purge	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.3.0.05	Remblais provenant de déblai pour travaux de terrassement	m <sup>3</sup>	4 760	5 600	6 440
09.3.6.3.0.06	Remblais provenant d'emprunts pour travaux de terrassement	m <sup>3</sup>	4 888	5 750	6 613
09.3.6.3.0.07	Remblai de terre végétale pour terre-plein central	m <sup>3</sup>	4 505	5 300	6 095
09.3.6.3.0.08	Mise en forme, réglage et compactage de la plate-forme	m <sup>2</sup>	391	460	529
09.3.6.3.0.09	Reprofilage des espaces situés entre les caniveaux extrêmes et les clôtures	m <sup>2</sup>	757	890	1 024
09.3.6.3.0.10	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 5 km	m <sup>3</sup> xkm	255	300	345
09.3.6.3.0.11	Plus-value transport matériaux de terrassement au-delà de 10 km	m <sup>3</sup> xkm	391	460	529
<b>09.3.6.4</b>	<b>Chaussée et revêtement</b>				
09.3.6.4.0.01	Fourniture et mise en oeuvre de graveleux latéritique naturel pour couche de forme	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258
09.3.6.4.0.02	Fourniture et mise en oeuvre de graveleux latéritique pour couche de fondation	m <sup>3</sup>	5 148	6 057	6 965
09.3.6.4.0.09	Fourniture et mise en oeuvre de la latérite améliorée au ciment pour couche de fondation	m <sup>3</sup>	7 331	8 625	9 919
09.3.6.4.0.04	Fourniture et mise en oeuvre de la latérite au concassé pour couche de fondation	m <sup>3</sup>	5 865	6 900	7 935
09.3.6.4.0.05	Fourniture et mise en oeuvre de graveleux latéritique pour de couche de base	m <sup>3</sup>	7 331	8 625	9 919
09.3.6.4.0.06	Fourniture et mise en oeuvre de la latérite amélioré au ciment pour couche base	m <sup>3</sup>	10 200	12 000	13 800

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.4.0.07	Fourniture et mise en oeuvre de la latérite amélioré au concassé pour couche base (lithostabilisation)	m <sup>3</sup>	7 331	8 625	9 919
09.3.6.4.0.08	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 5 km	m <sup>3</sup> x km	255	300	345
09.3.6.4.0.09	Plus-value de transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 km	m <sup>3</sup> x km	391	460	529
09.3.6.4.0.10	Fourniture et mise en œuvre de l'imprégnation au Cut-Back 0/1	m <sup>2</sup>	1 075	1 265	1 455
09.3.6.4.0.11	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel monocouche	m <sup>3</sup>	1 466	1 725	1 984
09.3.6.4.0.12	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel bicouche	m <sup>3</sup>	2 635	3 100	3 565
09.3.6.4.0.13	Fourniture et mise en œuvre de la couche de roulement ou accotement en enduit superficiel tri couche	m <sup>3</sup>	3 060	3 600	4 140
09.3.6.4.0.14	Fourniture et mise en oeuvre de grille en fibre de verre (geogrille)	m <sup>2</sup>	10 753	12 650	14 548
09.3.6.4.0.15	Mise en œuvre de couche d'accrochage	m <sup>2</sup>	2 550	3 000	3 450
09.3.6.4.0.16	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m <sup>2</sup>	3 196	3 760	4 324
09.3.6.4.0.17	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 4cm	m <sup>3</sup>	4 008	4 715	5 422
09.3.6.4.0.18	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 5cm	m <sup>3</sup>	4 692	5 520	6 348
09.3.6.4.0.19	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 6cm	m <sup>3</sup>	5 100	6 000	6 900
09.3.6.4.0.20	Fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux épaisseur 7cm	m <sup>3</sup>	5 100	6 000	6 900

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.4.0.21	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 6 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	7 820	9 200	10 580
09.3.6.4.0.22	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 8 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	9 010	10 600	12 190
09.3.6.4.0.23	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 10 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	12 219	14 375	16 531
09.3.6.4.0.24	Fourniture et mise en œuvre de pavés autobloquants de 12 cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	17 106	20 125	23 144
09.3.6.4.0.25	Fourniture et mise en œuvre de béton légèrement armé pour trottoir	m <sup>3</sup>	90 419	106 375	122 331
09.3.6.4.0.26	Fourniture et mise en œuvre de béton armé pour couche de roulement	m <sup>3</sup>	90 419	106 375	122 331
09.3.6.4.0.27	Fourniture et pose de bordure T1	ml	8 500	10 000	11 500
09.3.6.4.0.28	Fourniture et pose de bordure T2	ml	10 753	12 650	14 548
09.3.6.4.0.29	Fourniture et pose de bordure T3	ml	12 708	14 950	17 193
09.3.6.4.0.30	Fourniture et pose de bordure T4	ml	11 535	13 570	15 606
09.3.6.4.0.31	Fourniture et pose de bordure de séparation de voix type A2	ml	10 753	12 650	14 548
09.3.6.4.0.32	Fourniture et pose de bordure P1 d'épaulement de rive	ml	8 798	10 950	11 903
09.3.6.4.0.33	Fourniture et pose de bordure de caniveau de type CC2	ml	25 415	29 900	34 385
09.3.6.4.0.34	Fourniture et pose de bordure T2+CS2	ml	23 949	28 175	32 401
09.3.6.4.0.35	Fourniture et pose de bordure de type DBA	ml	44 965	52 900	60 835
09.3.6.4.0.36	Fourniture et pose de bordure de type GBA	ml	52 530	61 800	71 070
<b>09.3.6.5</b>	<b>Assainissement</b>				
09.3.6.5.0.01	Fouilles pour ouvrages	m <sup>3</sup>	3 290	3 870	4 451
09.3.6.5.0.02	Remblai d'ouvrage	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.5.0.09	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56 206	66 125	76 044
09.3.6.5.0.04	Béton dosé à 250kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	102 638	120 750	138 863
09.3.6.5.0.05	Béton dosé à 300kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.6.5.0.06	Béton dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.6.5.0.07	Béton dosé à 400kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	202 831	238 625	274 419
09.3.6.5.0.08	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	83 088	97 750	112 413
09.3.6.5.0.09	Acier HA pour béton	kg	489	575	661
09.3.6.5.0.10	Fourniture et mise en œuvre de coffrage	m <sup>2</sup>	11 050	13 000	14 950
09.3.6.5.0.11	Perrés maçonnés	m <sup>2</sup>	13 430	15 800	18 170
09.3.6.5.0.12	Exécution de fossés triangulaire	ml	102	120	138
09.3.6.5.0.13	Exécution de fossés trapézoïdaux ou triangulaires bétonné	m <sup>2</sup>	109 126	121 325	139 524
09.3.6.5.0.14	Fossé revêtues en perré maçonné	m <sup>2</sup>	11 241	13 225	15 209
09.3.6.5.0.15	Fourniture et pose de descentes d'eau	ml	37 825	44 500	51 175
09.3.6.5.0.16	Caniveau bétonné ouvert 60 cm x 60 cm	ml	59 500	70 000	80 500
09.3.6.5.0.17	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 60 cm	ml	64 600	76 000	87 400
09.3.6.5.0.18	Caniveau en béton ouvert 80 cm x 80 cm	ml	75 650	89 000	102 350
09.3.6.5.0.19	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 80 cm	ml	90 950	107 000	123 050
09.3.6.5.0.20	Caniveau en béton ouvert 100 cm x 100 cm	ml	100 900	118 000	135 700
09.3.6.5.0.21	Caniveau en béton ouvert 120cm x 100 cm	ml	118 150	139 000	159 850
09.3.6.5.0.22	Caniveau en béton ouvert 120 x 120	ml	123 250	145 000	166 750
09.3.6.5.0.23	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 100 cm	ml	147 050	173 000	198 950
09.3.6.5.0.24	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 120 cm	ml	175 100	206 000	236 900
09.3.6.5.0.25	Caniveau bétonné ouvert 140 cm x 140 cm	ml	181 050	213 000	244 950
09.3.6.5.0.26	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 60x60	ml	26 945	31 700	36 455

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.5.0.27	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 80x60	ml	39 525	46 500	53 475
09.3.6.5.0.28	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 80x80	ml	44 625	52 500	60 975
09.3.6.5.0.29	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 100x80	ml	48 093	56 580	65 067
09.3.6.5.0.30	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 100x100	ml	55 590	65 400	75 210
09.3.6.5.0.31	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 120x100	ml	66 767	78 550	90 932
09.3.6.5.0.32	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 120x120	ml	67 150	79 000	90 850
09.3.6.5.0.33	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 140x100	ml	72 250	85 000	97 750
09.3.6.5.0.34	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 140x120	ml	83 300	98 000	112 700
09.3.6.5.0.35	Dallettes en beton armé pour caniveaux de section de section 140x140	ml	85 085	100 100	115 115
09.3.6.5.0.36	Dalot de traversée de section 80*80	ml	153 850	181 000	208 150
09.3.6.5.0.37	Dalot de traversée de section 100x80	ml	180 200	212 000	243 800
09.3.6.5.0.38	Dalot de traversée de section 100x100	ml	201 450	237 000	272 550
09.3.6.5.0.39	Dalot de traversée de section 120x100	ml	215 050	253 000	290 950
09.3.6.5.0.40	Dalot de traversée de section 120x120	ml	234 600	276 000	317 400
09.3.6.5.0.41	Dalot de traversée de section 140x100	ml	256 700	302 000	347 300
09.3.6.5.0.42	Dalot de traversée de section 140x120	ml	280 500	330 000	379 500
09.3.6.5.0.43	Dalot de traversée de section 140x140	ml	335 750	395 000	454 250

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.5.0.44	Aménagements amont et aval des ouvrages (Calibrage et rectification de lit de cours d'eau)	m <sup>3</sup>	2 805	3 300	3 795
09.3.6.5.0.45	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m <sup>3</sup>	26 350	31 000	35 650
09.3.6.5.0.46	Fourniture et mise en oeuvre d'enrochements de protection	m <sup>3</sup>	22 100	26 000	29 900
09.3.6.5.0.47	Etalement du tablier lors du coulage du béton	ml	28 900	34 000	39 100
09.3.6.5.0.48	Fourniture et pose d'appareils d'appui en elastomère fretté	dm <sup>3</sup>	3 995	4 700	5 405
09.3.6.5.0.49	Fourniture et mise en oeuvre de joints de chaussée	ml	7 820	9 200	10 580
09.3.6.5.0.50	Fourniture et mise en oeuvre de joints de trottoir associés aux joints de chaussée	ml	15 300	18 000	20 700
09.3.6.5.0.51	Fourniture et mise en œuvre de join de dilatation	ml	15 300	18 000	20 700
09.3.6.5.0.52	Badigeonnage des parties enterrées des ouvrages d'art	m <sup>3</sup>	2 210	2 600	2 990
09.3.6.5.0.53	Fourniture et mise en œuvre de garde-corps métalliques	ml	87 975	109 500	119 025
09.3.6.5.0.54	Fourniture et mise en oeuvre d'avaloirs avec gargouilles	Ensemble	180 838	212 750	244 663
09.3.6.5.0.55	Fourniture et mise en oeuvre de fourreaux PVC de réservation	ml	3 740	4 400	5 060
09.3.6.5.0.56	Fourniture et mise en oeuvre de séparateurs en béton type GBA	ml	51 850	61 000	70 150
09.3.6.5.0.57	Fourniture et installation d'une échelle limnométrique	ml	200 988	235 750	271 113
<b>09.3.6.6</b>	<b>Sécurité -signalisation</b>				
09.3.6.6.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	178 394	209 875	241 356
09.3.6.6.0.02	Fourniture et mise en oeuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	80 644	94 875	109 106
09.3.6.6.0.09	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale continu	ml	587	690	794

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.6.0.04	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale discontinu	ml	442	520	598
09.3.6.6.0.05	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive continu	ml	612	720	828
09.3.6.6.0.06	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive discontinu	ml	442	520	598
09.3.6.6.0.07	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante special	m <sup>2</sup>	7 055	8 300	9 545
09.3.6.6.0.08	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	96 284	113 275	130 266
09.3.6.6.0.09	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	96 284	113 275	130 266
09.3.6.6.0.10	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	96 284	113 275	130 266
09.3.6.6.0.11	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.6.6.0.12	Fourniture et pose de balise en beton pour ouvrage d'assaiement	Unité	22 950	27 000	31 050
09.3.6.6.0.13	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.6.6.0.14	Fourniture et pose de borne pentakilométrique	Unité	34 850	41 000	47 150
09.3.6.6.0.15	Dépose de glissière de sécurité	ml	3 145	3 700	4 255
09.3.6.6.0.16	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	51 255	60 900	69 345
09.3.6.6.0.17	Construction et équipement d'un poste de péage	Ensemble	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.18	Construction et équipement d'un poste de pésage	Ensemble	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.19	Mesure compensatrice Environnementale et Sociale		nd	nd	nd
09.3.6.6.0.20	Plantation d'arbre d'alignement et entretien	Unité	8 797 500	10 950 000	11 902 500
09.3.6.6.0.21	Remise en état des zone d'emprunt (latérite)	ha	5 865 000	6 900 000	7 935 000
09.3.6.6.0.22	Provision pour campagnes de sensibilisation aux IST-VIH et à la securité routière	Forfait/cpgne	5 767 250	6 785 000	7 802 750

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.6.6.0.23	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	31 025	36 500	41 975
09.3.6.6.0.24	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	15 640	18 400	21 160
09.3.6.6.0.25	Indemnisation des sites maraichers	ha	451 350	531 000	610 650
09.3.6.6.0.26	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc)	m <sup>2</sup>	2 975	3 500	4 025
09.3.6.6.0.27	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.28	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.29	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.30	Réservations et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.31	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.32	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
09.3.6.6.0.33	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.7</b>	<b>Construction de piste rurale et de route en terre</b>				
<b>09.3.7.1</b>	<b>Installations générales et repli du chantier</b>				
09.3.7.1.0.01	Installation de chantier	Forfait	nd	nd	nd
09.3.7.1.0.02	Amenée et repli	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.7.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.7.2.0.01	Nettoyage et débroussaille de l'emprise et abattage des petits arbres	m <sup>2</sup>	374	440	506
09.3.7.2.0.02	Abattage d'arbres de circonférence > 1 m	Unité	25 500	30 000	34 500
09.3.7.2.0.09	Création et aménagement des déviations et pistes de service	km	855 313	1 006 250	1 157 188
09.3.7.2.0.04	entretien des déviations et pistes de service	mois	635 375	747 500	859 625
<b>09.3.7.3</b>	<b>Terrassement généraux</b>				
09.3.7.3.0.01	Décapage de terre végétale	m <sup>2</sup>	196	230	265

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.7.3.0.02	Déblai mis en dépôt	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.7.3.0.09	Purge	m <sup>3</sup>	6 843	8 050	9 258
09.3.7.3.0.04	Remblai provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.7.3.0.05	Mise en forme, réglage et compactage de plate-forme	m <sup>2</sup>	293	345	397
09.3.7.3.0.06	Enrochement sous chaussée	m <sup>3</sup>	19 550	23 000	26 450
09.3.7.3.0.07	Plus-value de transport à plus de 5km	m <sup>3</sup> xkm	391	460	529
<b>09.3.7.4</b>	<b>Chaussée</b>				
09.3.7.4.0.01	Couches de forme en graveleux latéritique	m <sup>3</sup>	4 888	5 750	6 613
09.3.7.4.0.02	Couches de fondation en graveleux latéritique	m <sup>3</sup>	5 376	6 325	7 274
09.3.7.4.0.09	Couches de base en graveleux latéritique	m <sup>3</sup>	6 598	7 763	8 927
09.3.7.4.0.04	Couches de roulement en graveleux latéritique	m <sup>3</sup>	4 399	5 175	5 951
<b>09.3.7.5</b>	<b>Assainissement et drainage</b>				
09.3.7.5.0.01	Création de fossé et divergeant de section triangulaire en terre	ml	391	460	529
09.3.7.5.0.02	Création de fossé triangulaire ou trapézoïdal bétonné	ml	109 126	121 325	139 524
09.3.7.5.0.09	Création de fossé triangulaire ou trapézoïdal maçonné	ml	10 965	12 900	14 835
09.3.7.5.0.04	création de caniveaux en béton armé	m <sup>3</sup>	127 075	149 500	171 925
09.3.7.5.0.05	Création de fossé de garde	ml	1 173	1 380	1 587
09.3.7.5.0.06	fouilles en terrain meuble	m <sup>3</sup>	4 080	4 800	5 520
09.3.7.5.0.07	Fouilles en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	8 551	10 060	11 569
09.3.7.5.0.08	Aménagements amont et aval des ouvrages	m <sup>3</sup>	3 995	4 700	5 405
09.3.7.5.0.09	béton de propreté dosé à 150 kg de ciment /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	56 206	66 125	76 044
09.3.7.5.0.10	béton dosé à 250 kg de ciment /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	102 638	120 750	138 863
09.3.7.5.0.11	béton dosé à 300 kg de ciment /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.7.5.0.12	béton dosé à 350 kg de ciment /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	180 949	212 175	244 001
09.3.7.5.0.13	béton dosé à 400 kg de ciment /m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	202 831	238 625	274 419

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.7.5.0.14	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	83 088	97 750	112 413
09.3.7.5.0.15	Construction de murets antiérosif	ml	23 216	27 313	31 409
09.3.7.5.0.16	Aciers HA pour béton armé	kg	489	575	661
09.3.7.5.0.17	Coffrage pour ouvrages en béton	m <sup>2</sup>	11 050	13 000	14 950
09.3.7.5.0.18	Badigeonnage des parements enterrés	m <sup>2</sup>	2 151	2 530	2 910
09.3.7.5.0.19	Fourniture et pose de buses en béton armé de $\Phi$ 800	ml	63 538	74 750	85 963
09.3.7.5.0.20	Fourniture et pose de buses en béton armé de $\Phi$ 1000	ml	80 644	94 875	109 106
09.3.7.5.0.21	Fourniture et pose de buses métalliques de $\Phi$ 800	ml	51 319	60 975	69 431
09.3.7.5.0.22	Fourniture et pose de buses métalliques de $\Phi$ 1000	ml	75 756	89 125	102 494
09.3.7.5.0.23	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de $\Phi$ 800	ml	58 650	69 000	79 350
09.3.7.5.0.24	Fourniture et pose de buses métalliques « arche » de $\Phi$ 1 000	ml	102 638	120 750	138 863
09.3.7.5.0.25	Remblai contigu d'ouvrages en matériaux latéritiques	ml	5 376	6 325	7 274
09.3.7.5.0.26	Perrés secs	m <sup>2</sup>	10 753	12 650	14 548
09.3.7.5.0.27	Maçonnerie en moellons	m <sup>3</sup>	34 213	40 250	46 288
09.3.7.5.0.28	Fourniture et mise en œuvre de gabions	m <sup>3</sup>	27 370	32 200	37 090
09.3.7.5.0.29	Fourniture et mise en œuvre d'enrochement	m <sup>3</sup>	12 708	14 950	17 193
09.3.7.5.0.30	perré maçonné	m <sup>2</sup>	13 430	15 800	18 170
09.3.7.5.0.31	Fourniture et pose de garde-corps	ml	56 206	66 125	76 044
<b>09.3.7.6</b>	<b>Signalisation et sécurité</b>				
09.3.7.6.0.01	Fourniture et pose de balise	Unité	8 551	10 060	11 569
09.3.7.6.0.02	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	19 550	23 000	26 450
09.3.7.6.0.09	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	31 769	37 375	42 981
09.3.7.6.0.04	Fourniture et pose de panneaux de localisation	Unité	99 365	116 900	134 435
09.3.7.6.0.05	Fourniture et pose de panneaux de prescription	Unité	109 969	129 375	148 781

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.7.6.0.06	Fourniture et pose de barrière de sécurité	ml	173 506	204 125	234 744
09.3.7.6.0.07	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	40 715	47 900	55 085
09.3.7.6.0.08	Barriere De Pluie	Unité	283 475	333 500	383 525
<b>09.3.7.7</b>	<b>Impacts Environnementaux et social</b>				
09.3.7.7.0.01	Plantation des arbres	Unité	6 545	7 700	8 855
09.3.7.7.0.02	Sensibilisation sur les IST, VIH/SIDA, l'hygiène et la sécurité routière	Forfait/cpgne	nd	nd	nd
09.3.7.7.0.09	Remise en état de zone d'emprunt pour remblai	ha	830 875	977 500	1 124 125
<b>09.3.8</b>	<b>Construction ouvrage d'art</b>				
<b>09.3.8.1</b>	<b>Installation générale de chantier</b>				
09.3.8.1.0.01	Installation de chantier (base vie)	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.1.0.02	Amenée et repli du matériel	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.1.0.09	Etude d'exécution et plan de récolement	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.1.0.04	Installation de centrale de concassage y compris un pont bascule	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.8.1.0.05	Installations centrale d'enrobage	Forfait.	nd	nd	nd
09.3.8.1.0.06	Installations centrale à beton	Forfait.	nd	nd	nd
<b>09.3.8.2</b>	<b>Travaux préparatoires</b>				
09.3.8.2.0.01	Travaux de réalisation de la digue provisoire	ml	48 875	57 500	66 125
09.3.8.2.0.02	Débroussaillage et Nettoyage de l'emprise	m <sup>2</sup>	170	200	230
09.3.8.2.0.09	Démolition d'ouvrages existants en béton armé	m <sup>3</sup>	22 971	27 025	31 079
09.3.8.2.0.04	Démolition d'ouvrages existants en maçonnerie	m <sup>2</sup>	2 193	2 580	2 967
09.3.8.2.0.05	Démolition des ouvrages existants en béton non armé	m <sup>3</sup>	1 955	2 300	2 645
09.3.8.2.0.06	Démolition de caniveaux existant de toute nature	ml	6 843	8 050	9 258
09.3.8.2.0.07	Abattage d'arbres de circonférence supérieure à 1 mètre	Unité	56 206	66 125	76 044
09.3.8.2.0.08	Travaux de purges	m <sup>3</sup>	7 565	8 900	10 235

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.2.0.09	Travaux de planage en matériaux de remblais tout venant (y compris diverses purges)	m <sup>3</sup>	5 376	6 325	7 274
09.3.8.2.0.10	Aménagement de déviation et pistes de désertes y compris entretiens	m <sup>3</sup>	4 888	5 750	6 613
09.3.8.2.0.11	Curage d'ouvrages existants de section inférieur ou égal à 2 m2	Unité	20 099	23 575	27 111
09.3.8.2.0.12	Curage d'ouvrages existants de section supérieur à 2m2	Unité	23 460	27 600	31 740
09.3.8.2.0.13	Curages de fossés revêtus	ml	2 248	2 645	3 042
09.3.8.2.0.14	Curages de fossés en terre	ml	952	1 120	1 288
<b>09.3.8.3</b>	<b>Terrassements généraux</b>				
09.3.8.3.0.01	Décapage de la terre végétale	m <sup>2</sup>	170	200	230
09.3.8.3.0.02	Déblais meubles mis en dépôt définitif	m <sup>3</sup>	2 444	2 875	3 306
09.3.8.3.0.09	Déblais en terrain rocheux mis en dépôt définitif	m <sup>3</sup>	4 594	5 405	6 216
09.3.8.3.0.04	Déblais meubles mis en dépôt provisoire	m <sup>3</sup>	2 737	3 220	3 709
09.3.8.3.0.05	Déblai du revêtement existant mis en dépôt provisoire	m <sup>3</sup>	3 177	3 738	4 298
09.3.8.3.0.06	Remblai ordinaire provenant de dépôt provisoire (y compris fourniture et pose de géotextile à la base du remblais)	m <sup>3</sup>	4 399	5 175	5 951
09.3.8.3.0.07	Remblai ordinaire provenant d'emprunt	m <sup>3</sup>	4 692	5 520	6 348
09.3.8.3.0.08	Fourniture et mise en œuvre de géotextile	m <sup>2</sup>	3 655	4 300	4 945
09.3.8.3.0.09	Remblai de matériaux tout venant pour TPC	m <sup>3</sup>	3 145	3 700	4 255
09.3.8.3.0.10	exécution de redans d'élargissement de la plateforme	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.8.3.0.11	Scarification, réglage et compactage de la chaussée existante	m <sup>2</sup>	1 233	1 450	1 668
09.3.8.3.0.12	Plus-value pour transport de matériaux de remblai au-delà de 10 Km	m <sup>3</sup> xKm	391	460	529

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.3.0.13	Plus-value pour transport de matériaux de remblai au-delà de 20 Km	m <sup>3</sup> xKm	684	805	926
09.3.8.3.0.14	Reprofilage des espaces situés entre les caniveaux extrêmes et les clôtures	m <sup>2</sup>	927	1 090	1 254
<b>09.3.8.4</b>	<b>Chaussée</b>				
09.3.8.4.0.01	Couche de forme en graveleux latéritique pour chaussée	m <sup>3</sup>	5 376	6 325	7 274
09.3.8.4.0.02	Couche de fondation en graveleux latéritique naturel pour chaussée	m <sup>3</sup>	6 061	7 130	8 200
09.3.8.4.0.09	Couche de fondation en graveleux latéritique amélioré au concassé pour chaussée	m <sup>3</sup>	9 520	11 200	12 880
09.3.8.4.0.04	Couche de fondation en graveleux latéritique amélioré au ciment pour chaussée	m <sup>3</sup>	8 798	10 950	11 903
09.3.8.4.0.05	Couche de base en graveleux latéritique naturel pour chaussée	m <sup>3</sup>	7 055	8 300	9 545
09.3.8.4.0.06	Couche de base en graveleux latéritique amélioré au concassé pour chaussée	m <sup>3</sup>	8 309	9 775	11 241
09.3.8.4.0.07	Couche de base en graveleux latéritique amélioré au ciment pour chaussée	m <sup>3</sup>	8 064	9 488	10 911
09.3.8.4.0.08	Plus-value pour transport de matériaux de chaussée au-delà de 10 Km	m <sup>3</sup> xKm	442	520	598
09.3.8.4.0.09	Plus-value pour transport de matériaux de chaussée au-delà de 20 Km	m <sup>3</sup> xKm	880	1 095	1 190
09.3.8.4.0.10	Fourniture et pose de bordures T1	ml	9 286	10 925	12 564
09.3.8.4.0.11	Fourniture et pose de bordures T2	ml	9 042	10 638	12 233
09.3.8.4.0.12	Fourniture et pose de bordures T3	ml	9 894	11 640	13 386
09.3.8.4.0.13	Fourniture et pose de bordures T4	ml	10 997	12 938	14 878

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.4.0.14	Fourniture et pose de bordures caniveau de type CC2	ml	14 663	17 250	19 838
09.3.8.4.0.15	Fourniture et pose de bordures P1	ml	9 775	11 500	13 225
09.3.8.4.0.16	Fourniture et pose de bordures GSS2+Atallu	ml	11 730	13 800	15 870
09.3.8.4.0.17	Fourniture et pose de bordures T2+CS2	ml	11 730	13 800	15 870
09.3.8.4.0.18	Fourniture et pose de bordures de type DBA	ml	47 898	56 350	64 803
09.3.8.4.0.19	Fourniture et pose de bordures de type GBA	ml	51 319	60 975	69 431
<b>09.3.8.5</b>	<b>Revêtements</b>				
09.3.8.5.0.01	Fourniture et mise en œuvre de la couche d'imprégnation au cut-back 0/1	m <sup>2</sup>	1 216	1 430	1 645
09.3.8.5.0.02	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.4cm)	m <sup>2</sup>	1 955	2 300	2 645
09.3.8.5.0.09	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.5cm)	m <sup>2</sup>	2 193	2 580	2 967
09.3.8.5.0.04	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.6cm)	m <sup>2</sup>	2 550	3 000	3 450
09.3.8.5.0.05	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton bitumineux 0/10 (ep.7cm)	m <sup>2</sup>	2 542	2 990	3 439
09.3.8.5.0.06	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel monocouche	m <sup>2</sup>	1 411	1 660	1 909
09.3.8.5.0.07	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel bicouche	m <sup>2</sup>	2 193	2 580	2 967
09.3.8.5.0.08	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en enduit superficiel tri couche	m <sup>2</sup>	2 835	3 335	3 835
09.3.8.5.0.09	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 6 cm	m <sup>2</sup>	7 395	8 700	10 005

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.5.0.10	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 8 cm	m <sup>2</sup>	9 010	10 600	12 190
09.3.8.5.0.11	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en pavés d'épaisseur 10 cm	m <sup>2</sup>	13 430	15 800	18 170
09.3.8.5.0.12	Fourniture et mise en œuvre de revêtement en béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	139 294	163 875	188 456
	Couche de base en grave bitume 0/14 épaisseur 8cm	m <sup>2</sup>	1 709	2 010	2 312
	Couche de base en grave bitume 0/14 épaisseur 10cm	m <sup>2</sup>	2 295	2 700	3 105
<b>09.3.8.6</b>	<b>Ouvrages d'art</b>				
09.3.8.6.0.01	Épreuve générale des ouvrages	forfait	nd	nd	nd
09.3.8.6.0.02	Déblai pour fouille	m <sup>3</sup>	4 590	5 400	6 210
09.3.8.6.0.09	Déblai rocheux	m <sup>3</sup>	9 482	11 155	12 828
09.3.8.6.0.04	Remblai pour fouille	m <sup>3</sup>	4 420	5 200	5 980
09.3.8.6.0.05	Remblai derrière culée ou mur ou contre un mur de portique (PIPO et POD) ou mur de soutènement (matériaux sélectionnés)	m <sup>3</sup>	5 695	6 700	7 705
09.3.8.6.0.06	Fourniture et mise en œuvre de remblai en matériaux sélectionnés pour Mur Terre-Armée	m <sup>3</sup>	5 376	6 325	7 274
09.3.8.6.0.07	Fourniture divers et mise en œuvre des Ecailles de terre armée	m <sup>2</sup>	80 644	94 875	109 106
09.3.8.6.0.08	Forage de pieu	ml	256 594	301 875	347 156
09.3.8.6.0.09	Fourniture et mise en œuvre de tubes pour contrôle sonique des pieux	ml	4 590	5 400	6 210
09.3.8.6.0.10	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	52 785	62 100	71 415
09.3.8.6.0.11	Béton dosé à 250kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	83 918	98 728	113 537
09.3.8.6.0.12	Béton dosé à 300kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	108 014	127 075	146 136

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.6.0.13	Béton cyclopéen	m <sup>3</sup>	87 975	109 500	119 025
09.3.8.6.0.14	Béton B 25	m <sup>3</sup>	180 838	212 750	244 663
09.3.8.6.0.15	Béton B 30	m <sup>3</sup>	200 988	235 750	271 113
09.3.8.6.0.16	Acier haute adhérence FeE400 pour béton armé	kg	825	970	1 116
09.3.8.6.0.17	Badigeonnage (enduit de bitume) de surface de béton enfouie	m <sup>2</sup>	1 190	1 400	1 610
09.3.8.6.0.18	Fourniture et installation d'un appareil d'appuis en élastomère fretté enrobé	dm <sup>3</sup>	4 008	4 715	5 422
09.3.8.6.0.19	Fourniture et installation de joint de chaussée FT 100	ml	267 835	315 100	362 365
09.3.8.6.0.20	Fourniture et installation de joint de trottoir FT 70	ml	100 194	117 875	135 556
09.3.8.6.0.21	Fourniture et installation d'un avaloir avec tube d'assainissement	Unité	180 838	212 750	244 663
09.3.8.6.0.22	Fourniture et installation d'une gaine PVC	ml	6 354	7 475	8 596
09.3.8.6.0.23	Fourniture et mise en place d'une chape d'étanchéité sur le tablier	m <sup>2</sup>	9 945	11 700	13 455
<b>09.3.8.7</b>	<b>Ouvrages d'assainissement</b>				
09.3.8.7.0.01	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 80x60	ml	76 734	90 275	109 816
09.3.8.7.0.02	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 80x80	ml	88 953	104 650	120 948
09.3.8.7.0.09	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 100x80	ml	93 351	109 825	126 299
09.3.8.7.0.04	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 100x100	ml	102 638	120 750	138 863
09.3.8.7.0.05	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 120x100	ml	118 766	139 725	160 684
09.3.8.7.0.06	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 120x120	ml	125 800	148 000	170 200

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.7.0.07	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x100	ml	161 288	189 750	218 213
09.3.8.7.0.08	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x120	ml	164 709	193 775	222 841
09.3.8.7.0.09	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 140x140	ml	185 725	218 500	251 275
09.3.8.7.0.10	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 150x100	ml	215 050	253 000	290 950
09.3.8.7.0.11	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 200x120	ml	278 588	327 750	376 913
09.3.8.7.0.12	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 250x100	ml	293 250	345 000	396 750
09.3.8.7.0.13	Caniveaux en béton armé de section rectangulaire 250x120	ml	307 913	362 250	416 588
09.3.8.7.0.14	Traversées de chaussée en béton armé 80x80	ml	156 400	184 000	211 600
09.3.8.7.0.15	Traversées de chaussée en béton armé 80x80	ml	159 800	188 000	216 200
09.3.8.7.0.16	Traversées de chaussée en béton armé 100x80	ml	210 163	247 250	284 338
09.3.8.7.0.17	Traversées de chaussée en béton armé 100x100	ml	265 115	311 900	358 685
09.3.8.7.0.18	Traversées de chaussée en béton armé 120x100	ml	320 131	376 625	433 119
09.3.8.7.0.19	Traversées de chaussée en béton armé 120x120	ml	325 019	382 375	439 731
09.3.8.7.0.20	Traversées de chaussée en béton armé 140x120	ml	344 569	405 375	466 181
09.3.8.7.0.21	Traversées de chaussée en béton armé 140x140	ml	365 330	429 800	494 270
09.3.8.7.0.22	Traversées de chaussée en béton armé 150x100	ml	373 894	439 875	505 856
09.3.8.7.0.23	Traversées de chaussée en béton armé 200x120	ml	409 219	474 375	545 531
09.3.8.7.0.24	Traversées de chaussée en béton armé 250x100	ml	427 656	509 125	578 594
09.3.8.7.0.25	Traversées de chaussée en béton armé 250x120	ml	459 425	540 500	621 575

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.7.0.26	Traversées de chaussée en béton armé 2x2.00x1.00	ml	828 750	975 000	1 121 250
09.3.8.7.0.27	Traversées de chaussée en béton armé 2x2.00x1.20	ml	828 750	975 000	1 121 250
09.3.8.7.0.28	Dalette pour caniveau en béton armé 80x60	ml	43 988	51 750	59 513
09.3.8.7.0.29	Dalette pour caniveau en béton armé 80x80	ml	50 405	59 300	68 195
09.3.8.7.0.30	Dalette pour caniveau en béton armé 100x80	ml	57 184	67 275	77 366
09.3.8.7.0.31	Dalette pour caniveau en béton armé 100x100	ml	63 538	74 750	85 963
09.3.8.7.0.32	Dalette pour caniveau en béton armé 120x100	ml	69 870	82 200	94 530
09.3.8.7.0.33	Dalette pour caniveau en béton armé 120x120	ml	76 734	90 275	109 816
09.3.8.7.0.34	Dalette pour caniveau en béton armé 140x100	ml	83 088	97 750	112 413
09.3.8.7.0.35	Dalette pour caniveau en béton armé 140x120	ml	87 975	109 500	119 025
09.3.8.7.0.36	Dalette pour caniveau en béton armé 140x140	ml	94 329	110 975	127 621
09.3.8.7.0.37	Dalette pour caniveau en béton armé 150x100	ml	99 216	116 725	134 234
09.3.8.7.0.38	Dalette pour caniveau en béton armé 200x120	ml	107 525	126 500	145 475
09.3.8.7.0.39	Dalette pour caniveau en béton armé 250x100	ml	125 609	147 775	169 941
09.3.8.7.0.40	Dalette pour caniveau en béton armé 250x120	ml	151 513	178 250	204 988
09.3.8.7.0.41	Parements cachés	m <sup>2</sup>	21 994	25 875	29 756
<b>09.3.8.8</b>	<b>Construction de digue</b>				
09.3.8.8.0.01	Décapage de la terre végétale	m <sup>2</sup>	106	125	144
09.3.8.8.0.02	Déblai aux engins en terrain meuble pour tranchée d'ancrage	m <sup>3</sup>	3 910	4 600	5 290
09.3.8.8.0.09	Déblai aux engins en terrain rocheux	m <sup>3</sup>	6 095	7 100	8 165
09.3.8.8.0.04	Remblai en grave argileuse latéritique pour recharge du corps de digue	m <sup>3</sup>	5 610	6 600	7 590
09.3.8.8.0.05	Remblai argileux pour tranchée et noyau de la digue	m <sup>3</sup>	4 641	5 460	6 279
09.3.8.8.0.06	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 5km	m <sup>3</sup>	391	460	529

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.8.0.07	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 10km	m <sup>3</sup>	629	740	851
09.3.8.8.0.08	Plus-value pour transport de grave argileux latéritique au-delà de 20km	m <sup>3</sup>	706	830	955
09.3.8.8.0.09	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 5km	m <sup>3</sup>	319	375	431
09.3.8.8.0.10	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 10km	m <sup>3</sup>	536	630	725
09.3.8.8.0.11	Plus-value pour transport de matériaux argileux au-delà de 20km	m <sup>3</sup>	587	690	794
09.3.8.8.0.12	Sable calibré pour filtre horizontal et vertical	m <sup>3</sup>	9 775	11 500	13 225
09.3.8.8.0.13	Perré maçonné dans la zone de marnage sur talus amont	m <sup>2</sup>	10 736	12 630	14 525
09.3.8.8.0.14	Perré sec pour talus aval et amont	m <sup>2</sup>	11 730	13 800	15 870
09.3.8.8.0.15	Enrochement	m <sup>3</sup>	18 573	21 850	25 128
09.3.8.8.0.16	Gabions	m <sup>3</sup>	29 325	34 500	39 675
<b>09.3.8.9</b>	<b>Signalisation-sécurité-éclairage public</b>				
09.3.8.9.0.01	Réalisation de ralentisseurs en béton	ml	178 394	209 875	241 356
09.3.8.9.0.02	Fourniture et mise en oeuvre d'ensemble de bandes sonores	Ensemble	80 644	94 875	109 106
09.3.8.9.0.09	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale continu	ml	587	690	794
09.3.8.9.0.04	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante axiale discontinu	ml	434	510	587
09.3.8.9.0.05	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive continu	ml	595	700	805

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
09.3.8.9.0.06	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante de rive discontinu	ml	442	520	598
09.3.8.9.0.07	Marquage en peinture blanche rétro réfléchissante spéciale	m <sup>2</sup>	7 087	8 338	9 588
09.3.8.9.0.08	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type A	Unité	96 284	113 275	130 266
09.3.8.9.0.09	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type B ou AB	Unité	96 284	113 275	130 266
09.3.8.9.0.10	Fourniture et pose de panneau de signalisation de type D ou E	Unité	96 284	113 275	130 266
09.3.8.9.0.11	Fourniture et pose de balise de virage en béton	Unité	22 971	27 025	31 079
09.3.8.9.0.12	Fourniture et pose de balise en beton pour ouvrage d'assainissement	Unité	22 971	27 025	31 079
09.3.8.9.0.13	Fourniture et pose de borne kilométrique	Unité	21 250	25 000	28 750
09.3.8.9.0.14	Fourniture et pose de borne penta kilométrique	Unité	35 360	41 600	47 840
09.3.8.9.0.15	Dépose de glissière de sécurité	ml	3 145	3 700	4 255
09.3.8.9.0.16	Fourniture et pose de glissière de sécurité	ml	51 319	60 975	69 431
09.3.8.9.0.17	Construction et équipement d'un poste de péage	forfait	nd	nd	nd
09.3.8.9.0.18	Construction et équipement d'un poste de péage	forfait	nd	nd	nd
09.3.8.9.0.19	Fourniture et mise en œuvre de la filerie y compris toutes sujétions	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.9.0.20	Feux tricolores sur support haut acier galvanisé en console	Unité	8 797 500	10 950 000	11 902 500
09.3.8.9.0.21	Feux tricolores sur support court en acier chromé	Unité	5 865 000	6 900 000	7 935 000
09.3.8.9.0.22	coffret d'alimentation, de protection d'automatisme des feux tricolores	Unité	5 767 250	6 785 000	7 802 750

Groupe 3: Infrastructures routières

Code	Désignation/Caractéristique	Unité	Prix HTVA 2019 en FCFA BOBO-DIOULASSO		
			Minimum	Moyen	Maximum
<b>09.3.8.10</b>	<b>Réservations, déplacements et confortations de réseaux</b>				
09.3.8.10.01	Réservations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.10.02	Déplacements et confortations des réseaux d'eau	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.10.09	Réservations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.10.04	Déplacements et confortations des réseaux d'électricité	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.10.05	Réservations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.10.06	Déplacements et confortations des réseaux de télécommunication	Forfait	nd	nd	nd
<b>09.3.8.11</b>	<b>Aménagements paysagers</b>				
09.3.8.11.01	Aménagement d'espaces verts divers	m <sup>2</sup>	15 878	18 680	21 482
09.3.8.11.02	Végétalisation des atalus	m <sup>2</sup>	1 785	2 100	2 415
<b>09.3.8.12</b>	<b>Mesures sociales et environnementales</b>				
09.3.8.12.01	Information éducation communication (IEC)	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.12.02	Plantation d'arbre	Unité	4 420	5 200	5 980
09.3.8.12.09	Remise en Etat des zones d'emprunts de matériaux	Forfait	nd	nd	nd
09.3.8.12.04	Indemnisation des arbres fruitiers	Unité	31 769	37 375	42 981
09.3.8.12.05	Indemnisation des arbres non fruitiers	Unité	19 550	23 000	26 450
09.3.8.12.06	Indemnisation des sites maraichers	ha	464 313	546 250	628 188
09.3.8.12.07	Indemnisation des habitations précaires et divers (tombes, etc)	m <sup>2</sup>	3 177	3 738	4 298
09.3.8.12.08	Indemnisation des titres fonciers	Forfait	nd	nd	nd